港口防东铁路沿线“10•31”高处坠落死亡事故调查报告

2023-12-12 10:30 来源：防城港市港口区应急管理局

港口防东铁路沿线“10·31”高处坠落

死亡事故调查报告

根据自治区、防城港市统一部署，为做好防东铁路路外环境整治工作，2023年10月31日上午9时，港口区城市管理监督局联合相关部门对防（渔洲坪街道财政局对面）一栋5层居民楼楼顶的1处硬漂浮物（铁架棚）开展拆除工作，11时18分，一名现场施工工人在搬移铁架管时不慎从楼顶41分，经防城港市人民医院医生现场确认，已无生命体征。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2023年10月31日11时18分。

（二）事故发生单位：防城港市港口区城市管理监督局

（三）事故发生地点：防东铁路沿线（渔洲坪街道财政局对面）一栋5层居民楼楼顶。

（四）事故类别：高处坠落。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生相关人员的基本情况

死者：林培就，男，汉族，59岁，广西防城港市港口区渔洲社区建政组***号，身份证号码：450000196312284***，2023年10月31日，林培就名施工工人一起到防东铁路沿线（渔洲坪街道财政局对面）一栋5层居民楼楼顶，对1处硬漂浮物（铁架棚）开展拆除工作时，在搬移铁架管时不慎生现场确认无生命体征。

三、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过及救援情况。

因防东铁路路外环境整治需要，2023年10月31日上午9时，港口区城市管理监督局派出执法人员和聘请民工曹树植、林培就等4人，联合相关单
路沿线（渔洲坪街道财政局对面）一栋5层居民楼楼顶的1处硬漂浮物（铁架棚）开展拆除工作。11时18分，现场施工工人林培就在搬移铁架管，将
外墙下滑移至1楼时，被铁架管勾住衣服无法解开，同时由于铁架管下滑冲击力过大，将林培就一起带出摔落至1楼，现场拆违工作暂时停止。

事故发生后，港口区城市管理监督局主要领导和分管领导现场第一时间采取紧急措施，11时20分，拨打了120电话联系救护车，11时41分，防
医院救护车到现场处置，经医生确认，已无生命体征。

（二）事故善后处理情况。

事故发生后，在港口区渔洲坪街道人民调解委员会协调下，各方就死者的死亡赔偿达成一致，事故善后处理工作已完结。

四、事故原因分析

事故直接原因是：林培就在防东铁路沿线（渔洲坪街道财政局对面）一栋5层居民楼楼顶搬移铁架管时，由于操作不当，不慎从楼顶摔落，经
已无生命体征。

五、事故性质

“10·31”高处坠落死亡事故单位防城港市港口区城市管理监督局为行政机关单位，非生产经营单位；拆除居民楼楼顶硬漂浮物（铁架棚）
行政行为，非生产经营活动。经综合调查分析，该起事故为意外死亡事故。

六、防范措施及整改建议

（一）各镇街要吸取这起事故教训，认真开展安全隐患排查整治，依法打击违法违规行为，确保辖区安全稳定。

（二）各行业主管部门要按照“谁主管、谁负责”的原则，加强对本行业的日常监督管理，切实开展安全隐患排查整治，防止事故发生。

防城港市港口区应急管理局

2023年12月12日

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站 广西各

网站地图 主办单位：广西防城港市港口区政府 管理维护：港口区人民政府信息中心
联系地址：广西防城港市港口区渔洲坪建政路 邮编：538021 电话：0770-2861376
桂公网安备 45060202000005号 桂ICP备10200004号 网站标识码：4506020003