星光御墅南侧场地平整项目“5. 4”一般车辆伤害事故调查报告

发布日期： 2018- 07- 10 15: 39 浏览次数: 72 字体：[大 中 小] 信息来源: 市应急管理局

2018年5月4日上午7点左右,位于余姚市兰江街道星光御墅南侧老最良江北侧的场地平整项目发生一起车辆伤害事故,造成1人死亡,直接经济损失80余

接到报告后,市安监局、兰江街道办事处领导先后赶赴现场,要求该项目立即停工、消除事故隐患,并全力做好事故善后处置工作。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定,5月4日,经余姚市人民政府批同市公安局、市监察委员会、市总工会、兰江街道办事处组成事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效勘、调查取证等工作,查明了事故发生的经过、原因、应急救援、人员伤亡和直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任,提出了对相关责任单位和人员的故防范及隐患整改措施。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故单位基本情况

星光御墅南侧场地平整项目,位于余姚市兰江街道星光御墅南侧老最良江北侧,陆南策准备将该场地进行垃圾清运、平整后个人做沙泥石子生意。

(二)事故场地基本情况

星光御墅南侧场地平整项目准备平整的场地的所有权属于余姚市城市投资有限公司,但因已列入临溪路改造工程红线范围之内,因此由余姚市临溪路姚市星律房地产开发有限公司在开发星光御墅项目时,经市政府协调借用这块场地作为施工单位的临时工棚搭建用地。2018年2月,人大代表提交提案要边环境,特别是事故场地环境问题突出要求重点整治。余姚市临溪路建设工程办公室遂联系余姚市星律房地产开发有限公司要求在2018年4月底之前将该垃圾清运、平整场地,并准备在场地边砌围墙以防止有人倾倒建筑垃圾,然后撒上草籽复绿。余姚市星律房地产开发有限公司遂通知两个施工总包单位中建星光御墅项目部和江苏建设工程有限公司余姚星光御墅项目部拆除工棚、清运垃圾,但双方均称未要求平整场地。两个施工总包单位接到通知后,按照要求运垃圾。

(三)事故项目基本情况分析

事故项目系场地平整项目,陆南策将该场地的垃圾清运工作口头雇用了从事个体运输业务的沈李非、陈定杰,因场地平整需要挖机作业,陈定杰联系介业务的时兆球,时兆球联系介绍了从事个人挖机出租业务的陈开放,陈开放指派挖机操作员胡红星前往该场地做平整工作。

二、事故发生经过及应急救援情况

(一)事故发生经过

2018年5月3日下午,陆南策准备将位于余姚市兰江街道星光御墅南侧老最良江北侧的场地进行垃圾清运、平整工作,并打电话给沈李非到现场商量,杰,一起到上述场地商量,并由陈定杰出面联系介绍了挖机拖车驾驶员时兆球,最后商定于次日一早开始对该场地进行垃圾清运、平整工作。5月4日上午6马渚一工地将挖机装上拖车(挖机由时兆球自己开上拖车),将挖机装往事故场地,挖机操作员胡红星则骑摩托车跟随前往。当日上午6时30分左右,时兆球开红星到附近四明菜场买早点,挖机仍由时兆球操作准备开下拖车。当日上午7时左右,时兆球在将挖机开下拖车的过程中发现挖机有侧翻的危险,马上从挖车,但仍被侧翻后的挖机压住。

(二)应急救援情况

事故发生后,正好回到现场的胡红星立即拨打“110”、“119”报警电话,并打电话给陈开放报告。公安、消防人员赶到后,调来吊车将挖机吊起,将姚市人民医院抢救。但终因伤势过重,时兆球经抢救无效死亡。

三、事故伤亡人员及善后处理情况

(一)事故死亡人员情况

时兆球,男,1985年9月10日出生,身份证号码:3424**********15,汉族,住址:安徽省霍*******台组。个人从事挖机拖车运输业务。

(二)事故善后处理情况

2018年5月6日,在兰江街道人民调解委员会的主持下,陆南策与时兆球的妻子卢金菊等家属达成赔偿协议,事故善后处置平稳。

四、事故原因分析

(一)事故直接原因

时兆球安全意识淡漠,未经培训操作挖机,在将挖机开下拖车的过程中操作不当导致挖机侧翻并被挖机压住,是事故发生的直接原因。

(二)事故间接原因

1、星光御墅南侧场地平整项目不具备安全生产条件而从事生产经营活动,未有效落实安全生产责任制,存在重大事故隐患;

2、陆南策作为星光御墅南侧场地平整项目的主要负责人,未有效履行法定的安全管理职责,督促、检查本项目的安全生产工作不到位,未能及时消除生

五、事故性质

经过对事故原因的调查分析,事故调查组认定这是一起等级为一般的生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

(一)时兆球安全意识淡漠,未经培训操作挖机,在将挖机开下拖车的过程中操作不当导致挖机侧翻并被挖机压住,对事故的发生负有直接责任。鉴于其已

(二)星光御墅南侧场地平整项目不具备安全生产条件而从事生产经营活动,未有效落实安全生产责任制,存在重大事故隐患,建议予以取缔。

(三)陆南策作为星光御墅南侧场地平整项目的主要负责人,未有效履行法定的安全管理职责,督促、检查本项目的安全生产工作不到位,未能及时消除生故的发生负有责任。建议市安监局依法给予陆南策行政处罚。

七、事故防范和整改措施

为了深刻汲取事故教训,举一反三,防止类似事故再次发生,事故调查组提出以下事故防范和整改措施:

兰江街道办事处要进一步加强对辖区内企业的安全生产监管,通过强化安全生产行政执法和宣传教育,督促生产经营单位严格执行安全生产相关法律法经营单位、从业人员的安全生产法治意识、安全保护意识和安全操作技能,发现事故隐患要督促生产经营单位及时有效治理,发现安全生产违法行为要严格安全生产属地监管责任。

陆南策个人场地平整项目

“5.4”一般车辆伤害事故调查组

2018年6月27日

【打印本

上一篇：余姚大发化纤有限公司“6.5”一般机械伤害事故调查报告

下一篇：余姚市红日机械有限公司“3.28”一般车辆伤害事故调查报告