关于佛山市禅城区南庄永威陶瓷机械厂“11.06”生产安全事故的调查报告

发布时间： 2016-01-22 14:40:15

来源：禅城区安全生产监督管理局

2015年11月6日16时左右，位于禅城区南庄镇溶洲永丰村的佛山市禅城区南庄永威陶瓷机械厂发生一起工人在操作起重机过程导致的高处坠落事故，事故造成一人死亡。事故发生后，禅城区安监局经区政府授权，于2015年11月17日组成事故调查组并负责牵头事故调查组调查。通过现场勘查和调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对有关单位的处理建议和防范措施，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

佛山市禅城区南庄永威陶瓷机械厂成立于2000年4月20日；营业执照注册号：440602000156133；类型：个人独资企业；法定代表人：林铸佳；经营范围：加工、产销：陶瓷机械及配件；注册地址：佛山市禅城区南庄镇溶洲永丰村;

现有员工30人。

二、事故经过和救援情况

2015年11月6日,佛山市禅城区永威陶瓷机械厂安排员工韦礼奇在焊接车间上班。至当天16时12分左右，韦礼奇用竹梯爬上约7吨重球磨机罐体操作桥式起重机吊运该罐体时，从4.1米高的罐体高处坠落到平放于地面的钢板上,头部流血。同车间的工人张晓东发现情况立即呼救，该单位马上组织人员实施救援，打“120”求救，迅速将伤者送往佛山禅城区中心医院抢救。后经医院抢救无效，韦礼奇于当天17时左右死亡。

事故发生后，佛山市公安局禅城分局南庄派出所、区安全生产监管局及南庄分局、区质监局等单位的领导和相关人员先后赶赴现场，进行事故调查取证工作。

三、事故善后处理情况

目前，死者家属已经与事故相关单位达成赔偿协议，其他善后工作正进一步跟进中。

四、事故造成的人员伤亡情况和初步估算的经济损失

此次事故造成1人死亡，韦礼奇，男，汉族，1974年9月24日出生。该起事故造成直接经济损失约为115万元人民币。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故调查组认定本次事故的原因如下：

1.直接原因

韦礼奇（死者）安全意识淡薄，对作业场所存在的危险因素认识不足，没有佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品，违反该厂制定的《桥式起重机安全操作规程》中“吊物上面有人不吊”的规定，没有做足安全措施，是导致事故发生的直接原因。

2.间接原因

佛山市禅城区南庄永威陶瓷机械厂对安全生产工作重视不够，对工人的安全培训教育不到位，没有做好督促、检查生产场所的安全工作，没有及时消除事故隐患，是事故发生的间接原因。

（二）事故的性质认定。

经过对事故的调查，分析事故的原因，事故调查组一致认为该起事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定及处理建议

（一）事故责任的认定。

1.韦礼奇（死者）安全意识淡薄，对作业场所存在的危险因素认识不足，没有佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品，违反《桥式起重机安全操作规程》作业，没有做好安全防护措施，导致发生事故,对这起事故负直接责任。

2.佛山市禅城区南庄永威陶瓷机械厂对安全生产工作重视不够，对工人的安全培训教育不到位，没有做好督促、检查本单位的安全生产工作，没有及时消除事故隐患，导致发生事故，对事故发生负有责任。

（二）处理建议。

1.鉴于对事故负有直接责任的韦礼奇已在事故中死亡，故不追究其责任。

2.建议区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对负有事故责任的佛山市禅城区南庄永威陶瓷机械厂进行立案查处。

七、事故防范和整改措施

（一）责成佛山市禅城区南庄永威陶瓷机械厂及相关责任人按照国家有关规定，积极妥善处理好死者的善后事宜。

（二）责成佛山市禅城区南庄永威陶瓷机械厂按照事故“四不放过”原则，举一反三，认真执行国家有关安全生产、特种设备安全等相关的法律法规，加强安全管理和员工安全培训教育，尤其要加强对从事起重机操作人员、司索作业人员岗位安全和操作技能方面的培训，提高安全意识，建立并落实隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，防止同类事故发生。

（三）南庄镇政府协助相关单位处理事故善后工作。

（四）区质监部门要对佛山市禅城区南庄永威陶瓷机械厂使用特种设备加强监督管理，督促企业落实安全主体责任。

扫一扫在手机打开当前页



【TOP】【打印页面】【关闭页面】