# 梧州市福鑫

2024-06-05 12:51 来源：梧州市龙圩区应急管

2024年4月26日13时18分许，
卷扬机，导致1人死亡的事故。事故
到现场，进行事故的相关处置工作，

根据《中华人民共和国安全生
同意，成立了梧州市福鑫页岩砖厂“
故调查组由区政府办、区工信局、区
全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依
的原则，对事故现场进行勘察取证和
因，认定了事故的责任，提出了对事

## 一、事故基本情况

**（一）事故发生时间：**2024年

**（二）事故发生地点：**梧州市

**（三）事故发生单位：**梧州市

**（四）事故类别：**机械伤害。

**（五）伤亡情况：**1人死亡。死
乡凤栖村民委员会茶坪子村民小组1

**（六）直接经济损失：**约100万

**二、事故发生单位基本情况**

梧州市福鑫页岩砖厂（普通合
要经营场所：梧州市龙圩区龙圩镇
伙期限：2011年7月21日至2041年7
土砌块,登记机关：梧州市工商行政
人。

**三、事故应急处置情况**

**（一）事故发生经过及应急救**

2024年4月26日13时18分许，
砖通过平板车经轨道把砖拉出来,作
导致事故发生。事故发生后，在附
机，马上去关闭电源，立即拨打120
龙圩镇新利村委、公安和其他部门，
龙圩消防救援大队救援人员使用破

事故发生后，龙圩公安分局、
展应急救援处置、现场调查以及相

**（二）事故善后处置情况**

经过梧州市福鑫页岩砖厂负责
赔偿金额，处理好了死者的善后工

**四、事故原因及事故性质**

**（一）事故直接原因**

经调查分析认定，事故发生的直
经轨道把砖拉出来的作业过程中，用
生，造成机械伤害

**（二）事故间接原因**

由于梧州市福鑫页岩砖厂没有制
未及时排查消除生产安全事故隐患，
管及执行不到位，间接酿成本次事故

**（三）事故性质**

经调查认定，这起事故的发生是
没能完善安全生产管理相关制度，没
规程，掌握岗位的安全操作技能，了
生产安全责任事故。

**五、事故责任认定及处理建议**

**（一）事故责任认定**

根据上述调查分析，认定梧州市
第一款“生产经营单位的主要负责人
制度和操作规程；（五）组织建立并
安全生产工作，及时消除生产安全事
条“生产经营单位应当对从业人员进
全生产规章制度和安全操作规程，掌
权利和义务。未经安全生产教育和培
云书操作处置不当，对该起事故负直

**（二）处理建议**

建议由梧州市龙圩区应急管理局
岩砖厂及负责人陈桂兴进行行政处罚

**六、事故整改和防范措施**

梧州市福鑫页岩砖厂一名工人死
企业安全管理不到位、安全管理制度
不当的问题。为防止类似事故的发生

（一）企业在生产经营过程中要

全防护设施，增加安全警示标志。

（二）企业及其负责人要从这

任，制定和完善管理制度和操作规

能，要认真开展隐患排查工作，对

（三）各镇、各有关部门要加

生产责任制的落实，坚决避免类似