

陈汝辉、

2023-06-15 16:15 来源：龙圩区应急管理局

2023年5月30日约15:30时，位于
工人被卷入输送带导致死亡的事故。
事故的相关处置工作，并将事故的情况

根据《中华人民共和国安全生产法
成立了原苍梧新港码头内一筛石场“5
区政府办、区市场局、区应急局、龙
成，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法
则，对事故现场进行勘察取证和对相关
事故的责任，提出了对事故责任的处理

一、事故基本情况

（一）事故发生时间：2023年5月

（二）事故地点：扬州市龙圩区

（三）伤亡情况：1人死亡。死者

码：********。

（四）事故发生责任人：陈汝辉*

（五）事故类别：机械伤害。

（六）直接经济损失：约100万元

二、事故应急处置情况

（一）事故发生经过及应急救援情

2023年5月30日约15:30时，龙圩

料到场调试运行,输送带在作业过程中

机，然后工人何德明（死者）站在输送

倒转，导致何德明被卷进输送带底部，

头，割断下料斗至输送滚轴中间的槽钢

经医生现场抢救后确认抢救无效死亡。

事故发生后，龙圩区政府、龙圩

及相关善后工作。

（二）事故处置情况

经过陈汝辉、李文财等与死者家属

者的善后工作。

（三）事故责任单位相关情况

根据调查了解，发生事故的筛石

营。该场地由陈汝辉于2022年10月1日

月1日至2023年10月1日，场地面积68

产线，有3条线筛选规格大小不同的石

人供述，全套生产设备均为二手设备，

相关手续。

三、事故原因及事故性质

（一）事故直接原因：

经调查分析认定，事故发生的直
冒险作业，站上输送带清理输送带上
之间的石料被清理了一部分后输送带
转，导致何德明被卷入输送带底部，

（二）事故间接原因：

由于经营投资人陈汝辉和李文财
案，没有安装安全警示标志，设备防
不到位，间接酿成本次事故。

（三）事故性质

经调查认定，这起事故的发生是
没能完善安全生产管理相关制度，没
致发生的一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任认定

根据上述调查分析，认定经营投
《中华人民共和国安全生产法》第二
单位的决策机构、主要负责人或者个
责任。”，对该起事故负有责任。工人
事故中不幸身亡，故不追究其责任。

（二）处理建议

1、建议由梧州市龙圩区应急管理
行行政处罚。

2、建议由梧州市公安局龙圩分局
罪作进一步调查处理。

3、建议由梧州市龙圩区市场监督
否构成无照经营行为作进一步调查处理

五、事故整改和防范措施

原苍梧新港码头内的陈汝辉、李

这起事故暴露出了经营投资人的安全
人员安全意识淡薄、缺乏基本的安全
做好以下方面的工作：

（一）经营投资人要加大安全生产
管理工作，发现问题和隐患要立即整
警示标志。

（二）经营投资人要从这起事故
观原因，针对事故发生暴露出来的问
员的教育培训和考核工作，提高从业
安全生产大检查工作，对生产过程中

（三）经营投资人要开展针对性
能够正确地处置，尽最大能力减轻事

（四）各镇、各有关部门要加大
三，制定并落实措施，预防和杜绝类

原苍梧新