广西梧州市龙圩区人民政府
www.wzlxq.gov.cn
GVANGJSIH VUCOUH LUNGZHIH GIH YINZMINZ CWNGFUJ

大坡镇

2023-07-17 08:27　来源：龙圩区应急管理局

2023年6月15日约16时18分，位于梧州
法规，并经梧州市龙圩区人民政府批准，20
区建设局、区林业局、大坡镇人民政府等相

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、
员伤亡情况，认定了事故性质，提出了对有

一、事故基本情况

（一）事故发生时间：2023年6月15日1

（二）事故地点：梧州市龙圩区大坡镇

（三）事故类别：坍塌。

（四）伤亡情况：1人死亡。

（五）死者情况：林华兰，女，57岁，

（六）事故责任人：

1、陈辞海，男，梧州市藤县村民。

2、罗梓铭，男，梧州市龙圩区村民。

二、事发场地基本情况

1.租赁情况：发生坍塌所在地为梧州市
议，承租期限2023年5月25日至2033年5月

2.现场情况：现场为一处从山边向里开

面坡度均为90度，且[illegible]防护、支护

三、事故发生经过及应急救援情况

经查，罗梓铭与陈辞海两人经朋友介绍，

烧制老式的青砖土窑。因陈辞海有从事该行

责买菜、采购物资等后勤工作。2023年6月

宽4米、内宽8米、深度15米、内高度15米、

砖墙。6月15日16时18分左右，有五个工人

泥口毫无征兆的塌下来，塌下来的土方（约

现场并组织人员开展施救工作，同时拨打12

相继到达现场，消防指挥员到场后立即前往

用铁铲进行挖掘，并不断和知情人确定被困

看，发现其无意识、心跳停止，无大动脉搏

分抢救无效宣布临床死亡。

四、善后工作开展情况

事故发生后，龙圩区人民政府多次组织

及梧州市信访局调解，于2023年6月30日达

五、事故原因分析及事故性质

事故调查组通过现场勘察、询问有关当

陈辞海、罗梓铭两人无视国家相关规定，

境保护厅《关于印发广西壮族自治区墙体材

造的土窑，属于淘汰类第二条里面的“轮窑、

聘请挖掘机、工人在该土地坡底进行违法削

人施工，未认识到有随时坍塌的隐患，未能

起有责任的坍塌事故。

六、事故责任的认定

陈辞海、罗梓铭两人对此次事故的发生

七、事故处理建议

1、建议由梧州市公安局龙圩分局依据《

2、由自然资源部门、林业部门、建设部

铭、陈辞海私自开挖土地建土窑的行为作进

八、防范措施

一是提高思想认识，全面加强问题整改。

戒线，严禁人员进入。

二是汲取事故教训，举一反三深化排查

“动土必问”，引导群众依法用地规范报批，

及管控职责，压实镇村干部、村级巡察专员

棚、废弃养殖场等重点场所，及时发现和制

三是严查违规动土，坚决打击非法行为

目合法性，坚决杜绝无审批手续施工、超范

违法线索与其他部门共享，推动一案多查，

四是加强安全教育，筑牢安全防线。各

群众树立安全意识，筑牢安全底线，切实营

群众讲解分析事故及灾害的应对和防范措施，