

资源县锴源冶炼有限公司“4•19” 一般生产安全事故调查报告

2026-08-27 17:30 来源：资源县应急管理局

2026年4月19日上午10时许，资源县中峰镇枫木村一冶炼厂发生一起事故，造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及有关规定，资源县人民政府办公室于2026年4月23日成立了资源县锴源冶炼有限公司事故调查小组,调查小组由县公安局、县应急局、县总工会、县人社局、中峰镇人民政府等单位组成，并邀请资源县纪委监委、检察院派员参加。

一、事故发生单位概况

资源县锴源冶炼有限公司成立于2010年1月，法人代表陈赞，公司地址：资源县中峰镇枫木村李家山工业园，经营范围：锰渣、碳锰铁、硅锰合金。

二、死者情况

谢林涛,男，45岁，桂林市全州县龙水镇桥渡村委万福村人，身份证号：452323********2515，生前为资源县锴源冶炼有限公司机修工。

事故发生在2026年4月19日上午10时许，地点在资源县中峰镇枫木村李家山冶炼区。

四、事故发生经过、救援及善后处理情况

2026年4月19日上午9时，资源县锴源冶炼厂职工杨盛福、谢林涛在未经公司任何领导和负责人的授权或出巡查入厂高压电线路，排查安全隐患。两人采取分路巡查，然后汇合的巡查方式。在两人即将汇合相距10米一根刚生长出来的楠竹笋，楠竹笋高约10米，竹笋尖连搭在110千伏高压线上，由于刚生长出来的竹笋含水量到竹笋时导电，杨盛福不敢贸然救助，于是拨打南方电网调度室电话通知停电，同时通知公司负责人陈宙明，“120”急救中心电话，20分钟后“120”急救中心医务人员到达现场，经过约20分钟的心肺复苏抢救无效死

事故发生后，县公安局刑警大队、中峰派出所及时赶到现场勘查取证，县应急管理局、中峰镇政府等部门相关事宜。4月25日，厂方与死者家属达成赔偿和谅解协议，厂方按照工伤死亡补助标准一次性支付死者家属再提出任何诉求。

本次事故未造成其他任何社会影响因素。









五、事故发生的原因

（一）直接原因

1、春季竹笋生长速度快，笋尖连搭高压电线，且含水量高，易导电，谢林涛在不经意间触碰到竹笋，导致

2、作业人员未采取任何防护措施。

（二）间接原因

作业人员未经公司领导或负责人安排，自行外出巡查高压电线路，对周围危险性辨识不清，缺乏自我保护

六、事故性质

经调查，该事故是公司在停产期间，在公司未进行任何工作部署的情况下，巡查人员自行决定的行为，且在自然环境下形成了不可预料的安全隐患，公司在停产期间开展了职工安全生产教育培训，对厂房内进行了全排查厂外高压电线的安全隐患时发生的意外事故，经调查小组研究，认定该事故属于一般生产安全非责任事故

七、事故防范和整改措施

“4·19”生产安全事故给人民群众造成了生命财产损失，教训十分深刻，为认真汲取教训，采取有效防范次发生，对资源县锴源冶炼有限公司提出以下整改意见：

（一）加强教育培训，提高作业人员的安全意识

员不得上岗作业，坚决杜绝特种作业人员无证上岗。

（二）组织建立并落实隐患排查治理机制，及时消除生产安全事故隐患。

应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术和管理措施，及时发现并消除事故隐患。

资源

“

文件下载：

4.19.事故调查报告.doc

主办：资源县人民政府办公室 承办：资源县人民政府信息中
电话：0773-4311142 邮箱：zyzfb4311368@163.com 关于
桂公网安备 45032902000106号 桂ICP备05015519号-1 网站标识码：45