“6•23”卓越梅林中心广场死亡事故调查报告

已归档
归档时间
2015-12-11

信息提供日期：2014-12-11 00:00　　来源：区安监局

2014年6月23日10时左右，卓越梅林中心广场一期三栋1001室发生一起触电事故，造成1名人员死亡。区安监局接到事故报告，立即派员前往事故现场开展调查。

2014年7月4日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，经区政府批复同意，成立了由区安监局牵头，区监察局、福田公安分局、区总工会、区住建局为成员单位的事故调查组，并邀请区人民检察院派员参加调查工作。

一、事故基本情况

（一）事发时间：2014年6月23日10时左右；

（二）事发地点：卓越梅林中心广场一期三栋1001室；（三）事故类别：触电；

（四）伤亡情况：死亡1人（郭振辉，男，29岁，广西人）；

（五）直接经济损失：45万元。

二、事故相关单位概况

工程发包方：深圳市瑞捷建筑工程咨询有限公司，成立于2010年4月12日，法定代表人为王丽华，公司地址为深圳市宝安区民治街道民康路东明大厦529、531。

工程承包方：深圳市嘉宝成电器有限公司，成立于2006年3月17日，法定代表人王丽明，公司地址为深圳市宝安区新安街道文汇社区前进一路309-2号。

三、事故经过

2014年5月27日，深圳市瑞捷建筑工程咨询有限公司为其公司的新办公场所(卓越梅林中心广场一期三栋1001室)安装中央空调，与深圳市嘉宝成电器有限公司签订了一份工程造价为6万元的中央空调安装工程合同。6月23日10时许，深圳市嘉宝成电器有限公司聘请的工人郭振辉在安装中央空调时触电，经工友送往附近的梅林医院进行救治，无效死亡。

四、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

死者郭振辉安全意识薄弱，无电工资质违章、违规从事电工作业，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

深圳市嘉宝成电器有限公司对施工作业现场安全监管不到位，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

这是一起工人郭振辉无电工资质违章、违规作业，深圳市嘉宝成电器有限公司对施工作业现场安全监管不到位导致的生产安全事故。

五、 责任认定及处理建议

（一）郭振辉，安全意识薄弱，无电工资质违章、违规从事电工作业，对事故发生负直接责任。鉴于郭振辉在事故中死亡，建议不予处理。

（二）深圳市嘉宝成电器有限公司，系空调安装工程承包单位，对施工作业现场安全监管不到位，对事故发生负管理责任。建议由区安监局依据相关法律法规对该单位进行处理

六、整改措施

（一）深圳市嘉宝成电器有限公司应加强对施工作业现场安全管理，并按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。

（二）从业人员应严格遵守法律法规及行业标准，加强对安全生产相关知识的学习，增强自身安全意识，杜绝违章作业行为。

（三）各有关单位和个人应充分认识安全生产工作的重要性，深刻汲取事故教训，强化安全生产责任制，严格执行安全生产的各项法律法规，对安全生产工作不走形式、不走过场。

•

分享到：

【打印本页】【关闭窗口】

福田区人民政府

The People's Government of Futian District

关于我们

主办：深圳市福田区人民政府办公室

承办：深圳市福田区政务服务和数据管理局

技术支持：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

地址：深圳市福田区福民路123号1409室

福田概况

版权保护

隐私声明

网站地图

网站在线纠错 0755-83131090

适老化 无障碍服务

政府网站找错

"i福田"小程序

幸福福田公众号

福田政务公众号

粤ICP备12001664号　网站标识码：4403040003　粤公网安备 44030402002541号　区政府行政执法投诉邮箱：ftfzb2017@szft.gov.cn　区政府及各行政执法部门行政执法监督投诉举报方式