梧州循环经济产业园

2021-12-31 09:05　来源：龙圩区应急管理局

2021年10月20日约13:30时，梧州循环园
人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告
方工程取土点坍塌死亡事故调查的函》（龙政
故调查组（以下简称：事故调查组），负责对
调查，并调取相关资料，现已查明了事故发生
况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故时间：2021年10月20日约13

（二）事故地点：梧州循环经济产业园区

（三）伤亡情况：1人死亡。

（四）施工方（个人承揽）：倪**。

（五）事故类别：坍塌。

（六）死者情况：陈**，男，43岁，家

二、梧州循环经济产业园区二期东南片区

梧州循环经济产业园区二期东南片区土方
工期约6天。

三、事故发生经过及应急救援情况

梧州循环经济产业园区二期东南片区土方
工，陈**和他驾驶的[illegible]（车牌号：
业园区二期东南片区土方平整取土点的装土点
自卸货车的车头被坍塌的土方掩埋，陈**被困
场的钩机立即清理被埋车辆旁边的土方并赶到
生命特征。

接报后，园区管委会及龙圩区应急管理局

经过倪**等与死者家属方的协商，按照相

依照事故调查处理相关规定，梧州市龙圩
员会成立了由管委会副主任郑振菊为组长，相

四、事故原因分析及事故性质

（一）事故直接原因分析：

梧州循环经济产业园区二期东南片区土方
未按要求进行分级放坡排险，陈**不按规范保

（二）事故间接原因分析：

由于承包者倪**未投入足够资金，未能保

同时，由于降雨原因造成施工现场边坡土

（三）事故性质

经调查认定，这起事故的发生是由于施工
检查安全生产工作，资金投入不足，致使施工

五、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任认定

根据上述调查分析，认定倪**在梧州循环
十三条，对该起事故负主要责任。陈**不按规

（二）处理建议

建议由梧州市龙圩区应急管理局依据《中

六、事故整改和防范措施

循环园区“10·20”土方工程取土点坍塌死
生产主体责任不落实、安全管理制度不落实，
未然，应做好以下工作：

（一）建筑行业主管部门要加强监管，责
理，认真落实安全生产责任制及建筑领域管理

（二）要从这起事故中认真吸取教训，举
认真开展对从业人员的安全教育培训和考核工
行检查，消除事故隐患，做好安全防范措施。