观山湖区长岭街道金融城“8·16”一般触电事故调查报告

2024年8月16日17时30分许，观山湖区长岭街道金融城MAX-B座5楼发生一起触电事故，造成1人死亡（死者：王*刊，男，身份证号：522**********214，25岁，贵州省道真县人）。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）相关规定，经观山湖区人民政府批准，成立了由区应急局、区大数据局、区消防救援大队、区公安分局、区总工会、长岭街道办事处等有关部门组成的观山湖区长岭街道金融城“8·16”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查勘、调查取证、综合分析等方式查明了事故发生的经过、原因、直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了处理建议和事故防范及整改意见，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生地点基本情况

事故发生地点位于观山湖区长岭街道金融城MAX-B座5楼吊顶上。

（二）事故项目及涉及单位基本情况

1.项目基本情况。2024年8月，为改善观山湖部分区域手

机信号覆盖问题，由北京华光浩阳科技有限公司在贵阳市观山湖区开展室内手机信号分布系统的建设，项目总计资金93万（以实际建设后验收为准），按照计划分别在观山湖区手机信号薄弱各点位建设，计划2024年年底完成132个点，其中2024年8月14日开始金融城MAX-B座点位建设，涉及资金2万元，由贵州云筑工程有限公司具体实施。

2.北京华光浩阳科技有限公司（以下简称：北京华光）：事故总包方，统一社会信用代码：91110106802238899；注册地址：北京市丰台区科学城海鹰路9号2号楼203（园区），经营范围：基础电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；对外承包工程；工程管理服务；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；信息系统运行维护服务；物业管理；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；通信设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3.贵州云筑工程有限公司（以下简称：云筑公司）：事故分

包方，死者王*刊所属公司，统一社会信用代码：91520100565002820L；注册地址：贵州省贵阳市云岩区白云大道201号实验楼48栋3号房，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（通讯工程设计、施工、维护、勘察勘探服务；通讯工程施工；公共安全防范工程的设计施工及维修；通信技术咨询；代理商标注册、专利申请、版权登记，计算机软件研发、咨询、维护、测试服务，通信技术基础设施服务，广告设计、发布、代理、会议会展服务；室内保洁；销售：电子产品，通信产品，计算机软硬件及配件，机电设备，仪器仪表，电线电缆，办公用品，酒店用品，电网设备及配件。）

二、事故发生经过及善后处置情况

（一）事故发生经过

2024年8月16日，王*刊带邓*令、冉*新在观山湖区长岭街道金融城MAX-B座5楼进行5G网络升级作业，期间王*刊、邓*令在金融城MAX-B座5楼打开吊顶(楼面距离吊顶高度3.8米），进入检修口进行5G光纤铺设作业，冉*新在5楼地面负责给上面两人递送物料，在检修口作业中，王*刊在前面拖动光纤进行铺设和加固，邓*令在后往王*刊所在位置向前移送光纤，两人间距10余米，视线被检修孔内90°拐角阻隔，17时30分

许，邓*令听到王*刊“啊”的喊叫声，随即呼喊并上前查看，距王*刊3米左右时，触摸脚下钢架发现有触电的酥麻感后，未敢上前救援，同时听见王*刊发出“呜呜呜”的声音。邓*令随即呼喊冉*新告知其触电情况，并告知云筑公司联系中天物业进行断电，并组织人员将王*刊从检修口内救出。18时15分许，120救护人员到达现场，将王*刊送贵州省人民医院观山湖院区进行抢救，后经医院确认抢救无效死亡。



（现场定位图）



（现场图）

（二）善后处置情况

1.事故发生后，黄*立即拨打119和120，并电话通知云筑公司相关负责人等人员赶到现场处置。随后，经中天物业三公司、区公安分局、区应急管理局、区消防救援大队、长岭街道、120救护车等共同组织救援，被困人员在政府各相关部门的救援下脱困，但因伤势过重抢救无效死亡。

2.在属地政府的协调下，2024年8月17日，云筑公司赔偿死者家属123.8万元（已全部支付完毕），未出现衍生事故情况。

（三）相关单位履职情况

1.观山湖区大数据局：2024年以来，主要领导主持召开安全生产工作会议10次，安排部署大数据领域安全生产重点工作任务，压紧压实局各相关科室安全生产责任。期间制定了大数据领域“春节”“五一”“国庆”期间安全生产消防安全检查方案，组织产业科人员对企业、产业园区、数据中心等开展安全检查，多次提醒督促辖区大数据相关企业开展风险研判，强化安全管理。

2.观山湖区长岭街道办事处：2024年先后4次在专题会上调度街道安全生产工作，4次对辖区企业开展安全宣传和培训工作，协助上级负有安全生产监管责任部门对辖区超市、商业综合体、工地、加油站、物业公司等重点企业开展安全检查，督促企业严格落实企业主体责任，共计对46家企业开展行政执法检查，辅助做好行政处罚11家，处罚金额共计1.13万元；组织对辖区临街商铺、校园、酒店、商超、室内外装修、高空作业、文体设施、老旧危楼、征拆项目等领域开展安全隐患大排查工作，发现隐患720条，督促整改隐患720条。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该起事故共造成现场一名员工死亡，死者：王*刊，男，身份证号：522**********214，25岁，贵州省道真县人。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》规定，事故造成

直接经济损失123.8万元。

四、事故原因及事故性质

（一）直接原因

事故调查组综合认定此次事故的直接原因为：

王*刊本人在吊顶上检修口作业时，自身移动和拖动光纤过程中损坏吊顶上照明线路，照明线与金属吊顶接通造成金属吊顶板上的王*刊触电是导致事故的直接原因。

（二）间接原因

1.贵州云筑工程有限公司，在实施施工作业中，未向北京华光浩洋公司报备、未向监理公司报备、未向街道办及行业主管部门报备，自行组织施工作业；企业现场管理人员未及时督促员工规范穿戴防护装备；错误的认为进入检修口内不需要特种作业操作证，是造成事故的间接原因之一。

2.王*刊本人本身未经特种作业培训并取得相应资格（电工证和高处作业证）进入离地高度3.8米吊顶上检修口作业，其本人对检修口内照明线路、消防线路等风险预判不足；未规范穿戴劳动保护用品，缺乏对自身安全的保护是导致事故的间接原因之一。

（三）事故性质

经调查组综合分析认定：观山湖区长岭街道金融城“8·16”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故的责任认定

（一）建议免予处罚人员

王*刊，在作业过程中未规范穿戴劳动保护用品、未取得特种作业资格证从事作业，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其相关责任。

（二）对相关人员的处理建议

1.黄*文，云筑公司金融城 MAX-B 座区域施工班长，在施工中未及时督促王*刊规范穿戴防护用品，未制止和纠正违反操作规程的行为；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[①]之规定。建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[②]之规定对其进行处罚。

2.马*霞，云筑公司总经理助理、实际项目负责人，对项目现场管理安全风险和隐患辨识不足，对公司各项规章制度执行不力；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[①]之规定。建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[②]之规定对其进行处罚。

3.李*纪，北京华光贵阳片区项目负责人，对云筑公司具体执行过程未履职监督到位，对云筑公司未经报备私自开展作业失察，未及时发现事故隐患。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条[③]的规定，建议由贵阳市观山湖区应急管理局对其给予警告，并依法依规给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的有关单位

贵州云筑工程有限公司，在实际作业过程中安排未取得特种作业操作证人员进入检修口作业，企业管理层对员工自身防护装备穿戴未及时督促。对事故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[4]规定进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，切实防止类似事故再次发生，提出以下建议：

1. 区大数据局，要提高政治站位，统筹做好发展和安全。要坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，坚持底线思维和红线意识，大力推进安全发展。在实际工作中，要强化统筹、主动作为，积极帮助、指导企业做好各项安全管理工作。

2.长岭街道办事处，要持续加强安全生产监管，加强对物业的指导督促，督促其及时向街道办报告小施工等具体情况。持续开展特种作业专项排查，及时发现各类生产经营活动中的重大事故隐患。

3. 贵州云筑工程有限公司，要加强对作业现场的日常安全管理，并认真做好安全隐患排查治理，对查出的安全隐患问题要认真落实整改及时消除。要加强对公司从业人员的安全教育培训及考核，考核合格后方可上岗，从而提高从业人员的安全意识及事故防范能力。

①《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……②《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责，……导致发生生产安全事故的，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……③《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；……④《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……