观山湖区朱昌镇“12·29”一般物体打击事故调查报告

2024年12月29日11时43分许，观山湖区朱昌镇湖山郡五期项目发现一男子倒在地面上死亡（死者：左**，性别：男，身份证号：522**********717，贵州省遵义市人）。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）相关规定，经观山湖区人民政府批准，成立了由区应急局、区住房城乡建设局、区公安分局、区总工会、朱昌镇等有关部门组成的调查组。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查勘、调查取证、综合分析等方式查明了事故发生的经过、原因、直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了处理建议和防范及整改意见，现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生地点

事故发生地点位于观山湖区朱昌镇湖山郡五期工地。

（二）事故项目及涉及单位基本情况

1.项目基本情况。轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程一标段施工，项目建设单位为贵阳地铁置业有限公司。项目位于观山湖区规划百花2号路与金湖路交叉口西北侧，总建

筑面积 301695.27 平方米，地上建筑面积 224186.16 平方米，地下建筑面积 77509.11 平方米。

2.总包单位：中建科技集团有限公司贵州分公司（以下简称：中建科技）：统一社会信用代码：91520122MA6GMQWG88；注册地址：贵州省贵阳市花溪区董家堰村螺丝冲 1 层，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营（技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术推广；建设工程项目管理；工程勘察设计；规划管理；施工总承包；销售建筑材料、机电设备、机械设备；租赁建筑工程机械、建设工程设备；）。

3.分包单位：贵州欣欣希成建设工程有限责任公司（以下简称：贵州欣欣希成公司）：死者左**所属公司，统一社会信用代码：91520103MABWUWC891；注册地址：贵州省贵阳市云岩区大营路街道大营坡中建华府（贵阳市大营坡片区棚户区改造项目）F 地块 F1-F8 栋 F5 单元 19 层 7 号，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营（建设工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑劳务分包；土石方工程施工；园林绿化工

程施工；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））。

4.分包单位：四川庞源机械工程有限公司（以下简称：四川庞源）：统一社会信用代码：91510000694841 76XB；注册地址：四川省成都市金堂县淮口街道橙叶路9号；经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；施工专业作业；特种设备检验检测；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通机械设备安装服务；机械设备研发；机械设备销售；电气设备修理；专用设备修理；特种设备销售；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；金属材料销售；建筑工程用机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5.监理单位：三维建设工程咨询有限公司（以下简称：三维建设）：统一社会信用代码：91520100214488259J；注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：水利工程建设监理；公路工程监理；建设工程施工；房地产开发经营；单建式人防工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产评估；房地产经纪；物业管理；国内劳务派遣（有效期限：2025 年 2 月 17 至 2026 年 12 月 19 日）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））。

二、事故发生经过及善后处置情况

（一）事故发生经过

2024 年 12 月 29 日 11 时许，施工班组安排木工师傅左**在朱昌镇湖山郡五期项目 3 号楼 13 层进行垫木方作业，11 时 40 分许，塔吊班刘**安排左**协助塔吊班将模板从吊台上移动到楼板上，当时左**正在蹲着垫木方，刘**看到后，随即告诉他塔吊快来了，请他准备接一下，左**听到后就站起身来，准备去接钩时突然往下摔倒，拖拽碰撞导致旁边高处模板掉落压在其身上。突发情况发生后，现场人员立即向前对左**施救，把压他身上的模板移开，并清理周边，将左**移出倒塌区域。刘**等人立即电话联系项目安全负责人童**，现场其他人员拨打 120 电话后又将有关情况汇报给公司相关负责人，公司有关负责人随即将信息报至区住建等区政府有关部门，后童**等项

目有关负责人到现场后，立即组织救援，12 时许 120 救护人员到达现场，左**于 12 时 08 分许经抢救无效确认死亡。

（二）善后处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打 120，并电话通知项目总包及分包公司、监理单位等人员赶到现场处置。随后，项目有关负责人及公安、朱昌镇、区住建局、区应急局等政府有关部门到达现场处置。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该起事故共造成现场一名员工死亡，死者：左**，性别：男，身份证号：522**********717，贵州省遵义市人。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》规定，事故造成直接经济损失 165 万元。

四、事故原因及事故性质

（一）直接原因

调查组综合认定造成此次事故的直接原因为：左**在作业过程中不慎被高处掉落的模板砸伤，后送医抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.贵州欣欣希成建设工程有限责任公司，落实安全规章制度不力，各岗位安全生产责任不清晰，日常安全教育培训不规范，员工在作业时安全意识不足。

2.贵州欣欣希成建设工程有限责任公司，员工日常作业不规范，存在作业面模板运送、堆放不规范，安全技术交底不仔细等问题，本身安全管理上存在缺失。

（三）其他情况

1.四川庞源机械工程有限公司，塔吊日常动态监管不规范，在调查核实中发现12月期间个别塔吊带病。

（四）事故性质

经调查组综合分析认定：观山湖区朱昌镇“12·29”亡人事故是一起一般物体打击生产安全事故。

五、追责问责建议

（一）对相关人员的处罚建议

1.罗**，群众，贵州欣欣希成建设工程有限责任公司在轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程一标段法人代表，督促落实公司制度不力，落实安全规章制度不力，日常安全教育培训不规范，员工在作业时安全意识不足。对事故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[①]之规定对其进行处罚。

2.裴**，群众，贵州欣欣希成建设工程有限责任公司在轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程一标段班组长，班前交底不细致，风险研判不足。对事故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[②]之规定对其进行处罚。

3.童**，群众，中建科技集团有限公司贵州分公司安全监督管理部负责人、轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程一标段项目安全总监，未依法督促贵州欣欣希成建设工程有限责任公司落实安全生产制度，未及时发现隐患，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条[3]的规定，建议由贵阳市观山湖区应急管理局对其给予警告，并依法依规给予行政处罚。

4.王**，中共党员，中建科技集团有限公司贵州分公司轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程一标段项目经理，未整体统筹协调好生产过程中各方职责，违反安全管理规定作业，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条[3]的规定，建议由贵阳市观山湖区应急管理局依法依规给予行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的有关单位

贵州欣欣希成建设工程有限责任公司，日常作业不规范，存在作业面模板材料堆放不规范、安全技术交底不仔细等问题，对事故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[4]规定进行行政处罚。

（三）对发现其他问题线索处理建议

四川庞源机械工程有限公司，塔吊日常动态监管不规范，在调查核实中发现12月期间个别塔吊带病。建议将线索转交区住房城乡建设局深入调查核实，结合实际情况惩处。

（四）有关监察单位处理意见

根据《关于在生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的指导意见（试行）》（黔纪发〔2021〕7号）要求，对事故调查中发现的有关人员的问题线索及相关材料移送纪委监委。对有关人员的党政政务处分，由纪委监委提出。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，切实防止类似事故再次发生，提出以下建议:

1.区住房城乡建设局，要进一步提高政治站位，统筹做好发展和安全。要坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，坚持底线思维和红线意识，大力推进安全发展。在实际工作中，要强化统筹、主动作为，积极协调沟通，帮助、指导企业做好各项安全管理工作，督促企业主动做好各类从业人员的动态管理。

2. 贵州欣欣希成建设工程有限责任公司，完善安全管理制度，加强各类制度的执行，建立健全安全管理制度体系，明确各岗位安全生产责任的技术要求，加强日常和定期安全隐患排查的技术方法应用，确保隐患整治工作符合技术规范。

3.其他相关单位，加强施工作业过程中的动态监管。一是针对材料堆放问题，按照安全技术规范要求，全面排查材料堆放不满足安全要求的情况，及时采取整改措施消除隐患。二是强化各类塔吊的动态管理，确保各项功能有效后方可持续运行，严禁冒险指挥、冒险作业，从技术角度消除作业面安全隐患。

三是加强各方面的沟通协调，建立从业人员健康档案信息系统，动态跟踪记录从业人员的健康状况及精神状况，按照相关技术规范要求组织定期体检。

---

①《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……②《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责，……导致发生生产安全事故的，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……③《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；（四）超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的；……④《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……