福鼎前岐“12•24”一般道路交通事故调查报告

来源:应急局 发布时间: 2026-05-20 08:43 浏览量：250

2025年12月24日18时40分许，福鼎市前岐镇环湾大道与滨溪西路交叉口发生一起重型货车碰撞同向运输车事故，造成驾驶员1人死亡及车辆损毁的一般道路交通事故。

2026年1月8日，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经福鼎市人民政府批准，成立了福鼎前岐“12·24”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由市应急管理局、市公安局、市交通运输局、市总工会、福鼎公路事业发展中心、前岐镇人民政府等单位相关人员组成。同时，邀请市纪委监委、检察院派员参加，各有关部门配合调查组开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术分析、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施的建议。

一、事故性质认定

经调查认定，福鼎前岐“12·24”一般道路交通事故是一起因驾驶员未观察路面、未按操作规范安全驾驶造成的一般生产经营性道路运输安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

福建飞马物流有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：913**********74，法定代表人：孙*飞，公司类型是有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本1000万元人民币，住所：福建省福州市晋安区化工路127号合利物流园55-56。成立日期：2017年05月24日。经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；大型物件运输；货物运输代理；搬运、装卸服务（以上运输不含危险化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）事故车辆基本情况

1.闽A***76号重型厢式货车，品牌型号:解放牌CA5**********E6;行驶证载明所有人:福建飞马物流有限公司，登记住所:福建省福州市晋安区化工路127号合利物流园55-56，使用性质:货运，初次登记日期:2022年04月20日，检验有效期止:2026年04月30日，交强险投保于华安财产保险股份有限公司宁德市分公司。

2.**运输车，品牌型号:豪泺;交强险投保于中国人寿财产保险股份有限公司宁德市分公司。

（三）涉事驾驶人员情况

徐**，男，出生日期:****年**月**日，汉族，住址:福建省浦城县，户籍地址:福建省浦城县，持有准驾车型A2E的机动车驾驶证，档案编号:**********，初次领证日期:1999年07月15日，有效期止:2030年07月15日，系福建飞马物流有限公司员工，闽A***76号重型厢式货车驾驶员。

刘**，男，出生日期****年**月**日，汉族，户籍地址:河北省石家庄市，持有准驾车型C1的机动车驾驶证，档案编号:**********，初次领证日期:2016年08月15日，有效期止:2032年08月15日，运输车驾驶员。

（四）事故发生经过

2025年12月24日15时许，徐**接到公司派发从宁德市蕉城区卓高科技公司往福鼎市福达机电双岳厂区3号仓库的运输任务。17时50分许，徐**驾驶闽A***76号重型厢式货车到达福鼎市福达机电双岳厂区3号仓库卸货并新装货物。18时25分许，徐**驶闽A***76号重型厢式货车从福达机电双岳厂区3号仓库出发前往宁德市蕉城区卓高科技公司。18时40分许，行经福鼎市前岐镇环湾大道与滨溪西路交叉路口时，车头碰撞同向前方由刘**驾驶等待交通信号灯通行的运输车车尾，造成徐**受伤及两车损坏的交通事故，徐**经送往福鼎市医院抢救无效于21时死亡。

（五）事故现场情况

事故现场位于福鼎市前岐镇环湾大道与滨溪西路交叉路口，该路口限速60km/ h，设有交通信号灯，交通信号灯工作正常。该路口为三枝交叉路口，西北往福鼎市前岐镇环湾西路方向，东北往双岳大道方向，东南往前岐镇柯湾村方向，西北、东南走向为环湾大道，道路中心金属护栏隔离。西南半幅路段共3条机动车道、1条非机动车道，机动车道路宽11米，非机动车道路宽3米，机、非车道有绿化带隔离。沥青路面平直干燥，夜间有路灯照明。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡，死者：徐**，系闽A***76号重型厢式货车驾驶员。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721–1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，事故调查组核定本起事故直接经济损失约107万元。

三、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

12月24日18时40分许，事故发生后，刘**在经历撞击后下车查看情况并尝试施救。因发现驾驶员被卡在车内无法脱困，施救未果，刘**于18时50分许拨打“110”报警。接报后，福鼎市公安局“110”指挥中心立即启动应急联动机制，同步调派“120”急救中心、“119”消防救援力量赶赴现场，并指令交通管理大队民警迅速出警。相关人员抵达后，立即开展现场勘查、交通疏导及人员询问调查等处置工作。

（二）医疗救治和善后情况

“120”急救中心接到事故警情，立即调派医护人员及车辆前往处置，“119”救援人员将伤者徐**从车辆中救出后，由120救护车送往福鼎市医院抢救，当日21时许徐**经抢救无效死亡。

2026年1月26日,经福鼎市道路交通事故人民调解委员会组织死者徐**家属和福建飞马物流有限公司进行调解，达成赔偿意向并签订调解书，事故善后工作得到妥善处理。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，刘**报警及时，市公安局交通管理大队、“120”急救中心应急响应及时，事故应急救援迅速，现场处置得当，信息报送及时，事故应急处置较好。

四、事故原因分析

（一）直接原因

福鼎市公安局交通管理大队于2026年01月09日出具《道路交通事故认定书》（第350**********98号），认定事故原因：徐**驾驶闽A***76号重型厢式货车未观察路面情况、未按操作规范安全驾驶，其行为与本事故发生有直接因果关系；

刘**未实施与事故发生存在因果关系的行为。

综上所述，徐**违法驾驶是造成本次事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.死因鉴定情况

福鼎市公安局交通管理大队委托福建正扬司法鉴定所鉴定，福建正扬司法鉴定所鉴定出具《司法鉴定意见书》(闽正扬司鉴所〔2025〕病鉴字第229号)，鉴定意见为:根据检验情况，结合案情，死者徐**符合交通事故致胸腔脏器破裂出血、右侧胫腓开放性粉碎性骨折致创伤性失血性休克死亡。

2.酒精、毒品鉴定情况

福鼎市公安局交通管理大队委托相关司法鉴定所对死者徐**血样进行鉴定。福建正扬司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》(闽正扬司鉴所〔2025〕醇鉴字第09*2号)，鉴定意见为:送检试管编号为NN0***71血样中未检出乙醇。福建南方司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》(南方司法鉴定中心〔2025〕毒鉴字第2025***72号)，鉴定意见为:送检的LL33**25血液中未检出甲基苯丙胺、氯胺酮、MDMA、吗啡成分。

刘**现场呼吸式酒精检测的唾液其呼气酒精含量为0mg/100mL；使用唾液进行吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联合检测试剂(胶体金法)检测结果均呈阴性。

3.技术鉴定情况

福鼎市公安局交通管理大队委托福建行健司法鉴定所对事故车辆进行车辆安全技术状况鉴定。福建行健司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》(闽行健司鉴所〔2025〕痕鉴(技术状况）字第1249-1号)，鉴定意见为:发生交通事故前，运输车灯光系、转向系和行车制动系技术状况符合要求。福建行健司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》(闽行健司鉴所〔2025〕痕鉴(技术状况）字第1249-2号)，鉴定意见为:发生交通事故前，闽A***76号重型厢式货车灯光系、转向系和行车制动系技术状况符合要求。

福鼎市公安局交通管理大队委托温州宏顺司法鉴定所对闽徐**驾驶的闽A***76号重型厢式货车进行行驶数据分析和行驶速度鉴定。温州宏顺司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》(温宏顺所〔2025〕痕鉴字第26*0号)，鉴定意见为:根据对闽A***76号重型厢式货车的汽车行驶记录仪进行数据采集，分析如下:(1)闽A***76号重型厢式货车事故发生碰撞时的行驶速度为63km/h；(2)闽A***76号重型厢式货车在事故发生前有过1分7秒的停车时间，然后起步行驶约1分19秒时间后发生碰撞事故，行驶期间最高行驶速度66km/h，从停车起步行驶至事故地点的行驶持续时间约为1分19秒，期间行驶速度维持在62km/h至66km/h约26秒时间后发生碰撞事故，碰撞时未采取制动措施。

（三）间接原因

福建飞马物流有限公司安全生产教育和培训不到位[1]，驾驶员安全生产意识淡薄，违法驾驶。

五、有关责任单位的主要问题

福建飞马物流有限公司安全生产教育和培训不到位，2025年以来，虽根据车辆监控系统预警信息，对驾驶员徐**超速行为进行了5次批评教育和经济处罚，但未有效纠正其不安全驾驶行为，最终因该驾驶员未按操作规范安全驾驶引发事故。此外，该公司登记住所为福州市晋安区化工路127号合利物流园55–56，实际办公地址为宁德市东侨开发区福宁北路26号，存在未按规定办理住所变更登记的问题。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

徐**，驾驶闽A***76号重型厢式货车未观察路面情况、未按操作规范安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定[2]，其违法行为是造成本事故的根本原因。依照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条[3]和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项规定[4]，徐**应承担本起事故的全部责任,鉴于其在事故中死亡，免于追究责任。

（二）对有关责任单位的处理建议

福建飞马物流有限公司安全生产教育和培训不到位，驾驶员未按操作规范安全驾驶，反映了公司安全管理存在漏洞，对事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由福鼎市应急管理局按照相关法律法规给予其行政处罚。福建飞马物流有限公司办公地点由福州市晋安区化工路127号合利物流园搬迁至宁德市东侨开发区福宁北路26号，未办理变更手续的问题，建议福鼎市安办函告福州市晋安区安办、福州市交通综合执法支队六大队、福州市道运中心晋安分中心进一步调查处理。

七、事故防范和整改措施

（一）福建飞马物流有限公司要深刻吸取事故教训，针对事故暴露出的问题，要举一反三，加大对驾驶员的安全生产教育和培训，有效教育和督促从业人员遵守《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规要求,提高驾驶员安全驾驶意识，防止类似事故发生。

（二）福州市交通运输综合执法支队六大队、福州市道路运输事业发展中心晋安分中心要深刻吸取事故教训，加强道路交通安全源头管理，严格督促落实企业安全主体责任，要对发现的问题及时整改，及时消除安全风险隐患，防范道路运输事故发生。

（三）福鼎市交通运输局要深刻吸取事故教训，针对事故暴露出的问题，要举一反三，结合本辖区实际情况，加大道路货运安全隐患排查治理，依法严查货车超限运输等违法行为，坚决遏制道路货运事故的发生。

（四）福鼎市公安局交通管理大队要深刻吸取事故教训，针对事故暴露出的问题，要举一反三，在路面执法和电子警察非现场执法过程中，加大对分心驾驶等违法行为的查处力度，促进提升驾驶人的交通安全意识，确保道路交通安全。

（五）福鼎市前岐镇人民政府要加强道路交通隐患排查整治，深入货运企业开展交通安全提示宣传，切实提升交通参与者的安全意识，对企业进行《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规宣传，促进提升驾驶人的交通安全意识，防范道路运输事故发生。

（六）福鼎工业园区管委会要进一步加强辖区内道路安全隐患的排查整治。前岐镇环湾大道与滨溪西路交叉路口按施工设计方案为 T 型路口，已设置灯控。为了便利环湾大道西南侧的柯湾村鲨屿自然村村民进出村，鲨屿自然村村道直接接入至环湾大道与滨溪西路交叉口后形成十字交叉路口，但该村道接入一侧路口未见交通组织措施，环湾大道与滨溪西路交叉路口灯控方案仍按 T型路口配置，存在安全隐患。福鼎工业园区管委会要按照市道安办要求做好隐患整改，消除安全风险。

[1]《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 第九十一条：公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

[4]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项： 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任。

关闭

上级政府网站 兄弟县市网站

网站标识码：3509820001 闽公网安备 35098202000009号 闽ICP备11014087号

版权所有：福鼎市人民政府

新媒体矩阵

市微信公众号 闽政通APP

"国务院"互联网+督查

主办：福鼎市人民政府 运行管理：福鼎市政府信息中心