繁体 加入收藏 登录

宿州市应急管理局

safety.ahsz.gov.cn

本站 请输入您想查询的关键字 搜一下

首页 > 政府信息公开 > 宿州市应急管理局 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 事故通报

索 引 号：
760803383/202403-00044
信息分类：
事故通报
内容分类：
其他,医疗、气象、应急,安全生产
发布机构：
宿州市应急管理局
成文日期：
2024-03-18
发布时间：
2024-03-18 10:11
文　　号：
有 效 性：
有效
废止时间：
暂无
关 键 词：
名　　称：
宿州埇桥安徽玉龙新型建材有限公司“11·5”机械伤害事故调查报告

宿州埇桥安徽玉龙新型建材有限公司“11·5”机械伤害事故调查报告

来源：宿州市应急管理局　浏览量：364　发表时间：2024-03-18 10:11　编辑：宿州信息公开025

2023年11月5日9时33分许，宿州市埇桥区安徽玉龙新型建材有限公司发生一起亡人事故，1人死亡。

事故发生后，市政府决定对该事故提级调查，依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，成立了由市应急、公安、经信、
会等部门以及埇桥区政府、宿州经开区管委会组成的宿州埇桥安徽玉龙新型建材有限公司“11·5”机械伤害事故调查组，并邀请市纪委监委、市检察院参与事
查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了相关单位的大量资料，对相关人员进行调查询问，通
场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的
建议，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了防范措施建议。

事故调查组认定：该事故是一起企业安全生产主体责任落实不力、作业人员违规作业而造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位情况

安徽玉龙新型建材有限公司（以下简称“玉龙建材”），统一社会信用代码：91341300557842440F(1-1)，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
定代表人：王某树。主要经营范围包括一般项目：建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；建筑材料销售等（依法须经批准
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2010年6月，玉龙建材在埇桥区发改委进行新型建材生产项目备案；2010年7月，在宿州经济开发区进行工商注册登记；2010年8月，与埇桥区招商局、
镇政府签订项目合同书；2012年底，建成投产。

企业安全管理情况：企业未健全和有效落实全员安全生产责任制，安全管理人员对自身职责不清；员工安全教育培训以口头提醒为主，未如实记录教育培
况；隐患排查整治流于形式，未及时发现和制止员工违章作业。

（二）相关人员情况

1.宋某东，男，53岁，负责玉龙建材厂区电气系统的运行维护（未签订劳务合同和承包合同），事故中死亡。

2.刘某，男，44岁，玉龙建材安全生产分管负责人。

3.钱某，男，56岁，玉龙建材主要负责人。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡。

2.直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）计算，本次事故共造成直接经济损失为：152万元。

（四）其他情况

天气情况：根据气象部门资料，当日天气晴，无降水。

二、事故经过及应急处置情况

2023年11月5日上午9时33分许，玉龙建材电气系统维保人员宋某东在未断电停机情况下，进入到砌块自动打包机轨道之间进行拖链维修作业，突然运行的备将其挤压在拖链下方的两层横向方管之间（见图1）。现场3名工人发现后，立即停机拆除方管对宋某东进行施救，并拨打120急救电话。

9时50分许，救护车到达现场，将宋某东送到宿州市立医院北区抢救；当日11时20分许，宋某东经抢救无效死亡。

目前，善后工作已结束。

三、事故原因分析

（一）直接原因

宋某东安全意识淡薄，在设备未断电停机情况下进行维修作业，导致事故发生。

（二）间接原因

玉龙建材安全教育培训不到位，作业现场安全管理松懈。

四、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任人员

宋某东，玉龙建材电气系统维保承包人，在设备未断电停机情况下进行维修作业，负事故直接责任。鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对责任人员的处理建议

1.刘某，玉龙建材安全生产分管负责人。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（六）项之规定，对从业人员安全教育培训不到位未及时发现和制止从业人员违章作业行为，负事故重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议对其处上一年度年收入百分之三的罚款。

2..钱某，玉龙建材主要负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项规定；履行安全生产第一责任人责任力，未认真组织本单位安全生产教育培训，未及时消除生产安全事故隐患；负事故主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之定，建议对其处上一年度年收入百分之四十的罚款。

（三）对责任单位的处理

安徽玉龙新型建材有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条、第四十一条之规定，负事故直接责任。鉴于该企业能够妥如后，积极配合事故调查及隐患整改，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定，建议对其处三十一万元的罚款。

五、防范及整改措施

（一）安徽玉龙新型建材有限公司要严格落实安全生产主体责任，健全并落实本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加强对从业人员安全生产教培训力度；严格作业现场安全管理，在机械设备维保过程中要做到停机、断电、挂牌警示等，规范员工作业行为，防范事故再次发生。同时根据公司生产经营实情况，及时进行工商、纳税、经济统计等变更，全面接受属地监管。

（二）埇桥区政府要认真汲取事故教训，及时明确建材企业行业主管部门，落实部门监管责任，堵塞监管漏洞。同时，举一反三，加强对生产经营单位重点位、重点环节、重点场所的安全检查，切实消除事故隐患。符离镇政府要严格落实属地安全监管责任，细化工作措施，深入开展安全警示教育，加强对辖区建材工贸企业的安全监管，认真排查风险隐患，强化安全管控措施。

（三）埇桥区政府和宿州经开区管委会要全面排查辖区存在的注册地、纳税、经济统计和实际生产经营地不一致的企业，压紧压实属地和部门监管责任，消监管盲区，督促指导辖区企业落实安全生产主体责任，提高企业安全管理水平。

扫一扫在手机打开当前页