鄖阳区华新金龙水泥（鄖县）有限公司
“12·6”一般机械伤害事故调查报告

鄖阳区华新金龙水泥（鄖县）有限公司

“12·6”一般机械伤害事故调查组

2024年1月

目 录

一、事故基本情况…… 2

（一）事故相关单位情况…… 2

（二）劳动合同及安全生产教育和培训情况…… 2

（三）事故发生经过…… 3

（四）事故现场情况…… 4

（五）事故伤亡及直接经济损失情况…… 4

（六）行业监管及属地管理情况…… 5

（七）应急处置及事故信息报告情况…… 6

（八）事故善后处置情况…… 6

二、事故直接原因…… 7

（一）原因分析…… 7

（二）其他可能因素排除…… 7

三、有关责任单位存在的主要问题…… 7

（一）华新金龙水泥（郧县）有限公司…… 7

（二）区科学技术和经济信息化局…… 9

（三）茶店镇党委政府…… 9

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议…… 9

（一）对事故有关责任人员处理建议…… 9

（二）对事故有关责任单位处理建议…… 10

五、事故整改和防范措施…… 11

（一）华新金龙水泥（郧县）有限公司…… 11

（二）区科学技术和经济信息化局…… 12

（三）茶店镇党委政府…… 12

2023年12月6日16时许，郧阳区茶店镇华新金龙水泥（郧县）有限公司原料车间石灰石破碎机内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失145万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视，立即安排区应急管理局、区公安局、区总工会和茶店镇政府等相关单位赶往现场组织事故应急救援和现场处置工作。市委、市政府主要领导先后作出批示，要求查明事故原因，杜绝事故再次发生。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）的规定，经郧阳区人民政府依法批准成立了郧阳区华新金龙水泥（郧县）有限公司“12·6”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区应急管理局牵头，区纪委监委、区公安局、区总工会、区科学技术和经济信息化局、区住建局、茶店镇政府等单位派人参加，同时邀请区人民检察院派人参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范及整改措施。

经调查认定，**郧阳区华新金龙水泥（郧县）有限公司“12·6”一般机械伤害事故是一起因未执行安全生产规章制度、安全生产**

教育培训未严格落实、风险隐患排查治理不彻底，巡检人员疏忽大意而导致的一般生产安全责仁事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

华新金龙水泥(郧县)有限公司(以下简称“华新水泥公司”)，统一社会信用代码：91420304767424802H，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2004年11月18日，住所：湖北省郧县茶店镇，经营范围：许可项目包括水泥生产；一般项目包括水泥制品制造,水泥制品销售等（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

华新水泥公司设总经理1名、总经理助理（环保）1名、基地副主任（混凝土）1名、人力资源与行政负责人1名、水泥工厂厂长1名、维修工厂厂长1名，现有员工370余人。内设生产部、维修部、行政管理部、健康安全部等，其中健康安全部（安全生产管理机构）负责公司安全生产工作，设部长1名、工作人员3名。2017年1月18日，华新水泥股份有限公司印发《关于占卫国等职务任免的通知》（华股字〔2017〕3号），任命漆亮为华新水泥郧县公司总经理，负责公司全面工作。2022年11月8日，华新水泥股份有限公司中部区域印发《关于安长雄等人职务任免的通知》（华中字〔2022〕54号）任命安长雄为十堰基地郧县公司健康安全管理部部长。

（二）劳动合同及安全生产教育培训情况

2022年1月1日，曾华伟与华新水泥公司签订《劳动合同》，合同无固定期限，截至法定的或该合同所约定的终止条件出现时

终止。工作部门为生产部、工种为巡检工、工作地点为郧阳区，工资待遇为月薪。

经查阅华新水泥公司教育培训档案资料，该公司未对巡检工曾华伟开展破碎机巡检作业相关教育培训。

（三）事故发生经过

2023年12月6日下午15时40分，华新水泥公司原料车间巡检工曾华伟发现车间单段锤式破碎机（石灰石破碎机）给料辊因石料过大导致卡停，便通过对讲机呼叫公司维修部电工王林，告知其破碎机需要检修，要求王林前往电气室对该破碎机进行断电。同时因白班巡检工岗位只有曾华伟一人，他便通过对讲机呼叫同属原料车间的污水处理工人盛顺祥协助他排除故障，盛顺祥不是巡检岗位工人，但考虑到曾华伟时平时与他相互帮助，便答应了。15时41分，曾华伟与盛顺祥先后前往电气室，两人到达时，王林已在电气室内等候。王林要求曾华伟出具公司规定断电所需的“能量隔离单”，曾华伟以事发紧急、审批手续复杂且故障能迅速排除等为理由不愿提供。15时43分，王林在未收到相关手续的情况下，为曾华伟进行了破碎机的断电程序。随后，曾华伟与盛顺祥一同前往破碎机房处理故障，约2分钟后两人到达现场，曾华伟安排盛顺祥去破碎机外部的墙壁上关闭VCS开关，曾华伟则打开破碎机的检修门准备进入破碎机内部。此时，盛顺祥发现破碎机内部的“转子”还未停止，便告诫曾华伟不要进入破碎机内部，但曾华伟说“怕啥子，只是站在上面又不下去”，便要求盛顺祥站在检修门外用手电帮他照明，自己则进入检修门开始清理给料辊上的卡石，曾华伟背对“转子”站在给料辊上将

清理出的石料抛至面对着的进料口。16 时许，曾华伟在清理给料辊最靠近“转子”边缘的卡石时，不慎滑倒跌入仍未停止转动的“转子”内被挤压。

（四）事故现场情况

1. 车间布局情况。事故发生地位于华新水泥公司生产部原料车间石灰石破碎机房内，机房内设置一台单段锤式破碎机用于石灰石破碎，石料通过外部装料口经由板装机运输至破碎机内进行破碎，后经破碎机底部提料口运送至均化堆棚，全程由中控室控制，现场无需人工作业。

2. 事故设备情况。发生事故的设备是一台单段锤式破碎机，使用一种仰击锤式破碎面，主要锤头在上腔中对矿石进行强烈的打击，矿石受到反击衬板的撞击和矿石之间的碰撞而破碎。主机由壳体、给料辊、保险门、转子、破碎板、传动装置等部件组成。其中，“转子”是破碎机的核心，由锤盘、端盘、锤头、锤轴、主轴、飞轮、轴承和轴承座等组成，负责锤击石料。

根据该破碎机制造厂家提供的说明书及华新水泥公司原料车间相关员工证实，该破碎机在断电情况下，内部“转子”仍会因为机械惯性转动 15 至 20 分钟才会完全停止。

（五）事故伤亡及直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者：曾华伟，男，汉族，身份证号：420321198003 13XXXX，户籍住址：湖北省宜城市南营办事处王家湾村三组，原户籍地为十堰市郧阳区茶店镇蔡家岭村，生前系华新水泥公司原料车间巡检工。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）

事故直接经济损失145万元。

（六）行业监管及属地管理情况

1.行业监管情况。按照《中华人民共和国安全生产法》[①]《区委办区政府办关于印发<十堰市郧阳区科学技术和经济信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（郧办文〔2019〕17号）之规定，区科学技术和经济信息化局履行督促工业和信息化企业抓好安全生产管理工作职责。2023年3月1日，区科学技术和经济信息化局印发《关于调整郧阳区工业企业安全生产领导小组的通知》，明确将郧阳区工业企业安全生产领导小组分七个小组，其中第四小组负责华新金龙水泥（郧县）有限公司所在片区的安全生产工作，组长为左洲鑫；该局政策法规股（安全生产股）干部吴平具体协助督导事故企业安全生产工作。

2.属地管理情况。根据《中华人民共和国安全生产法》[②]之规定，郧阳区茶店镇履行安全生产属地政府监管职责。2023年5月6日，茶店镇人民政府印发《关于调整领导班子成员包联企业的通知》（茶政发〔2023〕10号），明确包联华新金龙水泥（郧县）有限公司责任人为茶店镇党委委员、副镇长王斌，履行包联企业安全生产责任；茶店镇应急办工作人员朱洪波具体协助镇领导督导检查事故发生企业的安全生产工作。2023年4月24日，茶店镇党委印发《关于明确茶店镇领导班子成员及部分科级干部

① 《中华人民共和国安全生产法》第十条第三款：应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有安全生产监督管理职责的部门。负有安全生产监督管理职责的部门应对相互配合、齐抓共管、信息共享、资源共用，依法加强安全生产监督管理工作。

② 《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

分工的通知》，明确党委副书记、镇长师大伟负责政府全面工作。

（七）应急处置及事故信息报告情况

事故发生后，盛顺祥见曾华伟不见踪影、呼喊也无人应答，便立即用对讲机呼叫公司生产部部长张勇和中控室，张勇得到消息后立即赶往现场，同时通知公司总经理漆亮、常务副总刘望华、生产副总卢小海和健康安全部部长安长雄到现场救援。张勇到达现场后与附近的一名铲车司机一同前往破碎机内部查看情况，此时破碎机已完全停止，他们利用手电光照亮，但无法看到曾华伟的位置，仅看到破碎机锤头和反击板上有很多血迹，呼喊他的名字也无人应答。16 时 17 分，张勇拨打“110”报警，16 时 22 分“110”到达现场；16 时 19 分，张勇拨打“120”指挥中心急救，“120”指挥中心指派茶店镇卫生院急救，16 时 22 分，茶店镇卫生院到达现场救援。经救援人员共同查看后，发现破碎机内部空间狭小，无法进一步探明情况，张勇随即联系维修人员前来处置，经过一段时间拆卸后，发现里面只有一些破碎的尸体，公安和医护人员表示人无生还可能，张勇便联系收尸人员进行处置。约 19 时 50 分，碎尸全部清理装袋抬出破碎机外。

12 月 6 日 16 时 15 分左右，华新水泥公司总经理漆亮得知事故情况后，立即安排公司健康安全部部长安长雄向区应急管理局报告。17 时，安长雄向区应急管理局电话报告事故。

（八）事故善后处置情况

接到事故报告后，茶店镇主要领导、区应急管理局主要负责人立即带领有关人员赶赴事故现场指导事故处置工作。茶店镇、区工会及相关部门积极协调，参与事故善后处置。事故发生后华

新水泥公司立即通知员工家属，在确认人员死亡后，迅速通过律师与死者家属就事故赔偿及善后处置开展协商，于2023年12月7日达成协议，由华新水泥公司赔偿曾华伟一次性工亡补偿金、丧葬费等共计人民币1450000元（壹佰肆拾伍万圆整）。12月7日下午，家属将死者带回老家郧阳区茶店镇安葬，社会舆情稳定。

经综合评估，事故发生后，郧阳区、茶店镇两级党委政府坚决贯彻市委市政府妥善处理、抓好善后工作的批示精神，立即赶赴现场组织指挥救援工作。应急救援反应迅速、开展有序，救援过程中未发生次生事故。华新水泥公司总经理漆亮第一时间赶到事故现场指挥救援并积极进行善后工作。事故善后处置得当，至事故调查结束时，死者家属情绪稳定，整体舆情平稳。

二、事故直接原因

（一）原因分析

经现场勘验、调阅视频、调查询问并综合分析，巡检工曾华伟未办理工作许可和维修单[③]，且明知断电后的破碎机内部“转子”因机械惯性未完全停止转动，仍站在给料辊边缘处理卡石，不慎滑倒跌入破碎机“转子”内被挤压致死，是事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

经公安机关侦查，排除刑事犯罪嫌疑和其他机械伤害可能。

三、有关责任单位存在的主要问题

（一）华新金龙水泥（郧县）有限公司

③华新公司《有限空间作业安全管理制度》6.4.4进入者第二款：“在进入有限空间之前，从负责人那里取得有效的进入许可证”；6.17.2工作许可第一款：“只有通过许可证的形式，得到书面批准并由作业负责人发布后，方可进入有限空间。…”。

1.主要负责人履行职责不实。华新公司中部区域在郧阳区设十堰基地，基地主任漆亮辖管郧阳、房县、丹江口三个区域的生产经营活动。公司总部要求总经理直接管理安全生产，但十堰基地版块大，生产项目多，漆亮未能对华新水泥公司安全生产进行有效管理，未设置安全生产专职副总协助其加强安全管理，导致企业主要负责人安全生产责任落实不力。

2.安全生产管理制度未严格执行。巡检工曾华伟未按照公司安全管理制度办理有限空间作业审批许可。

3.安全教育培训流于形式[④]。未对巡检工曾华伟开展破碎机巡检作业的教育培训。未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容及考核结果，2022年4月26日开展的《2022年健康安全班组管理培训记录表》只记录参加人员和部门，培训方式全部空白。

4.安全风险分级管控和隐患排查治理不彻底[⑤]。该公司未开展全覆盖式隐患排查，对长期存在的隐患视若无睹，对厂区内部固有风险未全面辨识，未对“破碎机断电后在惯性作用下转子仍会转动15至20分钟”的情况进行安全风险辨识管控和隐患治理。

5.破碎机房巡检工配备不足。该公司《原料破碎、堆取料机巡检工安全生产和职业卫生责任制》规定：“清理机台卫生及堵料时必须停车、停电、断联、验证，一人操作一人监护。”，实

---

④《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

际破碎机房每班只有1名巡检工在岗，事发时曾华伟只能临时寻求其他岗位的工人协助排除故障。

（二）区科学技术和经济信息化局

未认真履行安全生产行业监管责任。该局2023年工业企业安全生产工作计划编制不够细致、全面，未明确重点监督检查的对象、内容等。2023年对华新水泥公司安全生产督导检查4次，仅有1次提出整改意见，未认真督促企业落实企业安全生产主体责任。

（三）茶店镇党委政府

未认真履行安全生产属地管理责任。该乡镇2023年多次督导检查华新水泥公司的安全生产工作，仅对厂区、道路、桥面和过往车辆和用水提出整改意见，未认真检查督促企业落实安全生产主体责任和安全管理制度。近年来，该乡镇辖区内先后发生湖北恒奎汽车零部件有限公司“5·9”一般机械伤害事故、郧阳区华新环境工程（十堰）有限公司“10·21”一般机械伤害事故、湖北佳恒科技股份有限公司“4·24”等3起亡人事故，未真正引起党委政府的警醒，未切实采取有效措施，遏制事故多发态势。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员处理建议

1.免于责任追究人员。

曾华伟，男，华新水泥公司原料车间巡检工，未办理作业许可情况下开展作业，且明知断电后的破碎机内部“转子”因惯性未能立即停止，仍站在破碎机给料辊上处理卡石导致跌入“转

子”，对本次事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

2.建议给予行政处罚人员。

（1）安长雄，男，华新水泥公司健康安全管理部部长，未认真组织安全生产教育和培训，未认真检查本单位的安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患，对该事故发生负有责任[⑥]。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，建议由区应急管理部门予以行政处罚。

（2）漆亮，男，华新水泥公司总经理（主要负责人），未认真组织实施本单位的安全生产规章制度，未认真组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制，未认真督促检查本单位的安全生产工作，对该事故发生负有责任[⑦]。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，建议由区应急管理部门予以行政处罚。

3.建议问责的有关公职人员

对有关公职人员的处理意见，由区纪委监委按照干部管理权限和程序进行处理。

（二）对事故有关责任单位处理建议

---

⑥《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；…（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

⑦《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：…（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；…（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

1.华新金龙水泥（郧县）有限公司对事故发生负有责任，建议由区应急管理部门依法予以行政处罚。

2.区科学技术和经济信息化局履行本单位行业安全生产监管工作责任不到位，责令其向区委区政府做出深刻书面检查。

3.茶店镇党委政府履行属地政府安全生产管理责任不到位，责令向区委区政府做出深刻书面检查。

五、事故整改和防范措施

（一）华新金龙水泥（郧县）有限公司

华新水泥公司要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实企业安全生产主体责任，加大企业安全生产管理工作力度。一是主要负责人要认真履行企业安全生产第一责任人职责，加强安全生产管理，根据实际情况合理调整公司组织架构，配备分管安全生产工作的公司副职，正确处理安全与发展、安全与效益的关系，守牢安全生产底线。二是严格落实企业安全生产管理各项制度。对企业安全生产管理制度进行全面梳理、查漏补缺，对应制定仍未制定的要尽快完善，对已经制定的相关制度要进行公示，在关键岗位进行张贴，对重点岗位员工组织学习培训，落实奖惩制度。三是认真履行安全生产教育培训制度。严格执行年度安全生产教育培训计划和重点人员、重点岗位安全生产教育培训与考核，严格记录安全生产教育时间、内容、参加人员以及考核内容，开展随机性的抽查和实操检验，确保从业人员具备必要的安全生产知识和操作技能。四是严格落实风险分级管控和隐患排查双重预防工作机制。建议由公司主要负责人牵头、公司安全生产管理机构具体负责，开展一次对公司安全生产隐患的全面、细致排查，必

要时可聘请行业专家协助开展工作，对各项安全隐患分级分类认真辨识，对可整改迅速加以整改并常态化开展隐患排查治理。五是加强重点岗位的人员配备与教育。合理配置巡检工、维修工、操作工等一线岗位人员人数。严禁一人多岗或岗位人数不达标的情况，杜绝岗位无关人员参与该岗位的工作，监督重点岗位人员严格履行岗位职责和公司的安全管理制度。

（二）区科技和经济信息化局

区科学技术和经济信息化局要切实按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，认真贯彻落实区委区政府、区安委会关于安全生产工作的一系列安排和部署，科学制定安全生产监督检查计划，认真督导监管企业履行安全生产主体责任，加强对本行业安全生产工作的日常监督检查和管理力度，履行安全生产行业监管职责，坚决遏制生产安全事故的发生。

（三）茶店镇党委政府


茶店镇党委政府要深刻吸取事故教训，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，认真履行对辖区生产经营单位安全生产监督检查职责，杜绝“把事故当成故事”的思想，深入剖析近年来辖区内生产安全事故频发的重要原因，同时严格督促企业落实安全生产主体责任，确保安全生产。

附件：1.事故现场平面布置图

2.事故现场图片


附件 1

事故现场平面布置图



附件 2

华新水泥公司“12·6”事故现场图片



①曾华伟站立位置　②曾华伟被挤压位置

