港口企沙渔港1号码头海域“4·25”一般跌落受伤事故调查报告

港口企沙渔港1号码头“4·25”

一般跌落受伤事故调查组

2026年7月22日

目　录

一、事故基本情况.....1

（一）桂防渔 97**6 船基本情况.....1

（二）相关人员情况.....3

（三）事故发生经过.....4

（四）事故现场情况.....7

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....8

二、事故应急处置情况.....8

（一）事故信息接报及响应情况.....8

（二）事故现场应急处置情况.....9

（三）医疗救治和善后情况.....9

三、事故原因分析.....10

（一）直接原因.....10

（二）间接原因.....10

四、事故性质.....11

2026年4月25日上午11时左右，在港口区企沙镇渔港1号码头附近海域船牌为桂防渔97**6的灯光渔船上，发生一起工人不慎跌落事故，造成1人受伤。直接经济损失约50万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织区应急、渔政、公安、镇政府等部门领导赴现场积极开展事故处置及善后等工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，成立由区人民政府分管领导为组长，渔政、应急、卫健、公安、工会、人社、企沙镇政府等部门为成员的港口企沙渔港1号码头海域“4·25”一般一般跌落受伤事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员受伤情况和直接经济损失，认定了事故性质。

事故调查组认定，**港口企沙渔港一号码头海域“4·25”一般跌落受伤事故是一起因伤者安全意识淡薄，未按要求佩戴安全帽，风险防范意识不足，导致头部受伤非生产安全事故。**

一、事故基本情况

（一）桂防渔97**6（以下简称“渔船”）渔船有关信息

桂防渔97**6渔船信息			
船　　名	桂防渔97**6	船　　号	97**6

船 籍 港	企沙港	**船舶类型**	杂渔具渔船
船舶所有人	黎某金		
船舶尺寸	总长30.08m，型宽6.69m，型深3.32m。		
总吨/主机功率	24吨/326.0KW		
建造完工日期	2016年07月06日		



图 1：桂防渔 976 船**

桂防渔 97**6 龙门架桅杆斜撑因海风常年侵蚀，生锈腐蚀较

严重，存在较大隐患，需要更换。在渔船停泊期间，2026 年 4 月 24 日，船主黎某金从港口区企沙镇临时雇请三名工人黄某强、刘某、黄某占上船作业，主要工作内容是拆除渔船龙门架桅杆斜撑并更换安装，约定工钱每人 500 元一天。

（二）相关人员情况

1. 黎某金（船舶持有人），男，汉族，19**年**月**日出生，住址为广西防城港市港口区企沙镇某某路**号，渔船船主。其是船上零工的发包人，事故发生时在船上驾驶楼，事故发生后第一时间赶到现场参与救援。

2. 黄某强，男，汉族，19**年**月**日出生，住址为广西防城港市港口区企沙镇某某路**号。其是黎某金请的零工，事故发生时在现场。

3. 彭某养（事故伤者），男，汉族，19**年**月**日出生，住址为广西防城港市港口区企沙镇某某路**号，是桂防渔 97**6 渔船的工人，与船主黎某金系劳务关系

是雇请从事渔船上作业的工人（2015 年开始至目前），月薪 6000 元 + 分红，事故发生时在现场浇水。

（三）事故发生经过

2026 年 4 月 25 日上午 8 时 30 分，黄某强、刘某、黄某占继续对旧的龙门架桅杆斜撑（图 2）进行拆除作业，期间会有切割产生的火花跌落至甲板上，船上工人彭某养在甲板上负责浇水，来浇灭掉在甲板上的火花。10 时左右，工人把旧斜撑切割完（切割前

已将绳索绑吊着），刘某和黄某强两人下到甲板，利用手拉葫芦把斜撑放落到甲板上，放落过程中旧斜撑底端发生偏移，碰撞到彭某养后背，因摔倒后不慎磕碰到船上的不锈钢缆绳栓（图 3），导致受伤。

彭某养受伤后，黄某强、刘某、黎某金立即救助伤者，船主儿子报警 110，邻近船只上人员于 11 点 22 分拨打急救 120 电话，救护车于 11 点 30 分到达现场指导船上人员转移伤者至岸上进行伤情处置。




图 2：龙门架桅杆斜撑



图 3：伤者摔倒磕碰到的缆绳栓位置

（四）事故现场情况

1.现场人员情况

2026年4月25日，桂防渔97**6作业人员3人，分别是黄某强、刘某、黄某占，其中，黄某强和刘某在前甲板拆除旧龙门架桅杆斜撑，黄某占在船尾。

2.施工作业情况

经现场勘查，事故发生在港口区企沙镇一号码头附近海域桂防渔97**6上。该渔船于2026年4月24日开始拆除旧龙门架桅杆斜撑至事故发生时，位于船舷左侧的桅杆斜撑的于事故当天拆除下来，位于船舷右侧的桅杆斜撑尚未拆除。根据现场拆除痕迹和收集的相关证据，拆除旧桅杆斜撑用手拉葫芦吊拉切割拆除。




图5：已拆除桅杆斜撑的左舷龙门架

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人受伤，直接经济损失50万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年4月25日13时13分，防城港市港口区人民医院通过邮件方式向港口区卫生健康局报送事故信息；港口区卫生健康局接到事故信息报告后及时将事故信息转报给了港口区人民政府。14时39分，港口区人民政府将事故信息转送港口区应急管理局处理。港口区应急管理局接到事故信息，立即联系企沙镇人民政府进行核实。16时04分，企沙镇人民政府将事故核实情况书面反馈到港口区委办公室、港口区人民政府办公室和港口区应急管理局邮箱。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员黄某强和刘某，船主黎某金，立即开展救治工作，利用船上急救药品云南白药纱布等止血敷药。黎某金之子拨打110报警，邻船人员拨打了120急救电话。防城港市港口区人民医院救护车于11点30分到达现场指导船上人员转移伤者至岸上进行伤情处置，于11点42分回到港口区人民医院。

（三）医疗救治和善后情况

防城港市港口区港口区人民医院于2026年4月25日11时30分赶到事故现场后，伤者仍在船上，经指导将其转移至岸上对彭某养实施抢救。11时42分，伤者彭某养被送至防城港市港口

区人民医院检查救治，12时42分转防城港市第一人民医院，于13时14分被转移至防城港市第一人民医院急救，由防城港市第一人民医院（文昌院区）负责后续的救治工作。

防城港市港口区人民医院赶到事故现场时，经初步诊断：患者呈昏迷状态，呼之不应，触摸颈动脉有搏动，听诊可闻及心音及呼吸音，右侧头部可见开放性伤口，伤口渗血明显，双侧鼻腔、右侧外耳道流血，立即予碘伏消毒、纱布绷带加压包扎右侧头部伤口止血，同时打开静脉通道，测量生命体征，予清理呼吸道，呼吸保持通畅，吸氧、持续心电监测、血氧饱和度监测，转回院进行后续的检查和治疗。后转院至防城港市第一人民医院文昌院区进行后续手术治疗，据了解目前伤者彭某养已出院。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故直接原因是：彭某养安全意识淡薄，作业未观察工作环境、未按要求佩戴安全帽，风险防范意识不足，导致其跌落受伤。

（二）间接原因

事故间接原因是：①船主黎某金违规雇请不具备安全生产条件或相应资质的黄某强、刘某、黄某占三人拆除安装船上斜撑；②黄某强、刘某、黄某占作为船上斜撑拆除安装工人，未在作业前告知作业场所存在的危险因素；对作业现场监管不到位，未能及时发现、制止和纠正作业现场其他人员的不安全行为，导致其

他人员受伤的事故发生。

四、事故性质

根据《中华人民共和国安全生产法》第二条“在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法”、《广西壮族自治区安全生产条例》第二条“在本自治区行政区域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产以及相关监督管理活动，适用本条例”的规定；参考《中华人民共和国安全生产法释义》（中国法制出版社2021年6月第1版，尚勇、张勇主编）对生产安全事故的解释“所谓生产安全事故：是指生产经营单位在生产经营活动（包括与生产经营有关的活动）中突然发生的，伤害人身安全和健康、损坏设备设施或者造成直接经济损失，导致生产经营活动暂时中止或永远终止的意外事件。”及对《中华人民共和国安全生产法》适用的主体范围解释“依照第二条规定，本法适用的主体范围，是在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位，是指一切合法或者非法从事生产经营活动的企业、事业单位和个体经济组织以及其他组织。包括国有企业事业单位、集体所有制的企业事业单位、股份制企业、中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业、合伙企业、个人独资企业等，不论其性质如何、规模大小，只要是中华人民共和国领域内从事生产经营活动，都应遵守本法的各项规定”。事故调查组认定：黎某金、彭某养、黄某强、刘某、黄某占为自然人，既不是企业、事业单位，也不是个体

经济组织以及其他组织，不是《中华人民共和国安全生产法》适用的主体范围，因此，此事故为非生产安全事故。

港口企沙渔港1号码头海域“4·25
一般跌落受伤事故调查组

2026年7月22日

调查组组长:

副　组　长:

成　　员: