桂林市叠彩区南洲桥“8•30”道路交通事故 调查报告

2022-12-05 17:15 来源：叠彩区南洲桥“8·30”道路交通事故调查组 作者：叠彩区南洲桥“8·30”道路交通事故调查组

2022年08月30日12时许,桂林市叠彩区东二环路南洲桥西侧匝道路段，一辆重型仓栅式货车与一辆两轮自行车发通事故，一人受伤送医院救治。

为查找道路交通事故暴露出来的安全隐患、管理漏洞和薄弱环节，推动相关部门、行业、企业解决道路交通安全关环节存在的问题，根据公安部《道路交通事故深度调查工作规范（试行）》、广西公安厅《全区开展道路交通事故深查工作实施意见》、《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，由桂林市道路交通安全工作会议办公室组织桂林市深度调查专家成立叠彩区南洲桥“8.30”道路交通事故调查组，启动调查，并形成调查报告，有况报告如下：

一、事故发生经过及救援情况

（一）事故经过

2022年8月30日12时许，文永兵驾驶号牌为桂CJ7296重型仓栅式货车沿桂林市叠彩区东二环路由东向西行驶至西侧匝道右转下桥时，遇熊庆源驾驶两轮自行车走人行道由东向西行驶至上述地点下人行道经斑马线往西直行，两车刮，造成熊庆源被碾压受伤送医院抢救无效后死亡，车辆损坏的道路交通事故。

（二）应急救援情况

2022年8月30日12时许，桂林市公安局叠彩交通管理大队接到300指挥中心指令：文永兵（**********）报警称2022年08月30日12时许 ,桂林市叠彩区东二环路南洲桥西侧匝道路段，一辆重型栅栏式货车与一辆两轮自行车发生交故，一人受伤送医院救治。请交警前往处置。接到出警指令后，叠彩交警大队民警立即赶赴现场，确定本事故造成1人伤，伤者为中学生后，大队民警立即向大队领导报告。接报后大队长余霏立即启动《处置交通事故预案》，并组织警力事发现场开展紧急救援、现场勘查、调查走访和向上级汇报等工作。

二、事故造成的人员伤亡和直接损失情况

事故共造成1人受伤后送医院抢救无效后死亡。

（一）死亡人员情况

1、熊庆源，女，汉族，身份证号：**********；户籍登记所在地：广西兴安县崔家乡粉山村委会湾子江村5号；所驾驶车辆：两轮自行车；在事故中受伤送医院抢救无效后死亡。

（二）直接损失情况

事故造成人员、车辆及道路设施直接经济损失约500元。

三、与交通事故相关的单位、企业、人员、车辆、道路环境和天气情况

（一）驾驶员及车辆基本情况

期限：检验有效期至2022年11月；保险公司：中国平安财产保险股份有限公司广西分公司；

保险单号：**********；联系电话：**********。

经中国人民解放军第九二四医院司法鉴定所鉴定：文永兵血液中乙醇含量为00.00mg/100mL,未检出乙醇。

经广东中智机动车检测有限公司对事故车辆安全技术性能检验鉴定：桂CJ7296重型仓栅式货车肇事前转向系统正制动系统正常，灯光信号正常，喇叭正常，外观：正常。

（二）道路环境情况

此道路交通事故发生在桂林市叠彩区东二环路南洲桥西侧匝道路段，东二环路为城市一般道路，东西走向，双向车道，东往大村方向，西往乌石街方向，机非车道间有花带隔离，机动车道间有分道虚线。沥青路面，路面平直，干西侧匝道路段为右转下南洲桥路段，双向机非混合道路，匝道路段有东西向人行横道。

（三）事故发生天气情况

桂林市桂林市气象局提供资料：2022年08月30日12时至30日23时，桂林市气象观测站无降水。

（四）桂林市叠彩交通管理大队调查情况

经查，桂林市叠彩交通管理大队开展了以下工作：一是加强与桂林市公路养护中心沟通协调，对公路存在的安全进行排查；加强该路段的交通巡查，不定期开展秩序整治行动。三是加强路面交通秩序管理，深入开展预防重特大道

通事故专项整治行动，联合多部门、多警种开展专项整治，打击重点交通违法行为。四是组织开展道路交通安全隐患查、大排查、大整治行动；五是深入开展交通安全宣传活动，营造浓厚的交通安全舆论氛围。

四、事故发生的直接原因和责任认定情况

（一）事故原因

文永兵驾驶机动车在匝道路段对道路情况观察不足，行经斑马线未减速、慢行，其行为违反了《道路交通安全法条例》第四十七条第一款“机动车行经人行横道时应当减速行驶。”，造成此道路交通事故的过错之一。

熊庆源驾驶非机动车经斑马线横过道路时未下车推行，其行为违反了《道路交通安全法实施条例》第七十条第一驶自行车、电动自行车、三轮车在道路上横过机动车道，应当下车推行，有人行横道或者行人过街设施的，应当从人道或者行人过街设施通过。”之规定，造成此道路交通事故的另一过错。

（二）事故责任认定情况

综上所述，鉴于双方在此交通事故中过错相当，所起的作用相当，根据《交通事故处理程序规定》第六十条第一二项规定，本公安机关确定文永兵、熊庆源分别担此道路交通事故的同等责任。

五、开展深度调查发现的安全隐患、管理漏洞和薄弱环节

（一）车主文永兵风险意识不强。

（二）驾驶员安全驾驶意识淡薄，不遵守交通安全法律法规，对突发情况处置不当。

（三）自行车司机安全驾驶意识淡薄，不遵守交通安全法律法规。

六、前期已开展的问题整改和责任追究情况

（一）问题整改情况

1、提高认识，确保道路安全畅通。大队认真吸取事故教训，深入开展交通安全整治专项行动，进一步强化交通事防工作，强化整治措施，细化责任分工，全力遏制较大道路交通事故的发生。对道路交通安全工作进行部署，进一步了形势，明确了重点，细化了措施。

2、深入开展道路交通安全隐患排查整治工作。一是开展道路交通安全隐患大检查。加强重点车辆、重点驾驶人管加强企业源头安全监管；二是开展道路交通安全隐患大排查。加强交通事故多点段排查，对新建、改扩建等施工道路全面排查；三是开展道路交通安全隐患大整治。对排查出的道路安全隐患提出工作整改意见并通报相关单位和部门，把好源头治理关。

3、深化道路交通安全宣传教育。一是交警、交通、公路管理、等部门向驾驶员发放宣传资料。二是各单位、各部展交通安全法律法规、进社区、进学校、进企业、进单位，使广大群众养成学法、懂法、遵法、用法的良好习惯，大高交通安全参与者的交通安全意识。三是开辟道路交通安全专栏，开展警示教育，加大违章行为曝光力度。通过采取措施，为道路交通安全工作的开展营造了良好氛围。

（二）责任追究情况

当事人文永兵在交通事故中承担同等责任，无法追究其刑事责任。

七、下一步问题整改和责任追究建议以及事故预防措施

（一）责任追究建议

责令车主文永兵处理好相关善后事宜。

（二）问题整改及事故预防措施建议

1、事故现场路段曾发生多起事故，是事故多发路段，对该路段交通基本设施进行完善，建议派专业人员进行勘察证，作出整改意见。

2、叠彩区应急、公路、公安交警等部门要建立联合督查检查机制，加强对公路安全隐患整改的督查检查，督促业落实安全生产主体责任，按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施，加强事故隐患排查治理，及时发现并安全隐患，确保各项安全管理制度、事故防范措施执行到位，切实减少安全事故的发生。

3、叠彩公安交通管理部门要加强施工路段路面巡查，抓好城区道路及国道省道的交通管控，严厉打击无牌无证、驾驶、超载、超速、毒驾、疲劳驾驶等违法行为。

4、叠彩区相关部门要进一步加大道路交通安全的宣传教育力度，组织开展专项宣传教育活动，充分发挥交通安全的引导和警示功能，开展全天候、全覆盖、全方位的道路交通安全宣传教育，切实增强广大交通参与者的交通安全意法治意识、文明意识，提高重点驾驶人守法的自觉性。

5、叠彩区教育局要督促各学校加强对学生下上血交通安全的教育，结合创城电动自行车头盔佩戴，未成年人骑电行车开展专项教育，建立定期通报制度。

桂林市叠彩区南洲桥“8·30”道路交通事故调查组

2022年12月5日

网站地图 联系我们
主办:桂林市叠彩区人民政府 承办:桂林市叠彩区人民政府办公室
网站维护单位：桂林市叠彩区政府信息中心 联系电话：0773-8985670、8985671
桂公网安备：45030302000178号 桂ICP备18006254号　网站标识码：4503030001