狮山二号隧道工地“10·8”一般车辆伤害事故调查报告

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二四年二月七日

目 录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故单位基本情况 2
（二）施工项目概况 4
（三）死者的基本情况 4
（四）相关单位安全生产管理情况 5
三、事故发生经过及原因 6
（一）事故发生经过 6
（二）事故直接原因 6
（三）事故间接原因 7
（四）企业主要负责人履职情况 7
四、事故应急情况及善后处理 7
（一）事故救援过程 7
（二）应急处置评估结论 7
（三）事故善后处理情况 7
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 8
六、事故教训和防范措施 9

2023年10月8日15时25分许，位于佛山市南海区狮山镇狮山二号隧道工地内发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失158万元。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了狮山二号隧道工地“10·8”一般车辆伤害事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区交通局、狮山镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）**事故名称**：狮山二号隧道工地“10·8”一般车辆伤害事故。

（二）**事故发生时间**：2023年10月8日15时25分许。

（三）**事故发生地点**：佛山市南海区狮山镇狮山二号隧道工地内。

（四）**事故相关单位**：黄某贤、佛山茂卓土石方工程有限公司、中铁一局集团有限公司、广州轨道交通建设监理有限公司。

（五）**事故伤亡人数**：1人死亡。

（六）**直接经济损失**：依据《企业职工伤亡事故经济损失统

计标准》（GB/T 6721-1986），直接经济损失约158万元。

经调查认定，狮山二号隧道工地“10·8”一般车辆伤害事故是一起因机动车辆驾驶员违法驾驶造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1.肇事司机黄某贤，男，佛山三水人，系佛山市南海区狮山镇狮山二号隧道工地土方运输司机，事发时驾驶车牌号为粤E39702的青色大型货车（泥头车）。

2.佛山茂卓土石方工程有限公司（下称茂卓公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MAA4L5WM05；类型：有限责任公司(自然人独资)；住所：佛山市南海区狮山镇科技工业园A区科达中路（办公楼）二楼207C室（住所申报）；经营范围：一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；机械设备租赁；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

具有《道路运输经营许可证》，证件号码：粤交运管许可佛字440600264807号；具有《佛山市建筑垃圾处置证》，证件号

码：YS2230911001。

3.中铁一局集团有限公司（下称中铁一局），《营业执照》统一社会信用代码：91610000220522345A；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；住所：陕西省西安市碑林区雁塔北路1号；经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程；货物进出口……（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；对外劳务合作；房地产开发经营；公共铁路运输；城市公共交通；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）……。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

具有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D161012256；具有《安全生产许可证》,证书编号:(陕)JZ安许证字[2005]000073。

4.广州轨道交通建设监理有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91440104797350015A；类型：有限责任公司(法人独资)；住所：广州市越秀区环市西路204号大院自编四号楼2、3层（仅限办公用途）；经营范围：招投标代理服务;政府采购代理服务;生态资源监测;工程管理服务;安全系统监控服务;土壤污染治理与修复服务;环保咨询服务;建设工程监理。

具有《工程监理资质证书》，证书编号：E244001296。

（二）施工项目概况

本次事故项目名称为珠三角城际轨道交通广佛环线佛山西站至广州北站段工区二项目（下称广佛环线工区二项目），发包单位是广州地铁集团有限公司；施工单位是中铁一局集团有限公司；监理单位是广州轨道交通建设监理有限公司；土方装车、外运专业分包单位是佛山茂卓土石方工程有限公司。

经查，2022 年 10 月，广州地铁集团有限公司将珠三角城际轨道交通广佛环线佛山西站至广州北站段项目工程发包给由中国中铁股份有限公司、中铁一局集团有限公司等公司组成的联合体承建，其中中铁一局集团有限公司承建珠三角城际轨道交通广佛环线佛山西站至广州北站段工区二项目。

2023 年 5 月，中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司将广佛西环二工区盾构土方装车、外运工程专业分包给佛山茂卓土石方工程有限公司。约定由茂卓公司负责广佛西环二工区项目盾构区间的土方装车和外运工程。

2023 年 5 月，茂卓公司和佛山市堃泽运输有限公司签订土方运输合同，约定堃泽公司提供土方运输车辆和司机供茂卓公司指挥使用，茂卓公司负责车辆和人员统一协调、指挥和管理，负责司机的安全交底和安全教育。

（三）死者的基本情况

死者阿某某林，女，彝族，1999 年 8 月出生，住址：四川省马边彝族自治县苏坝镇白杨槽村 10 组 360 号。

经查，死者阿某某林是广佛环线工区二项目的清洁工人。


（四）相关单位安全生产管理情况

1.中铁一局集团有限公司设立了建设工程项目部，项目管理人员具有相关执业资格；建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；配备了专职的安全生产管理人员；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，安全作业环境和安全施工措施费用按计划投入；定期开展施工现场安全检查和隐患排查；对运输渣土车辆、司机备案情况进行了审核，编制了《施工场地渣土运输专项方案》并向专业分包单位进行了交底，已履行了总包单位的安全管理职责。

2.广州轨道交通建设监理有限公司制定了项目监理部安全管理岗位职责，监理人员具有相关执业资格；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报制度。定期组织现场安全周检查，并定期组织召开安全周例会，定期组织建设单位、施工单位、分包单位进行专项安全检查，对车辆、司机备案情况进行了检查，对进场泥头车“两牌两证”资料进行了审批，审核批准了《施工场地渣土运输专项方案》，已履行了监理职责。

3.佛山茂卓土石方工程有限公司组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；定期开展施工现场安全检查和隐患排查；对司机和工人进行了技术交底和班前教育培训，按要求配备了安

全防护用品，建立了车辆、司机登记制度并上报至总包单位和监理单位备案。但该公司未严格按照《施工场地渣土运输专项方案》进行施工，对现场工作缺乏检查管理，未做好现场人员和车辆的指挥工作。



（车辆行驶路径范围和规划图）

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2023年10月8日15时25分许，位于佛山市南海区狮山镇狮山二号隧道工地内，渣土车司机黄某贤驾驶车牌号为粤E39702的渣土运输车在工地道闸外排队等候进入工地装载渣土，至15时27分许，前车启动前进后黄某贤启动车辆驶入工地并向右转弯，在行驶过程中将一名工人阿某某林（女，24岁，四川人）撞伤，后经医院抢救无效死亡。

经确诊，阿某某林因车辆碰撞导致死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

黄某贤安全意识淡薄，驾驶机动车未按操作规范安全驾驶，在行驶过程中未仔细观察路面行人情况，在驶入工地的过程中将

阿某某林撞伤致死，是导致事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

茂卓公司未严格按照施工方案设置交通指挥人员，未做好现场人员和车辆的疏导和指挥工作，运输车辆在进入工地道闸时无人指挥，是导致事故发生的间接原因。

（四）企业主要负责人履职情况

茂卓公司涉事项目负责人成某杰，未能有效督促、检查涉事项目的安全生产情况，未有效督促作业人员严格执行施工方案，未及时消除生产安全事故隐患。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一是立即停止发生事故区域的一切作业；二是全力做好事故善后处理工作；三是积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇政府相关部门组织相关单位与死者家属

协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付全部赔偿款项。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）司机黄某贤安全意识淡薄，驾驶机动车未按操作规范安全驾驶，在行驶过程中未仔细观察路面行人情况，在驶入工地的过程中将阿某某林撞伤致死，导致事故发生。其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第二百三十三条[1]的规定，构成过失致人死亡罪，建议移送公安机关依法追究其刑事责任。

（二）茂卓公司未严格按照施工方案设置交通指挥人员，未做好现场人员和车辆的疏导和指挥工作，运输车辆在进入工地道闸时无人指挥，导致本起事故发生，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]、第四十一条第二款[3]、第四十四条第一款[4]的规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

---

1 《中华人民共和国刑法》第二百三十三条：过失致人死亡的，处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的，处三年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。

2 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3 《中华人民共和国安全生产法》四十一条第一款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

4 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（三）茂卓公司涉事项目负责人成某杰，未能有效督促、检查涉事项目的安全生产情况，未有效督促作业人员严格执行施工方案，未及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项[5]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，大型货运车辆驾驶员未能尽到安全驾驶的义务，在驾驶过程中疏忽大意，渣土运输公司对于施工现场的安全管理不到位，未有效督促作业人员严格执行施工方案，未能及时开展隐患排查，未能采取有效措施消除隐患，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）茂卓公司要迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强清洁安全管理要求，强化对作业人员的统一管理和进行安全操作规程和安全教育培训，严格按照操作规程作业；事故发生后，事故企业要迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：...（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；...（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；...

狮山镇政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）中铁一局集团有限公司作为涉事项目施工方，要积极履行好安全生产责任，对涉事项目全面开展安全隐患排查和整治，扎实开展安全生产宣传教育培训工作，提高作业人员的安全防护意识，切实消除事故隐患。

（三）区交通运输部门要进一步强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大执法监管力度，及时开展事故案例警示宣传，依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

（四）狮山镇政府要组织行业主管部门开展土方运输安全生产专项检查，加强辖区内的土方运输安全生产监督检查，推动业主单位落实安全生产主体责任，督促业主单位组织开展安全生产自查自纠。