自流井五星街“4•9”一般道路交通事故调查报告

来源：自流井区应急管理局　发布时间：2026-08-10　浏览量：168

2026年4月9日13时21分，在自贡市自流井区同兴路天花井路口人行横道处，自贡市恒峰出租汽车有限公司出租车发生一起道路交通事故，致1人死亡。

接事故报告后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，2026年6月8日，自贡市自流井区人民政府成立了以自流井区应急管理局主要负责人为组长，自流井区政府办公室和自流井区应急管理局分管负责人为副组长，市公安交管直属一大队、自流井区司法局、自流井区总

工会、大安区交通运输局、大安区应急管理局等部门和自流井区五星街道、大安区凤凰街道相关人员为成员的自流井五星街“4·9”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请自流井区人民检察院派人参加，书面函请自流井区纪委监委派员介入事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、询问谈话、查阅资料、调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出加强和改进的工作措施。

经调查认定，自流井五星街“4·9”一般道路交通事故是一起因驾驶员未按规定在停止让行线外停车让行，注意力不集中，对前方人行横道情况观察不足，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

自贡市恒峰出租汽车有限公司（以下简称恒峰出租汽车公司），统一社会信用代码91510304720877695E，为有限责任公司（自然人独资），注册地址：自贡市大安区凤凰乡远达花园社区居委会龙玥润景1栋1-3铺，法定代表人赖某，注册资本叁拾万元整，2000年11月17日成立，经营范围：汽车客运出租、销售汽车、摩托车、汽车配件、摩托车配件、旧车交易、旧车信息服务、机动车登记代理、汽车美容服务、汽车租赁等，登记机关：自贡市大安区行政审批局，登记日期：2020年12月29日。道路运输经营许可证：川交运管许可自字

510300000033号，经营范围：巡游出租汽车客运，许可有效期起2023年2月16日至2027年3月31日，发证机关：自贡市交通运输局。

（二）事故有关人员情况

（1）李某平，身份证号：510304XXXXXXXXX3516，川CT3222小型轿车驾驶员，受雇于冯某敏。

（2）赖某，身份证号：510302XXXXXXXXX1518，恒峰出租汽车公司总经理，安全生产第一责任人。

（3）李某，身份证号：510304XXXXXXXXX0521，恒峰出租汽车公司安全科科长。

（4）冯某敏，身份证号：510322XXXXXXXXX301X，川CT3222小型轿车车主，该车辆挂靠于恒峰出租汽车公司。

（5）陈某琴，身份证号：510304XXXXXXXXX2621，事故死者。

（三）事故发生经过

2026年4月9日13时许，李某平驾驶川CT3222小型轿车沿自流井区同兴路由石缸井路口方向往五星街方向行驶，13时21分，当车辆行驶至自贡市自流井区同兴路天花井路口人行横道处时，李某平未按规定在停止让行线外停车让行，注意力不集中造成对前方人行横道情况观察不足，碾压摔倒在人行横道上的行人陈某琴，造成陈某琴受伤的交通事故。陈某琴经自贡市第四人民医院医治无效于4月9日16时54分死亡。

（四）事故现场情况

现场位于自贡市自流井区同兴路天花井路口人行横道处，道路为双向通行四车道，两侧有行道树，设置有禁停标志，路面施划有人行横道、双实线、分道线、停车让行线，沥青路面，路面完好、干燥，

白天，可视条件良好。




图1 道路交通事故现场图（自贡市公安局交通管理支队直属一大队提供）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：1人死亡。

姓名	性别	年龄	身份证号码	受伤程度
陈某琴	女	78岁	510304xxxxxxxx2621	死亡

2.直接经济损失：32.30万元。

（六）其他情况

1.驾驶员情况

李某平，男，川CT3222小型轿车驾驶人，大安区团结镇高坎村人。驾驶准驾车型C1D，机动车驾驶证证号510304XXXXXXXX3516，发证机关：四川省自贡市公安局交通警察支队，初次领证时间为2000年6月6日，审验有效期2022年6月6日至长期。从业资格证初次领证时间为2022年12月28日，审验有效期至2038年1月13日。李某平从3月底开始驾驶川CT3222小型轿车从事运营活动；2026年4月1日至4月3日，李某平接受了恒峰出租汽车公司对其开展的为期3天（24学时）的

岗前教育培训，培训内容为道路安全、交通常识及服务态度等；2026年4月1日，李某平与恒峰出租汽车公司签订了驾驶员安全承诺书；2026年4月7日，李某平与恒峰出租汽车公司签订了驾驶员岗位安全告知书。

2.事发出租汽车及经营权证情况

川CT3222小型轿车于2023年4月12日上户，车主冯某敏于2023年5月10日取得自贡市交通运输局向事发车辆核发的《中华人民共和国道路运输证》（此证由恒峰出租汽车公司代为办理）。事发车辆保险由冯某敏购买。

车主冯某敏取得自贡市交通运输局颁发的《自贡市巡游出租汽车经营权证》（编号：自交巡出租第171号），证件有效期为2023年7月1日至2029年6月30日。

3.合同签订情况

2026年4月1日，恒峰出租汽车公司、车主冯某敏、驾驶员李某平签订出租汽车驾驶员聘用协议；4月7日，恒峰出租汽车公司将出租汽车驾驶员李某平的聘用协议交给大安区交通运输局，再交由市政务服务中心备案。

4.天气状况

事发当天，自贡市天气为晴天。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急处置情况

2026年4月9日13时22分，李某平拨打了120急救电话和122交警电话；13时34分，救护车到达现场；13时40分，自贡市公安局交通管理支队直属一大队民警到达现场；13时41分，陈某琴被送到自贡市第一

人民医院救治；13时59分，陈某琴被转至自贡市第四人民医院抢救；16时54分，陈某琴经自贡市第四人民医院抢救无效死亡。

（二）事故报告情况

2026年4月9日13时25分，自贡市公安局交通管理支队直属一大队接到李某平报警电话后，立即赶往事故现场，对事故现场进行了勘查，形成了《道路交通事故现场勘查笔录》；13时40分，李某平向冯某敏电话告知事故情况；13时40分，冯某敏电话向李某和赖某报告事故情况；14时53分，赖某向大安区交通运输局和市道路运输服务中心报告事故情况；15时05分，大安区交通运输局向自贡市交通运输局电话报告事故情况。

（三）善后处置情况

事故发生后，恒峰出租汽车公司及李某平积极安抚死者陈某琴家属。本次事故死者陈某琴家属与车主、肇事驾驶员就赔偿相关事宜还在协商过程中，事故暂未造成较大的社会影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，李某平立即拨打了122报警电话和120急救电话，自贡市公安局交通管理支队直属一大队、120救护车及时赶到现场处置事故。恒峰出租汽车公司主要负责人赖某收到事故情况报告后向大安区交通运输局报告事故情况。恒峰出租汽车公司、车主冯某敏、驾驶员李某平配合有关部门调查。并积极参与家属安抚和善后处置工作。本次事故应急处置总体及时有序，但李某平未及时向恒峰出租汽车公司报告事故情况。

三、事故原因分析

（一）事故原因

李某平驾驶川CT3222小型轿车行驶至事故地点时，未按规定在停止让行线外停车让行，注意力不集中造成对前方人行横道情况观察不足，碾压摔倒在人行横道上的行人陈某琴，致陈某琴被碾压受伤，后经自贡市第四人民医院抢救无效于4月9日16时54分死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.司法鉴定情况

（1）川CT3222小型轿车鉴定意见。2026年4月10日，四川联立司法鉴定中心出具了《司法鉴定意见书》（川联立司鉴中心〔2026〕车鉴字第0282号）鉴定意见：1.川CT3222小型轿车转向系、制动系的安全技术性能，符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》之规定。2.川CT3222小型轿车后轴左、右轮胎花纹不相同，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》之规定。

（2）死者鉴定意见。2026年4月10日，四川联立司法鉴定中心出具了《司法鉴定意见书》（川联立司鉴中心〔2026〕病鉴字第0070号）鉴定意见：1.被鉴定人陈某琴符合交通事故致胸部损伤合并颅脑损伤继发呼吸循环衰竭死亡。2.被鉴定人陈某琴的死亡后果与本次交通事故之间存在因果关系。

2.道路交通事故认定情况

2026年5月6日，自贡市公安局交通管理支队直属一大队出具的《道路交通事故认定书》（第5103021202600000033号）载明：当事人李某平驾驶川CT3222小型轿车行驶至事故地点时未按规定在停止让行线外停车让行、对前方人行横道情况观察不足，其过错行为在此次事

故中起全部作用[1][2]。李某平承担此次事故的全部责任[3][4]，陈某琴不承担此次事故的责任。

四、有关单位履职情况

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条：“车辆、行人应当按照交通信号通行：遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行：在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”

[3]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条:“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”

[4]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项：“因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任。”

（一）自贡市恒峰出租汽车有限公司

恒峰出租汽车公司主要负责人为法人赖某，公司内设3个科室，分别为安全科、车辆管理科、综合科。该公司成立了安全生产领导小组，组长为主要负责人赖某，并明确了安全生产领导小组及其办公室安全职责，企业主要负责人和企业安全生产管理人
员均取得了《自贡市城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》。该公司建立了全员安全生产责任制，明确了各岗位职责，2026年每月均召开一次安全例会，有相关文字记录及人员签

到，并对各岗位人员进行了年度考核；制定了安全生产规章制度和操作规程，并按照制度落实各项工作；制定了安全生产费用提取和使用管理制度，年初按照1.5%的上年度营业收入预算安全经费投入，年内开支均有记录。该公司对车辆运行状态运用GPS监控系统进行动态监控，并开展安全隐患排查整治工作。经调查，未发现恒峰出租汽车公司存在与本次事故发生有因果关联的履职不到位情况。

（二）大安区交通运输局

大安区交通运输局切实履行道路运输行业安全生产监管职责，常态化抓好安全教育、日常监管及事故处置等工作，持续压实领域内的安全生产主体责任。事故处置环节严格落实闭环管理要求，接报后及时向上级主管部门报告事故有关情况。主动约谈恒峰出租汽车公司主要负责人，督促恒峰出租汽车公司深挖事故根源、善后赔偿和参与家属安抚等工作。组织公安交警、综合执法等部门开展联合执法行动，严厉打击道路运输非法营运行为，持续规范运输市场秩序。经调查，大安区交通运输局在本次事故处置中，报告及时、流程合规、举措到位，未发现该局有与本次事故相关履责不到位的情况。

（三）大安区凤凰街道办事处

大安区凤凰街道办事处严格落实交通安全属地责任，积极推进道路交通安全日常管控工作。组建了交通安全工作领导小组，定期召开安全专题会议，常态化组织辖区运输企业开展安全调度。常态化开展全覆盖交通安全宣传，广泛普及安全知识，并针对恒峰出租汽车公司等企业开展定向宣传，持续提升从业人员安全防范意识。常态化联合交通运输、公安交警、城管执法等部门对辖区交通运输企业开展安全督查和道路交通综合整治，指导交通运输企业排查安全隐患，督促问

题整改。在重点时段、关键路段，落实护学值守，现场劝导交通违法行为等。经调查，本次事故中，大安区凤凰街道办事处积极推动道路安全管理工作，未发现有与本次事故相关履责不到位的情况。

五、调查发现的其他问题

调查中发现，恒峰出租汽车公司未严格落实企业安全生产制度，未严格执行本公司制定的教育培训制度；事故中驾驶人员李某平未按照自贡市恒峰出租汽车有限公司生产安全事故应急救援预案中的道路（车辆致害）事故现场处置方案进行上报，事发后李某平拨打122交警报警电话和120急救电话并配合有关部门开展处置，但未及时向公司上报事故情况。

六、事故有关单位及人员处理建议

（一）已移送司法机关处理的人员

李某平，男，川CT3222小型轿车驾驶员，驾驶车辆行驶至事故地点时，未按规定在停止让行线外停车让行，注意力不集中造成对前方人行横道情况观察不足，碾压摔倒在人行横道上的行人陈某琴，其行为和过错导致事故发生，承担此次事故的全部责任。李某平涉嫌交通肇事罪，目前市公安局交通管理支队直属一大队已将该案移送自流井区检察院审查起诉。

（二）事发单位的处理建议

恒峰出租汽车公司。经调查，未发现该公司存在与本次事故发生有因果关联的履职不到位情况，建议不予追究其责任。但调查发现恒峰出租汽车公司存在的其他问题线索，建议移交大安区交通运输局依法依规处理。

七、事故教训

事故车辆驾驶员在行车过程中，违反《中华人民共和国道路交通安全法》，未按规定在停止让行线外停车让行、对前方人行横道情况观察不足，充分暴露出驾驶员严重缺乏法律意识、安全意识，最终导致事故发生。

八、事故防范措施及建议

（一）压实企业主体责任，锚定安全生产底线

恒峰出租汽车公司要深刻汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任，织密安全运营防火墙。严格落实驾驶员、车辆“一人一档、一车一档”动态化管理，依托智能监控平台，完善车辆实时动态管控机制，对超速、疲劳驾驶等行为自动预警、即时处置，实现安全管理全程可追溯、责任可倒查。持续加大教育培训力度，对新进人员及在岗人员进行全覆盖常态化安全教育培训。定期组织案例警示、事故复盘与应急演练，着力提升从业人员的安全意识与实操能力。建立违规惩戒与违规公示制度，对驾驶员违规行为实行“分级追责、顶格处罚”，结果与从业资格、薪酬等挂钩，推动形成“违规必罚、罚必从严”高压态势。

（二）强化行业监管责任，提升运输安全管控效能

大安区交通运输局要深刻汲取事故教训，以“零容忍”态度筑牢道路运输安全防线。聚焦出租车、营运车辆等重点领域，严格落实“双随机、一公开”监管机制，对排查出的隐患实行“清单化、闭环式”管理，督促企业限期整改。督促企业建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，动态更新风险台账。强化从业人员安全能力建设，督促企业将人行横道礼让、突发情况应急处置等内容纳入驾驶员常态化培训，考核合格方可上岗。紧盯重点路段、重点时段，开展“打非治违”

专项行动，严厉查处违规营运、不文明驾驶等行为，同步加强法规宣传，构建“不敢违、不能违”的监管格局，确保行业安全生产形势持续稳定。

（三）压紧属地管理责任，构建共治安全格局

大安区凤凰街道要以“责任清单化、治理闭环化”为抓手，压实辖区生产经营单位主体责任，督促辖交通运输企业健全安全生产制度，筑牢道路运输安全防线。主动联合交通管理、城管执法等部门开展“双随机、一公开”执法检查，对隐患实行“清单化、销号制”管理，限期整改到位。持续深化安全宣传教育，依托宣传公告栏、微信群、入户宣讲等，常态化开展交通法规、事故警示案例宣传，覆盖驾驶员、乘客及辖区居民，切实提升全民安全意识。紧盯学校周边、主次干道等重点区域，常态化整治交通违法行为，组织网格员、志愿者开展文明交通劝导与动态巡查，构建“政府主导、部门协同、社会参与”的共治格局，确保辖区安全生产形势持续稳定。

☆ 收藏 【 打印 】

扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们
主办单位：自流井区人民政府
承办单位：自流井区人民政府办公室
联系地址：自贡市自流井区丹桂北大街288号

网站标识码: 5103020001
蜀ICP备08003110号-1
川公网安备51030202000010号

党政机关
适老化 无障碍服务