三都水族自治县普安镇“12·29”一般道路交通事故调查报告

三都水族自治县普安镇“12·29”一般道路交通事故调查组

2025年5月

目录

一、基本情况……2
（一）事故发生经过……2
（二）涉事车辆情况……3
（三）涉事驾驶员情况及活动轨迹……4
（四）涉事相关人员情况……5
（五）涉事企业情况……5
（六）事故道路情况……6
（七）事故当天天气情况……6
二、事故应急处置及评估情况……6
（一）应急处置及响应情况……6
（二）医疗救治及善后情况……7
（三）人员伤亡及直接经济损失情况……8
（四）事故应急处置评估……8
三、事故原因分析……9
（一）直接原因……9
（二）相关检验检测和鉴定情况……9
（三）其他可能因素排除情况……10
四、事故单位履职情况……10
（一）贵州省交通运输综合行政执法八支队九大队 …… …… 10
（二）黔南州公安交通警察局高速公路交通警察（巡逻民警）

六

大队……11
（三）贵州三独高速公路建设有限公司……12
五、对事故责任单位和责任者的处理建议……12
六、事故防范和整改措施建议……12

三都水族自治县普安镇“12·29”一般道路交通事故调查报告

2024年12月29日16时57分许，在余册高速K156km+900m（三都水族自治县普安镇境内）发生一起轻型封闭式货车碰撞道路中央隔离护栏并发生翻滚的道路交通事故，造成2人死亡，直接经济损失61.794万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》等有关规定，为进一步查明事故原因，分析事故性质，分清事故责任，经三都水族自治县人民政府批准，成立了由三都水族自治县普安镇人民政府、三都水族自治县应急管理局、三都水族自治县总工会、贵州省交通运输综合行政执法八支队九大队、黔南州公安局交通管理局高速公路交通警察（巡逻民警）六大队等单位组成的三都水族自治县普安镇“12·29”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员询问、技术认定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员和责任单位的处理建议，总结分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，三都水族自治县普安镇“12·29”一般道路交通事故是一起机动车驾驶人驾驶机件不符合技术标准的机动车在高速公路行驶，车辆爆胎后未按照操作规范安全驾驶造成的一般道路交通事故。

一、基本情况

（一）事故发生经过

2024年12月29日16时55分，王*华驾驶贵J*****85G号轻型封闭式货车，岑*怀同乘，从都匀市出发，由都匀东收费站进入夏蓉高速，16时33分许进入余册高速沿三都县往独山县方向行驶，行驶速度108km/h（取整，误差值约±5km/h），16时57分许，行驶至余册高速156公里900米处时，车辆左后轮轮胎胎冠鼓包在高速运转状态下无法承受压力突然爆胎，驾驶员王*华未按照操作规程采取合理有效的避险措施进行处置，导致车辆碰撞道路中央隔离护栏并在中央隔离带上发生翻滚，造成驾驶人王*华、乘车人岑*怀当场死亡，车辆及所载货物、道路设施不同程度受损。



（事故现场俯瞰图）



（事故现场图）

（二）涉事车辆情况

贵 J*****85G 号轻型封闭式货车，车辆所有人：冯*华，使

用性质：非营运，品牌型号：江铃牌/JX50*****L6，车架号：LEFAADC20*****56，发动机号：NA*****58，车辆出厂日期：2022-12-10，初次登记日期：2023-07-19，检验有效期止：2025-07-31，车辆状态正常，核载3人。由中国平安财产保险股份有限公司承保，交强险单号：1210988390261*****65，保险有效期至2025年8月7日14时30分止，商业险保险单号：1210988390276*****02，保险有效期至2025年11月30日24时00分止。事故发生前无交通肇事记录。车辆使用性质为非营运车辆，注册登记的公司法定代表人为王*华。车辆所有人冯*华与驾驶员王*华为夫妻关系，该车辆实际使用及日常保养维护均由王*华负责，该车辆实际使用者为王*华。

（三）涉事驾驶员情况及活动轨迹

贵J*****85G号车驾驶人：王*华，男，49岁，身份证号码：4127271*****55，户籍地址：河南省淮阳县城关回族镇新华四街*号*号楼*单元*室，准驾车型C1，档案编号：5227*****00，初次领证日期2020-01-03，有效期限：2026-01-03，驾驶证状态：正常，发证机关：黔南州公安局交通警察支队，系贵J*****85G号轻型封闭式货车驾驶人，在事故中死亡。经公安内网查询，其事故发生前无交通肇事及违法犯罪记录。

活动轨迹：2024年12月29日上午，贵J*****85G轻型封闭式货车停靠在都匀市王家面粉经营部（经营者王*华）。2024年12月29日11时16分至11时31分，驾驶员王*华驾驶贵

J*****85G轻型封闭式货车从都匀市王家面粉经营部出发，由都匀市区驶入都匀南收费站，沿兰海高速行驶至都匀市墨冲收费站，进入墨冲镇，在墨冲镇停留约三个半小时。2024年12月29日14时54分至15时08分，驾驶员王*华驾驶贵J*****85G轻型封闭式货车从都匀市墨冲镇出发，由都匀市墨冲镇行驶至墨冲收费站，沿兰海高速行驶至都匀南收费站，进入都匀市区，返回到都匀市西山大道中段*号碧桂园滨江*号家中休息。2024年12月29日16时33分至16时55分，驾驶员驾驶贵J*****85G轻型封闭式货车从都匀市西山大道中段*号碧桂园滨江*号出发，由都匀东收费站沿厦蓉高速、余册高速行驶至事发路段，发生道路交通事故。

（四）涉事相关人员情况

1.王*华，男，49岁，身份证号码：4127271*****55，户籍地址：河南省淮阳县城关回族镇新华四街*号*号楼*单元*室，准驾车型C1，档案编号：5227*****00，初次领证日期2020-01-03，有效期限：2026-01-03，驾驶证状态：正常，发证机关：黔南州公安局交通警察支队，系贵J*****85G号轻型封闭式货车驾驶人，在事故中死亡。经公安内网查询，其事故发生前无交通肇事及违法犯罪记录。

2.岑*怀，男，60岁，身份证号：522726*****36，户籍地址：贵州省独山县上司镇谭尧村交摆组*号，系贵J*****85G号轻型封闭式货车乘车人，在此次事故中死亡。家属及联系电话：岑*堂，166*****96。

（五）涉事企业情况

都匀市王家面粉经营部。经营者：王*华。类型：个体工商户。经营场所：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市王家司场口*号仓库。注册日期：2004年10月10日。

（六）事故道路情况

事故路段为余册高速K156km+900m路段，呈南北走向，南至独山方向，北至三都方向，小地名：栏木滩，行车道宽3.7m，应急车道宽2.7m，有道路标志标线（道路分道线），事故路段道路中央由金属波形护栏、混凝土护栏进行隔离。

（七）事故当天天气情况

经现场勘查和视频资料证实，事发当时天气为阴天，未降雨，路面干燥，视距良好。

二、事故应急救援及善后处理情况

（一）事故接报及应急响应情况

2024年12月29日16时59分，黔南州公安交通管理局高速公路交通警察（巡逻民警）六大队接到报警电话后，迅速赶往现场核实情况，同时向贵州省交通运输综合行政执法八支队九大队、贵州三独高速公路建设有限公司等单位通报该路段发生道路交通事故。18时03分，三都水族自治县应急管理局接到黔南州公安交通管理局高速公路交通警察（巡逻民警）六大队电话，称在三独高速上发生一起道路交通事故。18时10分，三都水族自治县应急管理局分别电话向三都水族自治县委办总值班

室、三都水族自治县人民政府总值班室报告该起事故信息（首报）。18时54分，通过协同事务向三都水族自治县委办公室总值班室、三都水族自治县人民政府办公室总值班室报告。

黔南州公安交通管理局高速公路交通警察（巡逻民警）六大队16时59分接到电话报警，在余册高速（三都段）发生一起交通事故，17时03分许，黔南州公安交通管理局高速公路交通警察（巡逻民警）六大队负责人胡*航带领大队民辅警共计5车12人分别赶往事故现场，于17时25分许陆续到达事故现场开展应急救援及现场勘察等工作。

贵州省交通运输综合行政执法八支队九大队17时37分接到黔南州公安交通管理局高速公路交通警察（巡逻民警）六大队电话。17时41分，贵州省交通运输综合行政执法八支队九大队应急值班人员立即出警赶赴事故现场，同时向大队领导汇报事故有关情况。贵州省交通运输综合行政执法八支队九大队应急值班人员于18时10分到达现场后立即参与应急救援。

贵州三独高速公路建设有限公司17时09分许接到高速交警通知，17时30分许，安全部、养护部、养护单位到达现场参与救援工作。

三都水族自治县消防救援大队接报后，于17时53分许到达事故现场参与救援工作。

三都水族自治县公安局普安派出所接报后，于17时55分许到达事故现场参与救援工作。

（二）医疗救治及善后情况

2024年12月29日17时53分许，三都水族自治县人民医院到达事故现场，并对伤者进行紧急救治，2024年12月29日18时9分，经三都水族自治县人民医院120急救中心随车医生检查后宣布伤者王*华死亡。18时14分，经三都水族自治县人民医院120急救中心随车医生检查后宣布伤者岑*怀死亡。

事故发生后，三都水族自治县人民政府会同贵州省交通运输综合行政执法八支队九大队、黔南州公安交通管理局高速公路交通警察（巡逻民警）六大队全力做好遇难家属的安抚工作，稳定家属情绪，认真倾听家属诉求，帮助解决实际困难，积极协调保险机构与家属沟通赔偿及火化事宜。死者王*华、岑*怀尸体分别于2025年1月2日和2024年12月31日依规火化，事故善后得到妥善处理，家属情绪稳定，无其他负面影响。

（三）人员伤亡及直接经济损失情况

事故共造成2人死亡，贵J*****85G轻型封闭式货车、余册高速（三都段）K156km+900m中央护栏等不同程度损坏，**根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T621）核定，事故造成直接经济损失**61.974**万元**。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，黔南州公安交通管理局高速公路交通警察（巡逻民警）六大队5分钟内启动应急响应，25分钟内前往事故现场处置，同时向三都水族自治县应急管理局通报事故情况，三都水族自治县人民政府接到三都水族自治县应急管理局报告后，立即启动应急预案，组织三都水族自治县消防救援大队、

三都水族自治县公安局普安派出所、三都水族自治县人民医院等单位配合贵州省交通运输综合行政执法八支队九大队、贵州三独高速公路建设有限公司参与事故应急处置工作。事故善后处置得当，未发生次生道路交通事故，未产生其他负面影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经调查认定，王*华驾驶不符合技术标准的机动车进入高速公路行驶，行驶至事故路段时左后轮爆胎，车辆爆胎后，车辆碰撞道路中央隔离护栏并在中央隔离带上发生翻滚，是造成事故的直接原因[1]。

（二）相关检验检测和鉴定情况

1.人员检验情况

12月30日，黔南州公安交通管理局高速公路交通警察（巡逻民警）六大队委托三都水族自治县公安局法医对死者王*华遗体进行尸体检验，并请法医提取死者心血等进行血液乙醇含量检测，但因事故发生后死者受伤出血量较大，经法医多次提取，均无法提取到相应标准血量，无法进行血液中乙醇含量检测。经过调查未发现死者王*华有酒驾嫌疑。

2.死亡鉴定情况

---

1. 根据《黔南州公安局交警支队道路交通事故认定书》（第52279612024*****17号）及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任”之规定认定，王*华承担此次事故的全部责任。

王*华，死因符合钝性暴力作用头部致严重颅脑损伤死亡[2]。

岑*怀，死因符合颅脑损伤合并胸部脏器损伤出血死亡[3]。

3.车辆鉴定情况

根据贵州名鉴司法鉴定中心鉴定，贵J*****85G号轻型封闭式货车行车制动、转向系符合相关标准规定；贵J*****85G号轻型封闭式货车行驶系（左后轮轮胎胎冠鼓包）不符合相关标准规定[4]。

4.车速鉴定情况

根据贵州名鉴司法鉴定中心鉴定，贵J*****85G号轻型封闭式货车事故发生时的行驶速度约108km/h（取整，误差值约±5km/h）[5]。

（三）其他可能因素排除情况

通过事故现场勘查，询问和查阅资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、事故单位履职情况

（一）贵州省交通运输综合行政执法八支队九大队。在2024年11月27日参加岁末年初道路交通安全部署暨2025年“抗凝保畅”工作联席会，对辖区营运高速公路交通安全工作进行安

---

[2].委托贵州名鉴司法鉴定中心鉴定，出具《（三）公（司）鉴（法病）字【2024】*号法医学尸体检验鉴定书》。

[3].委托贵州省三都水族自治县公安司法鉴定中心鉴定，出具《（三）公（司）鉴（法病）字【2024】*号法医学尸体检验鉴定书》。

[4].委托贵州名鉴司法鉴定中心鉴定，出具《黔名鉴[2025]检鉴字第*号司法鉴定意见书》。

[5].委托贵州名鉴司法鉴定中心鉴定，出具《黔名鉴[2025]检鉴字第*号司法鉴定意见书》。

排，并在12月4日联合贵州三独高速公路建设有限公司对S62余册高速开展第四季度安全生产综合监督检查工作，就检查过程中发现问题当日下达整改通知书，整改共涉及5项问题，贵州三独高速公路建设有限公司于12月11日整改完毕后书面回复贵州省交通运输综合行政执法八支队九大队。后贵州省交通运输综合行政执法八支队九大队于12月9日召开“十二月安全生产例会暨‘冬防春运·抗凝保畅’工作部署会”，进一步强化岁末年初交通保畅工作部署，制定《高速公路、国省干道“低温雨雪凝冻”天气交通安全保通保畅方案》《高速公路、国省干道“低温雨雪凝冻”天气应急处置预案》等方案，制定《12月应急响应期间值班人员排班表》及《12月行政执法检查计划》，确保人员力量前置部署，按计划开展执法检查任务，将巡查监管工作落到实处。

（二）黔南州公安交通管理局高速公路交通警察（巡逻民警）六大队。按照上级工作安排并结合辖区情况，通过日常巡查、专项排查、“一路多方”联合排查等方式对辖区开展隐患排查治理工作。2024年开展隐患排查22次，下达整改通知书18次，排查出各类隐患300余处，均已完成治理。黔南州公安交通管理局高速公路交通警察（巡逻民警）六大队在管辖区收费站、服务区、沿线LED情报板等地点设置有可见的道路交通安全宣传提示语及海报，提示警示过往驾驶人切勿疲劳驾驶、超速行驶等。12月29日黔南州公安交通管理局高速公路交通警察（巡逻民警）六大队结合辖区实际开展路面巡逻管控，共计

出动警车18台次，警力36人次，分别通过在都匀东、都匀南和三都站三个收费站出入口及路面巡逻开展违法查处工作，当日共计查处现场违法21起，超速违法131起。

（三）贵州三独高速公路建设有限公司。认真开展安全管理工作，不断完善安全监管体系，2024年召开安全例会12次，开展安全培训教育12次，三级教育21次，安全技术交底7次，班前教育72次，开展应急演练4次。每月开展对路基、桥梁、隧道等隐患排查治理工作，2024年累计开展综合安全隐患排查20次，排查出隐患244条，均已完成整改。开展道路巡查累计1054次，共实施车辆救援136次，出动救援人员累计408人次，出动救援车辆累计273台次；开展网巡5490次；对发现的问题均及时完成处置。严格值班值守，及时处置各类问题，确保道路通行正常，该路段建成以来，未发生一起生产安全责任事故。

五、对事故责任单位和责任者的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和责任者提出如下处理建议:

（一）建议免予追究责任的人员（1人）

王*华在本次事故中负全部责任，鉴于其在此次事故中死亡，建议免予追究责任。

六、事故防范和整改措施建议

（一）黔南州公安交通管理局高速公路交通警察（巡逻民警）六大队。一是要持续强化道路交通安全隐患排查治理，通

过日常巡查、专项排查、“一路多方”联合排查等方式开展好辖区道路隐患排查治理工作。**二是**结合辖区实际，利用高速收费站、服务区、卡口监控设备等开展好超速、超载等交通违法查处工作，净化交通秩序。**三是**要结合辖区天气、车流等情况，合理安排勤务，开展好辖区巡逻值守工作，提高见警率、管事率。**四是**持续利用辖区收费站、服务区、路面情报板等，持续开展好道路交通安全宣传工作，提示过往驾驶人切勿疲劳驾驶、超速行驶、超载行驶以及做好车辆隐患排查治理工作等。

（二）贵州省交通运输综合行政执法八支队九大队。**一是**进一步加强隐患排查与整治，督促业主单位落实安全生产经营主体职责，开展交通安全隐患“回头看”、大排查，重点排查事故多发路段、易雾易凝冻路段、长大下坡弯道路段、临水临崖、行人上高速等路段的安全隐患，及时整治消除隐患。**二是**强化交通安全宣传与提示，督促各经营单位利用 LED 屏和宣传栏等多种方式，实时播报辖区路况和交通信息，及时在前端发布天气预警和路况信息。**三是**联合一路三方加强交通安全宣传和交通分流引导提示工作，提前告知和建议广大驾驶员合理选择出行时间和路线，引导群众科学、有序地通过辖区道路，提升人民群众道路风险防范能力。

（三）贵州三独高速公路建设有限公司。**一是**加强道路安全隐患监督和整治工作。定期开展道路基础设施、特殊路段、附属设施检查，发现安全隐患应立即处置，确保道路安全运行。

二是强化路巡、网巡工作协同。通过路巡网巡紧密结合，及时发现道路安全隐患，做好“一路多方”信息共享、联合处置，提高问题解决效率。**三是**做好交通安全信息发布工作。利用 LED 屏、服务区、收费站张贴信息公告等多种方式，做好安全行车提醒提示，实时反映辖区路况和交通信息，确保过往司机能够及时获取道路信息，做好出行选择。