[索 引 号]	11500232MB1510037U/2026-00007	[发文字号]	
[主题分类]	安全生产监管	[体裁分类]	行政监管
[成文日期]	2026-01-27	[发布日期]	2026-01-27
[发布机构]	武隆区应急局	[有 效 性]	有效

武隆羊角“11•9”一般道路交通事故调查报

日期：2026-01-27 来源：武隆区应急局

2025年11月9日11时40分许，武隆区羊角街道境内319国道猫儿沟路段发生一起道路交通事故，造成5人受伤，两车受

按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国关法律法规规定，受武隆区政府委托，决定成立由区应急管理局牵头，区政府办公室、区公安局、区交通运输委、区总工会（单位）组成武隆羊角“11·9”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），组织开展事故调查工作，并邀请区

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员询亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

事故调查组经调查认定，武隆羊角“11·9”一般道路交通事故是一起非生产安全责任事故。

一、事故相关情况

（一）当事人基本情况

1.刘*林，男，汉族，50岁，身份证号码512***91X，重庆市武隆区鸭江镇人，持有B2E驾驶证、货运驾驶员从业资格在本次事故中受伤。

2.王*，男，汉族，54岁，身份证号码512***759，重庆市武隆区凤山街道人，持有A1A2驾驶证、公交驾驶员从业资车，在本次事故中受伤。

3.黄*容，女，汉族，56岁，身份证号码512***449，武隆区和顺镇人，事故发生时乘坐渝A71829D大型普通客车，在

4.郑*群，女，汉族，56岁，身份证号码512***525，武隆区羊角街道人，事故发生时乘坐渝A71829D大型普通客车，

5.贺*友，男，汉族，59岁，身份证号码512***51X，武隆区羊角街道人，事故发生时乘坐渝A71829D大型普通客车，

（二）事故车辆基本情况

1.渝D30032重型自卸货车，品***079，机动车登记所有人重庆嘉峰运输住所重庆市涪陵区崇义街道办事处，检验有效期至2026年3月；车辆核载2人查，渝D30032重型自卸货车具备有效期至2026年3月；本次事故发生时，

2.渝A71829D大型普通客车，S***039，机动车登记所有人重庆市汽车运称“渝运武隆分公司”），登记住辆使用性质公交客运，检验有效期至2026年人；车辆购买有保险。经查，渝A范围为城市公共汽车和电车客运，有效期至

（三）事故单位基本情况

打开微信扫描二维码分享

1.重庆嘉峰公司，统一社会信用代码915***49H，公司类型为有限责任公司，公司登记地址重庆市涪陵区崇义街道办事
佰万元整，经营范围：道路货物运输，销售汽车及配件，仓储服务，货运信息服务等。经查，重庆嘉峰公司持有道路运输经
用运输（罐式容器）、货物专用运输（集装箱）、道路普通货物运输，有效期至2029年6月。

2.渝运武隆分公司，统一社会信用代码915***L1D，公司类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）
号，负责人刘*，经营范围：道路旅客运输经营，道路旅客运输站经营，城市公共交通，网络预约出租汽车经营服务，旅游
经营许可证，经营范围为城市公共汽车和电车客运，有效期至2029年3月。

（四）车辆挂靠概况

2020年3月，渝D30032重型自卸货车实际车主刘*与重庆嘉峰公司签订《营运货车合作协议》，约定刘*将渝D3003
营、自负盈亏，每年支付挂靠服务费3600元；重庆嘉峰公司负责对车辆驾驶员进行安全教育，代办车辆保险等。

（五）事故道路基本情况

事发地点位于武隆区国道319线2330km+900m处，双向两车道，事发路段道路全宽970cm，中间黄实线，沥青路面
临壁，右侧临乌江、安装有钢护栏。国道319线武隆境内小型汽车限速70km/h，小型汽车以外车辆限速50km/h。

（六）事故发生经过

2025年11月9日9时许，刘*林驾驶渝D30032重型自卸货车卸货后从贵州省务川县镇南镇工业园区出发，沿国道319线
11时34分许，刘*林驾驶车辆行驶至国道319线2330km+900m处占道超车时，与对向王*驾驶的渝A71829D大型普通客车
5人受伤、两车受损。

（七）事故相关鉴定情况

1.渝A71829D大型普通客车技术鉴定意见。重庆市正港司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（重庆市正港司法鉴定中心
渝A71829D大型普通客车的转向系、传动系、行驶系、制动系性能事故前应有效。重庆市正港司法鉴定中心《司法鉴定意
鉴字第4402号）载明：被鉴定车辆渝A71829D大型普通客车事发前的行驶速度应为46km/h。

2.渝D30032重型自卸货车技术鉴定意见。重庆市正港司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（重庆市正港司法鉴定中心〔
D30032重型自卸货车的转向系、传动系、行驶系、制动系性能事故前应有效。重庆市正港司法鉴定中心《司法鉴定意见书
第4403号）载明：根据车辆VDR数据，渝D30032重型自卸货车事发前的车速应为62km/h。

3.毒检结果。重庆市武隆区公安局交通管理支队对刘*林、王*进行唾液检测，结果为阴性，证实刘*林、王*未毒驾。

4.乙醇检测。重庆市武隆区公安局交通管理支队对刘*林、王*进行酒精含量呼吸测试，结果为0，证实刘*林、王*未饮酒

5.事故责任认定。重庆市武隆区公安局交通管理支队《道路交通事故认定书》（第505***055号）认定：当事人刘*林
故中无责任，郑*群等渝A71829D大型普通客车乘坐人在本起交通事故中无责任。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。本次事故造成刘*林、王*、黄*容、郑*群和贺*友等5人受伤。

2.直接经济损失情况。本次事故造成医疗及善后赔偿等费用共计4.69万余元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打了110报警电话、119救援电话和120急救电话，区公安局、区交通运输委、区应急管
疗急救等相关单位人员迅速赶赴事故现场开展应急救援处置。目前，事故得到有效控制，暂无不稳定因素。

（二）事故应急处置评估情况

事故发生后，区公安局、区交通运输委、区应急管理局、区消防救援局、羊角街道办事处等单位在接到事故信息后立
位。

三、事故原因分析和事故性质

（一）事故发生原因

事故调查组通过询问相关人员、调阅相关资料，结合《道路交通事故认定书》（第505***531号）综合分析认定事故发
时速的渝D30032重型自卸货车在事故路段逆向行驶，导致车辆与对向车道行驶的渝A71829D大型普通客车发生碰撞。

（二）事故性质认定

事故调查组通过现场勘察、询问相关人员，查明事发前渝D30032重型自卸货车驾驶员刘*林未接到货运业务安排，驾
货，现有证据无法证实刘*林驾驶车辆的出行行为是从事生产经营性活动或与生产经营相关的活动。因此，事故调查组结合
全责任事故。

四、相关监管部门履职情况

（一）重庆市涪陵区交通运输[打开微信扫描二维码分享]陵区道路运输行业的安全生产综合监督、应
区交委组织辖区货运企业召开安全[打开微信扫描二维码分享]检查计划对重庆嘉峰公司检查1次，发现问
查发现的违法行为作出罚款1000元[打开微信扫描二维码分享]工作会议5次，带队检查5次，现场提出工作
10次，带队检查5次，发现问题隐患[打开微信扫描二维码分享]

（二）重庆市武隆区公安局交[打开微信扫描二维码分享]），负责辖区道路交通安全管理工作。经查
负责管理，2025年6月至11月，区[打开微信扫描二维码分享]进会7次、开展交通安全宣传活动8次、联

勤务计划》上路开展道路交通安全检查，同时指导各劝导站开展道路交通安全劝导工作；区公安局交管支队支队长组织参与
织参与安全例会5次，带队检查6次。本次事故发生后，区公安局交管支队立即派员赶到现场开展应急处置工作。

（三）重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队（以下简称“区交通综合行政执法支队”），负责全区交通运输领域
交通综合执法支队按照年初编制的安全监管执法工作计划对辖区重点货运源头企业、货运企业和货运车辆进行执法检查，其
相关违法案件156件，罚款28.5万元；区交通综合执法支队支队长组织参与安全例会5次，带队检查7次、发现问题隐患1
次，带队检查6次，发现问题隐患9个，均已整改完成；分管副支队长组织参与安全例会5次，带队检查7次，发现问题隐患9

（四）重庆市武隆区道路运输管理处（以下简称“区运管处”），承担全区道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运
作。经查，2025年6月至11月，区运管处组织渝运武隆分公司等重点客运企业召开安全例会6次，按照年初编制的安全检查
5次、抽查4次，发现问题隐患14个，均已督促企业完成整改，其中处长组织参与安全例会5次、带队检查客运企业5次、发
参与安全例会6次、带队检查客运企业7次、发现问题隐患12个，均已整改完成。

五、对相关人员和单位的处理建议

（一）事故责任人员处理建议

刘*林，渝D30032重型自卸货车驾驶员，驾驶车辆行驶至事故地点时超速、逆向行驶，区公安局交管支队已依法对
罚。

（二）事故相关单位处理建议

1.重庆嘉峰公司，渝D30032重型自卸货车登记所有人，事故调查组对重庆嘉峰公司的车辆管理、驾驶员教育培训和车
的发生有紧密因果关系的违法违规行为，按照重庆市应急管理局关于《道路交通生产安全事故调查处理的指导意见》中“
违章行为，但这些行为与事故的发生没有紧密的因果关系的，可以认定该单位对此次事故不负有责任，不对事故单位进行
峰公司对本次事故不负有责任，建议对重庆嘉峰公司及相关人员不予责任追究。

2.渝运武隆分公司，渝A71829D大型普通客车登记所有人，事故调查组对渝运武隆分公司的车辆管理、驾驶员教育培
事故有紧密因果关系的违法违规行为，且本次事故中王*驾驶渝A71829D大型普通客车不存在超速、超载等交通违法违规
综合分析认定渝运武隆分公司对本次事故不负有责任，建议对渝运武隆分公司及相关人员不予责任追究。

（三）其他处理建议

1.涪陵区交委，调查未发现其存在履职不到位的情况，建议对涪陵区交委及相关人员不予责任追究。

2.区公安局交管支队，调查未发现其存在履职不到位的情况，建议对区公安局交管支队及相关人员不予责任追究。

3.区交通综合行政执法支队，调查未发现其存在履职不到位的情况，建议对区交通综合行政执法支队及相关人员不予责

4.区道路运输管理处，调查未发现其存在履职不到位的情况，建议对区道路运输管理处及相关人员不予责任追究。

5.责成重庆嘉峰公司对渝D30032重型自卸货车驾驶员刘*林超速、逆向行驶的违法违规行为进行处理。

六、事故防范措施建议

为了从此次事故中深刻汲取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

（一）切实提高思想认识，积极主动担当作为

各乡镇（街道）、有关部门应进一步提高政治站位，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，
安全工作的重要性，进一步强化道路交通安全红线意识和责任意识。严格落实“三管三必须”和“谁主管、谁负责”的要
履职尽责，齐抓共管形成共治合力，坚决防控较大及以上道路交通安全事故的发生。

（二）强化交通安全专项整治，齐抓共管做好安全管控

公安交管部门、交通执法部门和各乡镇（街道）要通过本次事故举一反三，进一步强化联合治理机制和措施，齐抓共管
通安全领域存在的风险隐患，认真查找事故防控的薄弱环节，持续开展源头走访、路面警示与媒体引导相结合的宣传教育
法行为的执法和教育力度，切实营造平安、畅通、文明的道路交通环境，避免类似事故再次发生。

（三）强化企业主体责任落实，牢牢守住安全底线

重庆嘉峰公司要深刻汲取本次事故教训，全面系统落实安全生产主体责任，进一步健全驾驶员全链条管理，强化安全
意识和应急处置能力，同时采取技术、管理措施，及时发现并消除公司车辆超速、占道、逆向行驶等事故隐患，杜绝类似事

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】

国务院部门网站 地方政府网站 市政府部门网站 区（县）政府网站 武隆区

网站地图 | 版权声明 | 联系我们 | 我要写信

版权所有：重庆市武隆区人民政府　主办单位：重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码：5002320015　ICP备案：渝ICP备11006838号-1　渝公网安备 50023202000180号

