清城源潭广东天弼陶瓷有限公司“6·12”一般机械伤害事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2024年11月

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）事故单位.....1

（二）事故有关人员基本情况.....2

（三）事故现场情况.....2

（四）事故经过.....3

（五）应急处置情况.....3

（六）相关善后工作情况.....3

二、事故原因及性质.....3

（一）直接原因.....3

（二）事故间接原因.....4

（三）事故性质.....4

三、事故责任认定及处理建议.....4

四、事故防范措施建议.....5

清城源潭广东天弼陶瓷有限公司“6·12”一般机械伤害事故调查报告

2023年6月12日3时45分，位于清城区源潭镇辖区内的广东天弼陶瓷有限公司发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，清城区人民政府于6月14日成立由区应急管理局、市公安局清城分局、区总工会、源潭镇人民政府等有关单位人员组成的清城源潭广东天弼陶瓷有限公司“6·12”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组经调查取证、现场勘察，查清了事故发生原因，认定事故性质，明晰事故责任，提出处理建议及防范措施。

经调查认定，清城源潭广东天弼陶瓷有限公司“6·12”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位

广东天弼陶瓷有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91441802755646459U；法定代表人：黎友海；经营范围：

生产、经营陶瓷制品、卫生洁具、陶瓷原料及化工产品（不含化危品）、建筑装饰产品；注册资本：人民币壹亿元；成立日期：2003年11月12日；营业期限：长期；住所：清远市源潭镇陶瓷工业区内。

（二）事故有关人员基本情况

1.秦某碧（死者），女，住址：重庆市合川市******，身份证号码：51022619741******3。2022年12月与广东天弼陶瓷有限公司签订《劳动合同》，2023年4月、5月接受三级安全教育培训和除铁工序、岗位作业技术交底，工作岗位：除铁工。

2.黎某海，广东天弼陶瓷有限公司法定代表人，男，住址：广东省佛山市南海区******，身份证号码：442830196803096011。2021年取得《工贸行业主要负责人资格证》。

（三）事故现场情况



图1事故设备



图2事故发生点位

1.涉事原料车间生产工艺流程：原料入球→球磨制浆→

过筛除铁→缸区储存→喷雾塔制粉→箱区储粉→配料送粉。该起事故发生在过筛除铁工艺流程的清理粉料作业过程。

2.涉事原料车间工人工作时间分为三班，分别为早班3时—11时，中班11时—19时，晚班19时—次日凌晨3时。事发时间在早班3时50分。

（四）事故经过

2023年6月12日2时，秦某碧等7名同班工人进行班前安全教育。3时，秦某碧按照工作安排在原料车间6区粉箱进行清理输送带作业。约3时50分，正在进行清洗原料添加塔的同班工人邱某良听见陶瓷原料传输带运转有异常声音，于是拿着手电筒查看传输带及周围。约3时56分，邱某良行走至（约18米）设备原料下料口附近时（即秦某碧作业位置），发现秦某碧身体趴在原料传输带上，头部被卡在原料传输带横带与下料口之间。

（五）应急处置情况

邱某良发现事故发生后，迅速关停原料传输带，并拨打电话给当天班长和车间副主任。现场机修工用工具把卡住秦某碧头部的机械拆除，现场人员随即把秦某碧救出。经120现场确认，秦某碧经抢救无效死亡。

（六）相关善后工作情况

经源潭镇人民调解委员会调解：6月27日，广东天弼陶瓷有限公司与秦某碧家属达成和解补偿协议，相关善后工作已处理妥当完毕。事故造成直接经济损失约16万元。

二、事故原因及性质

（一）直接原因

1.涉事设备存在设计安装缺陷。一是输送带没有设置紧急报警和急停装置；二是秦某碧作业位置未设置防跌落护栏。

2.秦某碧安全意识淡薄，未能对作业环境存在的危险性有清楚认识，作业期间身体失衡，跌落在传输带与下料口之间位置，导致颈部受外力挤压死亡。

（二）事故间接原因

广东天弼陶瓷有限公司安全生产主体责任落实不到位。一是对员工安全生产培训教育未深入到位，员工自我安全防范意识不足；二是事故隐患排查治理不到位，未能及时发现涉事设备存在设计安装缺陷和缺少防护措施的安全问题；三是作业现场安全管理不到位，非白天期间的生产活动，没有安全管理人员进行监督检查工作。

（三）事故性质

经调查认定：清城源潭广东天弼陶瓷有限公司6·12一般机械伤害事故是一起安全生产主体责任落实不到位，现场安全生产管理不到位，作业人员安全意识淡薄导致的生产安全责任事故。

三、事故责任认定及处理建议

（一）秦某碧安全意识淡薄，未能对作业环境存在的危险性有清楚认识，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不予追究责任。

（二）广东天弼陶瓷有限公司安全生产主体责任落实不到位，对事故的发生负有责任，建议由清城区应急管理局按照《安全生产法》第一百一十四条对其进行行政处罚。

（三）广东天弼陶瓷有限公司法定代表人黎某海履行企业主要负责人职责不到位，对事故的发生负有责任，建议由清城区应急管理局按照《安全生产法》第九十五条对其进行行政处罚。

四、事故防范措施建议

（一）生产经营单位要严格落实安全生产主体责任，进一步加强安全生产教育、培训力度和巡查工作。**一是**要使从业人员熟练掌握本职岗位的安全生产规章制度和安全操作规程。**二是**加强对作业区域存在危险因素的岗位现场安全管理工作，不断提高安全生产隐患排查和治理力度，及时并消除事故隐患；要在有明显的危险区域设置醒目的安全警示标志，要对生产设备设施存在风险的部位加装防护装置，避免员工因误操作造成事故。

（二）各级各部门严格落实安全生产巡查工作责任，加强对辖区内企业的安全生产日常管理工作，不断建立健全安全生产规章制度，打实安全生产基础，不断优化巡查模式，进一步提高安全生产隐患排查治理能力。