

江平泰国文化园“6.15”事故调查报告

2020-08-19 00:00 来源：东兴市应急管理局

2020年6月15日7时30分左右，广西港达建筑安装有限公司在安排管理人员对江平泰国文化园一期工地进#塔吊处底部昏迷不醒，伤者被送至东兴市人民医院进行抢救，于2020年6月15日9时50分抢救无效死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第成立事故调查组，依法开展事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、验、调查取证、专家技术分析论证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，并针对事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故概述:

（一）事故项目：江平泰国文化园一期工程

（二）事故发生时间：2020年6月15日7时30分

（三）事故发生地点：江平泰国文化园一期工程工地

（四）死亡人数：1人

（五）死者情况：刘少花，女，1981年8月生，广西都安县百旺镇精华村人。

（六）相关单位调查情况：经现场调查，事后询问相关现场管理人员得知，受今年第2号台风“鹦鹉”的影
降雨过程，为做好台风暴雨等恶劣天气的防御工作，市住建局于2020年6月14日通过微信平台发布台风暴雨预
在建项目立即停止户外施工作业，随时关注雨情汛情，做好台风天气安全防御措施及落实单位领导24小时值
设工程咨询有限公司在接到市住建局发布的台风停工预警后，下发了工程暂停令要求项目停工，施工单位收
台风防御信息，并在工地大门出入口及宿舍区张贴停工通知。

二、基本情况

（一）事故参建单位情况：

1、建设单位：东兴市云汇文化旅游投资有限公司成立于2017年07月31日，注册地位于东兴市那超路北
商注册号：4506xxxx06，经营范围包括对文化旅游项目的投资；旅游景区开发、建设、管理；旅游景区园
（仅限初级农副产品）、日用百货的销售；农贸市场的开发及管理；会议服务；房地产开发及经营；园林绿化
代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、施工单位：广西港达建筑安装有限公司成立于2016年5月11日，注册地位于防城港市港口区万鹤路66
人代表：陈存秀；社会信用代码（组织机构代码）：1450600xxxx15；业务范围：建筑工程施工总承包；建筑
承包；园林绿化工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；消防工程专业承包；公路工程施工总承包；
包；钢结构工程专业承包；建筑装饰材料、环保设备、金属材料、木材及制品、防水材料、机电设备、花卉
销售。

3、监理单位：广西新厦建设工程咨询有限公司成立于1996年5月10日。注册地址：南宁市会展南路6号
杰；营业执照统一社会信用代码 914501xxxxx9K；甲级资质，资质证书编号：E14xxxxx2-4/1；经营业务范围
理等。

（二）项目基本情况：

1、项目基本概况：东兴市泰国文化园（一期）项目位于东兴市江平镇万尾路口，总用地面积83546.56m
面积15888.19㎡，地上面积113175.83㎡。共建设一层地下室，景区入口门楼一栋，二层商业建筑4栋，三层商
酒店1栋（附带三层商业裙楼），十六层服务型公寓2栋。分为Ⅰ标和Ⅱ标两个标段，Ⅰ标段包括门楼、1#～3
包括地下室、13#、15#、17#、18#楼。2020年4月27日与广西港达建筑安装有限公司签订Ⅰ标《建设工程施
修工程、水电消防工程；2020年4月17日与广西新厦工程咨询有限公司签订《建设工程监理合同》。

2、施工进展情况：项目Ⅰ标段2020年4月27日开工，至目前门楼完成土方开挖，1#、8#、11#楼完成独
未开工。

3、项目报备情况：2018年5月17日在东兴市发展和改革局取得《广西壮族自治区投资项目备案证明》，2
020年3月26日，广西岭南审图咨询有限公司提交了该项目的审查报告书，2020年4月7日办理建设工程规划许

三、事故经过、救援及善后处置情况

（一）事故经过：2020年6月14日晚受台风“鹦鹉”风系影响，我市出现暴雨天气。2020年6月15日上午7时
施工单位广西港达建筑安装有限公司的现场管理人员对工地进行台风天气安全巡查时发现在2#塔吊底部躺着
塔吊司机刘少花。

（二）事故救援情况：现场管理人员巡查发现后，立即逐级上报项目部的主要领导，由项目总工长柯碧湘
前来抢救受伤的刘少花，120急救中心医护人员于8点20分达到项目施工现场，并将伤者刘少花送至东兴市人
前往，伤者刘少花于2020年9时50分经东兴市人民医院抢救无效死亡。

（三）善后处理情况：事故发生后，东兴市应急局、东兴市住建局等部门赶到事故现场开展调查取证工作
确保社会稳定。广西港达建筑安装有限公司相关负责人第一时间联系了死者家属，并对遇难者家属进行安抚
家属同意并签订补偿协议。广西港达建筑安装有限公司项目部已于2020年6月16日将补偿费足额支付给死者家
处理。2020年6月15日东兴市住建局立即对广西港达建筑安装有限公司下发了《关于责令东兴市泰国文化园
广西港达建筑安装有限公司立即对所承建的项目开展安全隐患自查自纠工作，举一反三，杜绝事故再次发生

四、事故原因

（一）直接原因

死者刘少花在台风暴雨的恶劣天气且项目已经停工的情况下，擅自进入工地的危险源区域，导致高空因。

（二）间接原因

广西港达建筑安装有限公司项目部安保管理不严格，在台风暴雨期间，施工、监理单位已经发布停工令状态的施工现场区域，是本次事故发生的间接原因。

五、事故的性质

经事故调查组认定，江平泰国文化园“6.15”事故，是一起在台风暴雨停工期间，由于项目部安保管理疏域引起的意外伤害事故，属非生产安全责任事故。

六、责任认定及处理建议

1、死者刘少花，安全意识淡薄，在台风暴雨恶劣天气且施工、监理单位已提前发布停工令的状况下，擅区域，意外受伤昏迷，送医院抢救无效后身亡，对本次事故发生负有主要责任，但鉴于其已在事故中死亡，

2、施工单位广西港达建筑安装有限公司对项目部的安保工作疏于管理，台风暴雨等恶劣天气时段随意让工期间不要随意进入施工现场危险源区域，对本次事故发生负有次要责任。该公司要深刻吸取事故教训，认员要进行严肃处理，并将处理结果分别报东兴市应急局和东兴市住建局。

3、监理单位广西新厦建设工程咨询有限公司对项目部的安保工作监管不严，未能及时督促施工单位采取全隐患，广西新厦建设工程咨询有限公司要深刻吸取事故教训，加强履职，认真进行自查整改，切实督促施安全隐患，确保工地安全，并将整改情况书面报送东兴市应急局和东兴市住建局。

4、建设单位东兴市云汇文化旅游投资有限公司对项目安全生产管理不够重视，未认真督促施工、监理单安全隐患。东兴市云汇文化旅游投资有限公司要深刻吸取事故教训，高度重视安全生产工作，认真进行自查单位落实安全生产职责，并将整改情况书面报送东兴市应急局和东兴市住建局。

七、事故整改及防范措施建议

(一)事故项目相关单位务必进一步落实企业安全生产主体责任。要认真汲取此次事故教训，进一步建立和管理制度，加强对施工现场的动态管理。开展事故警示教育，加强对一线操作人员的安全教育，提高自我保识，落实安全措施，杜绝此类事故再次发生。

(二)相关单位要切实加强建设项目施工现场安全监管、安保管理，严禁工人在台风暴雨期间进入施工现场

(三)由东兴市住建局约谈事故相关责任单位，进行警示教育，并督促事故相关责任单位整改到位，确保现

(四)建设主管部门要举一反三，切实履行监督和管理职责，进一步加大安全生产宣传力度，加强在建工程的全生产主体责任。

江

主办单位：东兴市人民政府 承办单位：东兴市人民政府办公室 管理维护：东兴市人民政府信息中心

地址：广西壮族自治区防城港市东兴市兴东路281号 邮编：538100 电话：0770-7665030（仅网站事宜

桂ICP备11003786号 网站标识码：4506810001 桂公网安备45068102000008号