# 叠彩区北辰路综合楼6号门面“7.22”触电亡人事故调查报告

2019-11-04 11:40 来源：叠彩区安全监督管理局 作者：叠彩区安全监督管理局



2019年7月22日14时35分许，叠彩区北辰路综合楼6号门面装修时发生一起触电事故，造成一人死亡。为查清因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，叠彩区人民政府成立了由区应急管理局尹兴家局长任组长，区理局王小滔副局长、大河派出所龙丽芳所长任副组长，区监察委、北门街道办事处、区劳动监察大队、区应急管理彩公安分局刑侦三大队、桂林供电局专家组等单位有关人员组成的北辰路综合楼6号门面“7.22”触电亡人事故调查组简称：事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问笔录取证、综合分析等方式方法，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对相的整改措施和处理建议。现将有关情况报告如下:

## 一、事故发生地概况

事故发生地为叠彩区北辰路综合楼6号门面内，总面积37.29㎡；该门面所有人为聂永莲。于2019年7月26号由和李艳琳共同出租给阳田兵用于卖水果有《房屋租赁合同》为证，经口头协商聂永莲、李艳琳承诺给阳田兵15天期，有询问笔录为证。（2019年7月10日已经出租给了阳田兵，于2019年7月14日开始进场装修）门面一共两间，6号由房东聂永莲所属，7号门面是由房东李艳琳所属。

## 二、事故发生经过和事故救援处置情况

### （一）事故发生经过

2019年7月22日14时35分，门面承租人阳田兵对其承租门面进行装修，将装修工程按包工不包料以口头协商方给同乡好友阳孟华，双方未签订劳务合同，经查阳孟华无电工作业操作证。14时35分左右阳孟华在6号门面内在厕所方检测电路时不幸意外触电，阳孟华14时35分，“啊”的叫了一声，阳田兵听到声音后，发现阳孟华意外触电，立马电源总闸。去拉他，但是拉不动，见他没有任何反应，于是先后拨打120急救电话，119应急救援电话，110报警电话。

**（二）事故救援处置情况**

119应急救援人员于14时58分赶到现场将阳孟华从厕所吊顶天花板上解救下来，120急救人员于15时03分赶到现现场医生判断阳孟华瞳孔放大已无生命体征，经抢救后宣布无效死亡。经法医法医现场勘查阳孟华符合电击死亡。

大河乡派出所、叠彩公安分局刑侦大队、区应急管理局先后接到事故报告后，迅速赶赴现场进行救援。并开展查和善后等工作。

**三、事故造成的人员伤亡**

此次事故造成1人死亡。死者阳孟华，男，42岁，身份证号码：***，初中文化程度，广西临桂区四塘乡界牌村委岭村人，与承租人阳田兵为同乡发小，没有电工操作证。

**四、事故发生的原因和事故性质**

**（一）直接原因**

调查组通过现场勘验和调查询问，事故发生的直接原因是阳孟华在作业过程中，违反电工操作规程，明知自己工作业操作证，无证上岗作业。作业时也未采取停电或绝缘防护措施（依据GB26859-2011《电力安全工作规程电部分》10.4.1条：低压不停电作业时，工作人员应穿绝缘靴、全棉安全长袖工作服，戴手套、安全帽和防护眼镜，站的绝缘物进行），带电作业且身体触碰现场裸露在外的电线金属部位造成电击而亡。

**（二）间接原因**

1、阳田兵将租赁门面的装修项目承包给没有电工资质、不具备安全生产条件的阳孟华进行电工作业；未加强对员安全生产条件的审查和严格把关，没有加强对现场安全监管；未按规定提供绝缘手套、绝缘服等劳动防护用品。

**（三）事故性质**

该事故虽然发生在生产经营活动中，但因阳田兵是个体经营者，没有工商营业执照，不能算生产经营单位。所查组认定：该事故不具备生产安全事故的要件，应是一起意外事故。

**五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议**

林市叠彩区北门街道办事处北侧门面“7.22”触电亡人事故虽然是一起意外事故，但在事故调查过程中也发现了营单位及其有关人员在生产经营活动中违反有关安全生产的法律、法规问题。为强化和落实生产经营单位的主体责保安全生产，特提出以下处理建议：

（一）阳孟华作为特种作业人员，安全意识淡薄，未取得电工特种作业操作证，未经专门的培训并考核合格，气专业知识；没有落实安全技术规定，未采取足够的安全防护措施，在对现场电气安全作业不能完全掌控的情况下行电工作业，鉴于其已死亡，建议不再追究其责任。

（二）阳田兵作为门面承租人，在未知阳孟华是否具有电工作业资质的情况下，将项目承包给不具备安全生产阳孟华；也没有对装修现场进行统一协调、管理，没有督促阳孟华采取断电措施，也没有做好安全防护措施。作业安全管理人员进行现场安全管理和监督，应承担相应的民事赔偿责任外，依据相关的法律法规对阳田兵进行行政处罚

**六、事故防范和整改措施**

一是阳田兵要吸取事故教训，加强安全管理，建立、健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程未取得电工等特种作业操作资格的人员从事电工等特种作业；加强作业现场安全管理和监督，杜绝违章指挥和违章发现安全问题，应当及时督促整改，有效防范和遏制各类安全事故的发生；

二是“两办一乡”和区应急局要广泛深入开展安全生产“七进”活动，全力提高辖区群众安全意识和遵章守法意识。

叠彩区北辰路综合楼6号门面“7.22”触电亡人事故调查组

2019年9月17日

七、事故调查组成员名单及签字

| 类别 | 姓 名 | 单位及职务 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 尹兴家 | 区应急管理局局长 | |
| 副组长 | 王小滔 | 区应急管理局副局长 | |
| | 龙丽芳 | 大河派出所所长 | |
| 成<br>员 | 全慧芳 | 区纪委驻区检察院纪检组长 | |
| | 李文明 | 区劳动监察大队负责人 | |
| | 袁泉 | 北门街道办事处副主任 | |
| | 陈军胜 | 区应急管理局执法大队副大队长 | |
| | 谢阔泽 | 区应急管理局执法大队队员 | |
| | 陈善如 | 叠彩刑警三大队法医 | |
| | 祝　结 | 桂林供电局安全监管部工程师 | |

政府网站找错
网站地图 联系我们
主办:桂林市叠彩区人民政府 承办:桂林市叠彩区人民政府办公室
网站维护单位：桂林市叠彩区政府信息中心 联系电话：0773-8985670、8985671
桂公网安备：45030302000178号 桂ICP备18006254号　网站标识码：4503030001