南宁市良庆区平乐大道“5•15”道路交通事故调查报告

发布时间：2020-01-08 15:35 来源：良庆应急局

字体+

2019年5月15日20时50分许，在南宁市良庆区平乐大道平乐坛兴路口往那马方向200米处发生一起道路交通事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]17
民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）等有关规定，良庆区人民政府授权应急局
区应急局局长颜志环任组长、副局长李辉任副组长，应急局、人社局、交通局、总工会、良庆镇政府、良庆公安分局、交警六
大道“5·15”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请城区监察委派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则依法开展了调查工作。经过调查取证、查阅
论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任人员和责
措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆基本情况

桂AS9298号重型自卸货车，车辆所有人为南宁市福运汽车运输有限责任公司，注册日期为2018年12月7日，品牌型号为解放牌CA
性质为货运，持有《机动车行驶证》，有效期至2019年12月。持有《道路运输证》，有效期内。车辆投保公司：中国人民财产保险股份
DZA201845010000171118，商业保险单号：PDAA201845010000165943。安装了GPS/北斗卫星定位装置。

桂AS9298号重型自卸货车实际车主为韦*运，韦耀运与南宁市福运汽车运输有限责任公司签订了《车辆委托服务合同》。

（二）驾驶人基本情况

韦*运，桂AS9298号重型自卸货车驾驶员，男，壮族，身份证住址：南宁市兴宁区五塘镇六塘村韦村坡94号，居民身份证号码：45
人民共和国机动车驾驶证》，准驾车型：B2，有效期：2013年12月25日至2023年12月25日，持有《中华人民共和国道路运输从业人员

（三）事故单位情况

南宁市福运汽车运输有限责任公司，营业执照统一社会信用代码：91450*****7630204C，成立日期：2009年12月7日，注册地址
7号广西超大运输集团有限责任公司南宁玉洞交通物流中心1#物流信息港A1-21号，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定
壹拾万元整，营业期限：2009年12月7日至2039年12月7日，经营范围：货物道路运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部
咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持《道路运输经营许可证》，证号：桂交运管许可南字4501
年12月4日，经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（罐式）、大型物件运输（一类）。公司设置有安全生产管理机构，潘达隆
安全员。现有车辆129辆，经公司核准备案的驾驶员有129名。建立企业监控平台对所属车辆运行过程进行实时监控和管理。

二、事故发生经过

2019年5月15日20时50分许，韦*运驾驶桂AS9298号重型自卸货车沿南宁市良庆区平乐大道由北往南方向行驶，至平乐坛兴路口往
它车辆过程中，与前方同向由杨志坚驾驶的二轮电动车发生碰撞，造成杨志坚当场死亡。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

死者杨*坚（男，汉族，身份证住址湖南省衡山县开云镇解放北路169号，身份证号码430423********0039），经南宁市公安局交通
原因进行鉴定，鉴定意见为杨*坚系因道路交通事故致颅脑损伤而死亡。

（二）直接经济损失情况

直接经济损失约90万元。

四、事故道路状况

事故发生地点位于南宁市良庆区平乐大道平乐坛兴路口往那马方向200米处，平乐大道为南北走向，南往那马方向，北往五
城市道路，沥青路面，路面完好，无影响视线或行驶的障碍物，无道路交通标志，有分车道线，无中央隔离设施，无路侧防护
幅路面，通车的半幅路面为中间锥筒隔离双向四车道。

事故发生时为夜间，天气为晴天，路表干燥。

五、事故原因

韦*运驾驶桂AS9298号重型自卸货车在超越其它车辆时未能按照操作规范安全驾驶是事故发生的直接原因。

六、事故性质

经调查认定，南宁市良庆区平乐大道“5·15”道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

七、对事故相关人员及单位的责任认定和处理建议

（一）建议移送司法机关人员

韦*运，驾驶桂AS9298号重型自卸货车在超越其它车辆时未能按照操作规范安全驾驶，其交通行为违反了《中华人民共和国道路交
（四）项关于“……有下列情形之一的，不得超车……等没有超车条件的。”和第二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通
规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，单方过错作用造成事故，根据《交通事故处理程序规定》第六十条第一项之规定，承担本次事故
罪，建议移送司法机关进行处理。

（二）对事故单位的责任认定及处理建议

经调查，南宁市福运汽车运输有限责任公司企业安全生产主体责任落实较好，对本次事故的发生不负有责任。建议不予追究其安全

八、事故防范措施建议

（一）南宁市福运汽车运输有限责任公司要建立健全安全生产管理规章制度，落实安全生产岗位责任制；切实加强对公司车辆、驾驶员
驶员聘用和安全培训教育制度；要采取技术、管理措施，加强对所属车辆运行过程进行实时监控和管理，严防疲劳驾驶、超载、超速和
法行为，对屡次违反法律法规的驾驶员，坚决采取行之有效的管理措施。

（二）道路运输管理部门要对安全隐患突出、多次发生道路交通违法行为的企业，加大安全检查频次；要针对企业车辆管理不严、
全隐患排查治理不到位等问题，开展专项整治。

（三）公安交警部门要加强路面执法管控，严厉打击疲劳驾驶、超速和不按照操作规范安全驾驶等违法行为；要加强信息互通互报，
辆、同一驾驶员重复发生违法行为的，及时将违法行为信息通报交通运输部门和企业。

南宁市良庆区平乐大道“5·15”

道路交通事故调查组

2019年12月27日