沙市锣场湖北省荆州市带钢厂“7·25”一般高处坠落事故调

发布时间：2023-09-08 11:24

2023年7月25日8时左右，沙市区锣场镇湖北省荆州市带钢厂发生一起致1人死亡的一般高处坠落事故，直接经济损失96万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省26日，区政府成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、区公安分局、区经信局、区总工会、锣场镇人民政府有关负责同志组成的沙市锣场湖北省荆州市带故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、询问有关人员，经综合分析经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，沙市锣场湖北省荆州市带钢厂“7·25”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故单位基本情况

湖北省荆州市带钢厂（以下简称带钢厂），统一社会信用代码：914**********8613，法定代表人：石义成，公司类型：集体所有制，注册资本：工；金属材料制造；汽车零部件及配件制造；制冷、空调设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），成立日期：1996年08申报），登记机关：荆州市沙市区市场监督管理局，最新登记日期：2022年03月23日。

荆州市带钢厂整体搬迁项目于2020年正式在锣场镇落地，总投资3亿元，总占地面积149340.8平方米。新厂区内建设冷轧带钢总处理能力为13.6万吨/万只储气筒。2022年带钢厂销售额约为3亿元。

（二）事故单位近三年收到行政处罚情况

2022年4月29日，带钢厂未如实记录安全生产教育和培训情况，沙市区应急管理局给予处人民币3万元罚款行政处罚；带钢厂总经理李谟军未组织建立位安全教育和培训计划、未按照规定组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，沙市区应急管理局给予处人民币2万元罚款行政处罚。

（三）事故单位其他需说明情况

带钢厂为集体所有制企业，是地处锣场镇的飞地企业，产值、税收是在立新街道。根据《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》规定以及沙市区人门和钢铁行业安全监管部门，沙市区应急管理局按照应急管理部部署的钢铁企业专项整治工作要求，对带钢厂实施专项监管。

（四）事故单位安全管理情况

带钢厂成立安全生产办公室，安环部部长陈良清分管冷轧分厂安全生产工作，配有2名专职安全员，开展进场员工三级教育，定期开展隐患排查，制定年1月至7月带钢厂的安全生产经费为75740.94元，2023年5月带钢厂制定《生产安全事故应预案》，2023年开展过一次防中暑应急演练。

（五）事故发生经过

2023年7月25日7时30分，带钢厂冷轧分厂机修班召开早会，机修班负责人张尧华安排石锁、邓明忠、王新华三人到剪矫车间450机组进行维护保养工度，石锁、邓明忠搬来剪矫车间内部的金属一字梯靠在8号立柱上，由石锁爬梯子上去对照明灯进行扶正，邓明忠在下方扶着梯子，王新华当时在附近查看子上跌落，脑部撞到下方液压设备油箱后着地。图1为事发现场位置。



图1事发现场位置

（六）事故现场情况

事发地点位于带钢厂剪矫车间450机组8号立柱下方，事发作业高度为3.57米，金属一字梯与水平面呈77°夹角，照明灯电源为关闭状态，安全帽位于死



图2 照明灯电源开关

（七）人员伤亡情况和直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失96万元。死者石锁，男，湖北荆州人，32岁，身份证号：42100**********616；石锁与带钢厂于2021年1月1日签订日，2023年1月1日双方续订劳务合同，合同续订至2024年12月31日止。石锁事发时任带钢厂冷轧分厂机修班维修工。

（八）当天天气情况

小雨转大雨，最高气温30℃，最低气温24℃，东南风2级。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年7月25日10时30分医生宣布石锁抢救无效死亡后，带钢厂向锣场镇和沙市区应急局上报事故情况，沙市区应急局、锣场镇政府、锣场派出所相关查明现场情况后按要求向市应急局报告。

（二）事故应急处置及善后情况

事故发生后，贺树超立即拨打120，石锁送往荆州市第一人民医院救治，10时30分宣布石锁抢救无效死亡。7月26日，事故单位与死者家属就赔偿达成一

（三）事故应急处置评估

带钢厂能在事发后第一时间进行应急处置，拨打了120。属地政府和相关部门接报后迅速反应，开展现场处置工作，属地政府和事故单位及时开展善后工

三、事故原因

（一）直接原因

事故直接原因是：登高作业未正确使用作业工具，登高人员未正确穿戴个人防护用品。

（二）间接原因

1.带钢厂作业现场管理不到位，作业人员风险辨识不充分，造成登高作业监护不到位；

2.带钢厂特殊作业管理制度未落实；

3.带钢厂安全教育培训不到位，员工安全意识淡薄。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

带钢厂安全生产主体责任落实不到位，安全生产教育流于形式，安全生产管理工作不严不实，造成员工安全意识极为淡薄。特殊作业未严格按照审批流品购买与配备存在缺陷，监督员工劳保用品使用存在不足。

（二）地方党委政府

锣场镇党委、政府组织开展安全生产工作不细致，安全生产工作存在重隐患排查治理轻教育培训的问题，督促辖区企业开展教育培训工作存在不足。

（三）有关监管部门

1.沙市区经济和信息化局。部门管理和行业安全监督责任不落实，对下属企业带钢厂安全生产检查不深入、走过场，未及时发现该企业在员工教育培训中

2.沙市区应急管理局。按照应急管理部关于钢铁企业专项整治要求，对该企业重大危险源和工艺流程进行监管执法中，未发现该企业配备和使用劳动防护

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

1.石锁，男，带钢厂机修班维修工，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡免于追究责任；

（二）建议追究事故单位责任人员

1.石义成，男，带钢厂法定代表人、董事长，落实企业主要负责人安全生产责任不到位，导致事故发生。责成沙市区应急管理局依据《安全生产法》第九

2.陈良清，男，带钢厂安环部负责人，组织开展安全生产教育培训力度不足，造成员工安全意识淡薄。建议由带钢厂按照公司相关规定进行处罚。

3.贺树超，男，带钢厂冷轧分厂厂长，现场安全管理不到位。建议由带钢厂按照公司相关规定进行处罚。

4.张尧华，男，带钢厂机修班负责人，未落实特殊作业审批制度，造成登高作业监护不到位。建议带钢厂免除其职务，按照公司相关规定进行处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

阳**，男，沙市区经济和信息化局办公室工作人员，履行冶金行业安全生产监管责任不力，未有效督促指导企业落实主体责任，对事故发生负有责任理。

（四）对事故发生单位的处理建议

带钢厂安全生产主体责任落实不到位，安全生产教育流于形式，安全生产管理工作不严不实，造成员工安全意识极为淡薄。特殊作业未严格按照审批流品购买与配备存在缺陷，监督员工劳保用品使用存在不足，导致生产安全事故发生。责成沙市区应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条的规定从重

（五）相关政府及部门追责建议

锣场镇党委、政府安全生产工作研究不够深入，安全生产工作存在重隐患排查治理轻教育培训的问题，督促辖区企业开展教育培训工作存在不足。责成

沙市区经济和信息化局部门管理和行业安全监督责任不落实，对下属企业带钢厂安全生产检查不深入、走过场，未及时发现该企业在员工教育培训中存作出书面检查。

沙市区应急管理局按照应急管理部关于钢铁企业专项整治要求，对该企业重大危险源和工艺流程进行监管执法中，未发现该企业配备和使用劳动防护用作出书面检查。

六、事故防范及整改措施建议

为深刻汲取沙市锣场湖北省荆州市带钢厂“7·25”一般高处坠落事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，压实职能部门和地方政府的安全生产责任，

（一）带钢厂应深刻吸取“7·25”事故教训，认真分析事故原因，举一反三，查漏补缺；加大安全教育培训力度，提高员工安全意识；加大安全生产经费措施到位；加强特殊作业的管理，严格按照审批流程和安全操作规程开展作业。

（二）锣场镇政府要坚持安全发展，要树立安全生产红线意识，落实属地监管责任。认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，加强辖区安全全管理人员安全教育培训，督促企业严格落实湖北省“两个清单”，提高企业全员安全生产责任意识。

（三）沙市区工业企业（电力冶金）安全生产专业委员会要加大对行业领域企业监管频次和力度，结合全区重大事故隐患专项排查整治2023行动部门各类违法行为盯住不放，督促企业彻底整改，严格闭环管理，坚决整治安全监管执法“宽松软虚”。

沙市锣场湖北省荆州市带钢厂

“7·25”事故调查组

2023年9月8日

手机扫一扫查看当前页面

网站声明　隐私保护　网站地图

荆州市人民政府办公室主办　荆州市数据局 荆州市政府门户网站编辑部承办

地址：荆州市江津西路262号　联系电话：0716-8569877

鄂ICP备05028271号-1　鄂公网安备 42100202000199号　网站标识码：4210000002