索 引 号：	/202506-00001
信息分类：	行政管理
内容分类：	公民,企业
发文日期：	2025-06-13
发布机构：	红安县人民政府
生成日期：	2025-06-13
生效日期：	
废止时间：	暂无
文　　号：	
关 键 词：	
内容概述：	

红安县湖北广收再生资源有限公司“2•24”一般机械伤害事故调查报告

《红安县湖北广收再生资源有限公司“2·24”一般机械伤害事故调查报告》已经红安县人民政府批准，现将调查报告进行公示。

红安县湖北广收再生资源有限公司“2·24”一般机械伤害事故调查报告

红安县人民政府“2·24”事故调查组

2025年6月

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故企业基本情况.....1
（二）事故发生经过.....2
（三）事故现场情况.....3
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
（五）其他情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....4
（一）事故信息接报及响应情况.....4
（二）事故现场应急处置情况.....5
（三）医疗救治和善后情况.....5
（四）事故应急处置评估.....5
三、事故原因与性质认定.....6
（一）直接原因分析.....6

（二）其他可能因素排除.....6
四、有关责任单位存在的主要问题.....6
五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议.....7
（一）建议免予追究其责任人员.....7
（二）对有关公职人员的处理建议.....7
（三）对属地政府的处理建议.....8
（四）对有关部门的处理建议.....8
（五）建议予以行政处罚的单位和人员.....8
六、事故整改和防范措施.....9
（一）加强管理，落实企业安全生产主体责任.....9
（二）落实措施，强化属地安全生产监管责任.....9
（三）举一反三，查改各类在建企业安全问题.....9

2025年2月24日11时左右，红安县觅儿寺镇辖区内的湖北广收再生资源有限公司（以下简称广收公司）在陈化车间设备调试时发生1起机亡，直接经济损失约220万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，2月28日，县人民政府成立了由红安县应急管长，县政府办、应急管理局、公安局、总工会、觅儿寺镇人民政府相关负责人为成员的红安县湖北广收再生资源有限公司“2·24”一般机械伤事故调查组），并邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、询问谈话等因、经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了相关企业和部门存在的问题，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议以及事故防范措经调查组认定，红安县湖北广收再生资源有限公司“2·24”一般机械伤害事故是一起因生产经营单位未履行主体责任、作业人员违反安全操作事故。

一、事故基本情况

（一）事故企业基本情况

湖北广收再生资源有限公司于2022年4月7日成立，于2025年3月6日在红安注册登记（统一社会信用代码：91421122MA7N8T9863，法人代收公司），注册资金1800万元，主要经营范围是：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。一般项目：再生资属）；再生资源加工；再生资源销售；建筑材料销售；砖瓦制造（除许可业务外，可自主依法经营。法律法规非禁止或限制的项目）。

广收公司于2023年6月由红安县觅儿寺镇分水岭村引进，并租赁该村集体用地开始厂房建设、购置安装设备等系列生产经营准备活动。广收公进行试生产至今。该公司筹建期间，未建立健全安全生产责任制、未制订生产安全事故应急预案、安全生产规章制度和操作规程不完善、现场生产情况较差。


（二）事故发生经过

2025年2月24日，湖北广收再生资源有限公司陈化车间进行多斗机及其传输设备调试，10:40左右，广收公司股东梅奎进入陈化车间，准备样，检查原料质量。当时，陈化车间多斗机传送带处于通电运行状态，11:00左右，梅奎为完成原料采样作业，在多斗机及其附属传送带通电运作业要求，直接从高速运行的传送带上方跨越，被绊倒后随传送带移动到多斗机下方开口处发生撞击，卡在多斗机下部的开口处。11时40分左车辆到达现场，广收公司现场人员已将梅奎从多斗机下方挪出并移到周边开阔处。医务人员到场检查后宣布梅奎已死亡。

（三）事故现场情况

事故发生后，事故调查组立即组织人员对事故现场进行勘查，具体情况如下：

事故发生在广收公司陈化车间（简要示意图如下图1），车间内部有一座长方形堆料池，用来堆放原料。堆料池南北各有1台多斗机和1条传送带#、传送带1#和北侧的多斗机2#、传送带2#，传送带水平宽度为75cm左右。梅奎进入陈化车间后，在西南角跨越传送带1#并摔倒，随后被传送与机械发生撞击。事故现场未见安全警示标志和防护栏（现场图见下图2）。





（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者梅奎，男，汉族，46岁，湖北省襄阳市襄城区人，1979年3月出生，身份证号码：420**********497。

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986)等标准，本事故造直接经济损失约220万元，其中人员死亡赔偿金150万元，机费用70万元左右。

（五）其他情况

事故当天天气为晴到多云，气温最高12.6℃、最低1.2℃，微风。未对事故造成负面影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，2月24日11时20分左右，广收公司陈化车间工作人员向生产班长龙建均报告，龙建均赶到现场后通知企业实际控制人吴军，吴军0急救电话。随后吴军先后向红安县觅儿寺镇分水岭村和觅儿寺镇政府报告事故情况；当日觅儿寺镇政府向县政府总值班室报告情况，初步判定于2月28日批复成立红安县湖北广收再生资源有限公司“2·24”一般机械伤害事故调查组。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，11时20分左右，吴军拨打120急救电话。11时40分左右，红安县人民医院救护车辆到达现场，广收公司现场人员已将梅奎从多斗阔处。医务人员到场检查后宣布梅奎已死亡。

（三）医疗救治和善后情况

2月24日，湖北广收再生资源有限公司相关人员会同觅儿寺镇政府组成善后处理工作小组，同梅奎家属协商赔偿相关事宜。2月27日双方达成一有限公司赔偿死者家属死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等共计150万元，分两次支付到账。2025年2月27日，梅奎家属将其火化安葬。事故死者家属情绪稳定，无过激行为。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员积极救援梅奎，并将其转移至安全位置，应急救援及时。善后处理方面，广收公司、觅儿寺镇政府积极处理死者善后事达成赔偿协议，事故未造成不良影响和群体性事件，善后处理得当。

三、事故原因与性质认定

（一）直接原因分析

经调查认定，广收公司陈化车间多斗机及其附属机械未设计安装安全取样设施或装置，梅奎为完成原料采样作业，在多斗机及其附属传送带通安全作业要求，直接从高速运行的传送带上方跨越，被传送带绊倒，并被传送到多斗机下方开口处发生撞击，是事故的直接原因。

（二）其他可能因素排除

事故调查组通过对事故现场进行勘查、询问相关人员，逐一排除了人为破坏、地震、气象、地基沉降等导致事故发生的因素。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.湖北广收再生资源有限公司安全生产主体责任不落实，在进行机械设备调试时未安排专人进行现场管理，违反了《安全生产法》第二十五条

定；企业人员安全生产教育培训不足，企业管理人员安全意识淡薄，不遵守安全规定，生产过程中实施不安全行为，违反了《安全生产法》第四条第一款、第四十五条等条款的规定。

2.红安县觅儿寺镇人民政府对筹建期企业安全生产重视不够，思想松懈，履行安全生产属地责任不深不实，对广收公司未严格开展人员培训、险排查整改力度不够。

3.红安县觅儿寺镇分水岭村招商引进广收公司，并出租村集体用地给该公司，应按照《湖北省安全生产条例》第六条第二款等法律法规的规定安全生产宣传、事故隐患和违法行为报告等工作，但分水岭村对广收公司安全生产提醒和检查力度较弱、实效较差，广收公司整体安全意识不等问题未得到有效整改。事故发生后，分水岭村未及时向觅儿寺镇政府及有关部门报告事故情况，存在迟报情形。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）建议免予追究其责任人员

梅奎，男，汉族，46岁，湖北省襄阳市襄城区人，1979年3月出生，身份证号码：420**********497，湖北广收再生资源有限公司生产负责人痹，违章作业导致发生事故，对事故负直接责任，鉴于其本人在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.阮良文，男，中共党员，红安县觅儿寺镇分水岭村党支部书记，对筹建期广收公司仅进行安全生产提醒，安全生产监督不力，未发现企业存发生后报告不及时，对事故发生负有直接责任，建议由觅儿寺镇纪律检查委员会给予其警告处分。

2.刘先银，男，中共党员，红安县觅儿寺镇政府综合执法中心副主任，负责辖区安全生产监管工作，未严格履行监督检查职责，对广收公司试督不力，对事故发生负有直接责任，建议由觅儿寺镇纪律检查委员会对其进行诫勉谈话。

3.张铖，男，中共党员，红安县觅儿寺镇党委副书记，分管辖区应急管理、安全生产等工作，尽管多次对该企业进行安全提醒及检查，但疏于面履行直接主管的工作职责，对事故发生负有主要领导责任，责令其对红安县安全生产和防灾减灾救灾委员会作深刻书面检查。

（三）对属地政府的处理建议

红安县觅儿寺镇人民政府未对辖区内企业严格落实属地管理责任，对企业人员宣教培训、警示教育开展不到位的情况失察失管，对事故发生负安县人民政府作出深刻书面检查。

（四）对有关部门的处理建议

按照职责分工，湖北广收再生资源有限公司属于红安县应急管理局监管对象。该公司于2025年3月16日登记注册，尚未正式投产，属地政府未筹建的基本情况，但客观上事故依然发生，县应急管理局应承担行业监管责任，建议县安防委办对相关工作人员进行批评教育，责成加大对该企

（五）建议予以行政处罚的单位和人员

1.湖北广收再生资源有限公司，对事故发生负有责任，建议由红安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，依法给予行政处

2.吴军，湖北广收再生资源有限公司实际控制人（法定代表人蔡爱清的丈夫），未切实履行企业主要负责人的安全生产管理职责，对事故发生应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，依法给予行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）加强管理，落实企业安全生产主体责任

湖北广收再生资源有限公司要深刻汲取此次事故教训，严格落实安全生产主体责任，及时建立健全各项安全生产规章制度和安全操作规程；进培训力度和督促检查工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识和风险辨识能力，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；要健全安全及时发现并消除事故隐患，应对企业内的机械设备安装必要的防护装置，防范类似事故发生。

（二）落实措施，强化属地安全生产监管责任

按照属地管理原则，各乡镇（场、处）、高新区管委会要落实措施，加大监督检查和日常监管力度，特别是对于建设周期较长的企业，要采取格执法等有效措施，积极指导和配合相关企业做好安全监管工作，形成属地单位与生产经营单位安全生产方面的良性互动，确保企业建设顺利民群众生命财产安全。

（三）举一反三，查改各类在建企业安全问题

各监管执法部门要牢固树立“隐患就是事故”理念，坚持“人民至上、生命至上”，完成安全生产从事中事后处理到事前预防的思维转变，结三年行动，全面加强各行业领域在建企业、试运营企业的安全监管，严格用工管理和作业现场管理，按照“四个一律”的要求，始终保持安全实有效减少各类事故的发生。