陕西佰亿泽建筑工程有限公司“5·17”一般物体打击生产安全事故调查报告

2026年5月17日18时30分左右，陕西佰亿泽建筑工程有限公司作业人员在平凉海螺水泥有限责任公司开展预热器系统结皮作业时发生一起事故，造成1人受伤。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，平凉市崆峒区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区工信局、区公安分局、区总工会、峡门乡政府等相关单位组成的陕西佰亿泽建筑工程有限公司“5·17”一般物体打击生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”），并依法邀请区纪委监委、区检察院派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、研判分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议及事故防范措施。

经综合分析认定，陕西佰亿泽建筑工程有限公司“5·17”物体打击事故是一起因安全防护措施缺失导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

陕西佰亿泽建筑工程有限公司，法定代表人：李**；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用码：91610113**；住所：陕西省西安市经济技术开发区凤城九路79号；成立日期：2022年07月29日；经营范围：一般项目，园林绿化工程施工；体育场地设施施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；规划设计管理；住宅水电安装维护服务；水泥制品制造；专业保洁、清洗、消毒服务；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；石灰和石膏销售；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；专用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；家政服务；机械设备租赁；建筑砌砖制造；金属结构制造；建筑材料销售；五金产品批发；通用零部件制造；建筑用金属配件制造；土石方工程施工；冶金专用设备制造；电力电子元器件制造；污水处理及其再生利用；消防器材销售；金属材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；资源再生利用技术研发；再生资源加工；工程技术服务（规划管理、勘探、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；机械电气设备销售；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件销售；再生资源销售；对外承包工程；特种设备销售；交通及公共管理用标牌销售；非金属矿及制品销售；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；

固体废物治理（除核电站建设经营、民用机场建设）；电器安装服务；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；人防工程设计；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；公路工程监理；建设工程设计；建筑工程勘察；建筑智能化系统设计；特种设备设计；餐饮设备设计；餐饮服务；建设工程设计；建设工程勘察；建筑工程监理；人防工程防护设备安装；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（二）事故相关单位基本情况

平凉海螺水泥有限责任公司，法定代表人：汪**；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；统一社会信用码：916208**；住所：甘肃省平凉市崆峒区峡门乡；成立日期：2008 年 04 月 08 日；经营范围：许可项目，水泥生产；非煤矿山矿产资源开采。一般项目：矿物洗选加工；建筑用石加工；日用木制品销售；汽车零配件批发；非金属矿及制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属材料销售；机械设备销售；非金属矿物制品制造；劳动保护用品销售；石灰和石膏销售；水泥制品销售；再生资源销售；五金产品批发；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）事故项目工程概况

2025 年 9 月 18 日，平凉海螺水泥有限责任公司和陕西佰亿

泽建筑工程有限公司签订了《平凉海螺一线预热器系统结皮清理项目安全施工方案》及《相关方安全生产管理协议》，合同有效期1年。约定由陕西佰亿泽建筑工程有限公司对平凉海螺水泥有限责任公司一期熟料生产线预热器系统结皮进行清理作业，作业前平凉海螺水泥有限责任公司按规定对一期熟料生产线进行了止料、降温、通风处理。

（四）事故现场勘验情况

根据事故现场勘查及调查询问，事故发生具体位置位于平凉海螺水泥有限责任公司厂区一期熟料生产线分解炉内部，三台卷扬机位于预热器七层，作业使用的吊篮位于预热器六层；结皮清理的目标区域位于分解炉六层圆变方交接部位反斜坡下方约1米-1.5米处。作业人员张**在作业到分解炉六层圆变方交接部位反斜坡下方约1米-1.5米位置时，一块结皮带下头上方体积大约1米*1.5米*0.08米的浇注料，砸中伤者头部及颈椎部位。事故发生时，伤者佩戴安全帽，系挂五点式安全带和安全绳。

（五）事故发生单位安全管理情况

陕西佰亿泽建筑工程有限公司未落实安全生产主体责任，未设立安全生产管理机构，未建立健全安全生产管理制度和全员安全生产责任制，未制定岗位安全操作规程和生产安全事故应急救援预案；安全教育培训流于形式，教育培训档案造假；未为员工配备劳动防护用品；安全风险管控和隐患排查不到位，作业前未对作业点上方及周边的浇注料状态进行检查、评估；编制的《平

凉海螺一线预热器系统结皮清理项目安全施工方案》，未规定防坍塌、防物体打击的具体技术措施，不符合《新型干法水泥生产安全规程》（AQ7014-2018）的相关要求。

（六）行业部门和属地政府安全管理情况

平凉市崆峒区工业和信息化局，能够贯彻执行国家和省、市、区关于安全生产工作的法律、法规、规章和方针、政策，认真履行“三管三必须”安全监管职责，落实安全生产监管责任，深入开展安全生产治本攻坚三年行动；2026 年以来组织召开工业企业安全生产工作会议 6 次，部署印发安全生产相关文件 12 份，检查工业企业 63 户，排查各类隐患问题 265 条，开展各类安全宣传培训活动 2 次。

平凉市崆峒区峡门回族乡人民政府，安全生产工作分工明确，能够传达学习国家和省、市、区关于安全生产工作的各项决策部署，认真落实属地安全监管责任；2026 年以来组织召开安全生产工作会议 7 次，印发安全生产相关文件 4 份，检查企业 50 户，排查各类隐患问题 72 条，开展安全宣传培训活动 25 场次。

（七）事故发生经过

2026 年 5 月 15 日，平凉海螺水泥有限责任公司按计划停窑检修；5 月 16 日下午，陕西佰亿泽建筑工程有限公司作业人员开始在分解炉顶部安装卷扬机。5 月 17 日 7 时 30 分许，陕西佰亿泽建筑工程有限公司作业人员到达平凉海螺水泥有限责任公

司作业点，由李**对4名作业人员进行了安全技术交底，开始办理高处作业和有限空间作业审批票。平凉海螺水泥有限责任公司安全员、现场监护人、安环部负责人和公司负责人先后签字确认，同步开展分解炉内有限空间气体检测，并对作业环境及作业工具进行了确认；陕西佰亿泽建筑工程有限公司3名施工人员开始作业，每次进入两人，两小时左右轮换一次，平凉海螺水泥有限责任公司安排人员每隔2小时对分解炉内气体检测一次。分解炉外由平凉海螺水泥有限责任公司制造分厂巡检班长王**及陕西佰亿泽建筑工程有限公司李**安全监护。作业人员通过分解炉人孔门进入事先架设好清理结皮的吊篮，从分解炉主炉顶部自上而下开始清理结皮。18时左右，作业人员张**和陈**替换进入分解炉开始作业，从分解炉六层圆变方交接部位使用电镐自上而下进行清理结皮作业，陈**站于吊篮一侧用长杆支撑吊篮调整方位，张**在吊篮另一侧使用电镐清理结皮。18时23分左右，清理到分解炉六层圆变方交接部位反斜坡下方约1米-1.5米位置时，一块结皮带下来头顶上方大约1米*1.5米*0.08米的浇注料，砸中张**头部及颈椎部位，致其受伤。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.受伤人员基本情况

姓 名	性别	年龄	民族	住 址	伤害程度
张**	男	40	汉族	河南省浚县卫贤镇	重 伤

2.直接经济损失情况

本次事故造成1人受伤，截至目前，直接经济损失30万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

5月17日18时35分左右，陕西佰亿泽建筑工程有限公司负责人李**拨打了120急救电话。5月18日，峡门乡政府向平凉海螺水泥有限责任公司初步了解了该起事故相关情况，未正式上报事故信息。5月21日，峡门乡政府核查了解到伤者受伤程度构成重伤，按规定向区应急管理局上报了事故情况，区应急管理局按照程序上报了事故信息，并按规定在生产安全事故直报系统进行了录入。陕西佰亿泽建筑工程有限公司和峡门乡政府未及时上报和妥善处置，导致伤者家属多次举报。

经调查认定，陕西佰亿泽建筑工程有限公司和峡门乡政府未在法定时限内上报事故信息，存在迟报行为。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，陕西佰亿泽建筑工程有限公司负责人李**、现场作业人员陈**以及平凉海螺水泥有限公司制造分厂巡检班长王**等人，第一时间将受伤人员救出并送医救治。

（三）事故应急处置情况评估

事故发生后，陕西佰亿泽建筑工程有限公司负责人李**第一

时间拨打120急救电话，和平凉海螺水泥有限责任公司相关人员先后将伤者送至甘肃医学院附属医院和西京医院进行救治，事故应急处置快速、平稳，无衍生、次生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.安全防护措施不落实。陕西佰亿泽建筑工程有限公司制定的《平凉海螺一线预热器系统结皮清理项目安全施工方案》不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）和《新型干法水泥生产安全规程》（AQ7014-2018）等规范要求，未在分解炉搭设防坠物防护平台或防护架；作业现场安全措施未落实，作业前未对分解炉浇注料稳定性进行检查。

2.安全隐患排查不彻底。陕西佰亿泽建筑工程有限公司及其作业人员在分解炉内清理结皮时，未及时发现并排除分解炉内壁浇注料松动的安全隐患，脱落的浇注料砸中作业人员的头颈部使其受伤。

（二）间接原因分析

1.安全生产主体责任不落实。陕西佰亿泽建筑工程有限公司未设立安全生产管理机构，未建立健全安全生产管理制度和全员安全生产责任制，未制定岗位安全操作规程和生产安全事故应急救援预案；未建立隐患排查台账。

2.安全教育培训流于形式。陕西佰亿泽建筑工程有限公司与张**签订《临时用工协议》的当天，对其开展了2小时安全教育

培训，教育培训不足24学时；作业人员陈**、张**三级安全教育培训档案造假。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）施工单位

陕西佰亿泽建筑工程有限公司，未设立安全生产管理机构，未落实企业安全生产主体责任，未建立健全安全生产管理制度和全员安全生产责任制，未制定岗位安全操作规程和生产安全事故应急救援预案；安全教育培训流于形式，教育培训档案造假；安全风险管控和隐患排查不到位，作业前未对分解炉内壁浇注料的状态进行检查、评估；编制的《平凉海螺一线预热器系统结皮清理项目安全施工方案》，未规定防坍塌、防物体打击的具体技术措施，不符合相关技术规范要求；未为员工配备劳动防护用品。以上行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条[1]、第二十五条[2]、第二十八条[3]、第四十一条[4]、第四十五条[5]的规

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、 操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。 生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不

定。

（二）发包单位

平凉海螺水泥有限责任公司，与陕西佰亿泽建筑工程有限公司签订了安全管理协议，约定了各自的安全生产管理职责，组织对入场作业人员开展了安全教育培训和安全技术交底，安排公司安全管理人员和安全员对作业现场进行安全检查和监护，但对承包单位编制的《平凉海螺一线预热器系统结皮清理项目安全施工方案》技术安全审查不全面，未发现并督促施工单位落实相关防护措施，履行安全生产统一协调管理职责不到位。

（三）有关属地政府和监管部门

平凉市崆峒区峡门回族乡人民政府，能够传达学习国家和省、市、区关于安全生产工作的各项决策部署，安全生产工作分工明确，对辖区内企业开展了安全检查，已履行属地监管责任，但在该起事故的信息报送过程中存在迟报行为。

平凉市崆峒区工业和信息化局，能够认真贯彻执行国家和

得上岗作业。 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

省、市、区关于安全生产工作的法律、法规、规章和方针、政策，认真履行“三管三必须”安全监管职责，健全安全生产责任体系，已履行行业监管责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.李**，男，群众，陕西佰亿泽建筑工程有限公司总经理、主要负责人。未依法履行安全生产管理职责，未及时督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有重要领导责任，同时，在事故发生时未在第一时间依法依规向安全监管部门和行业主管部门上报事故情况，以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[6]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[7]的规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[8]的规

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上一年年收入百分之六十五罚款的行政处罚。同时，根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十二条[9]规定，对其合并处以上一年年收入百分之一百罚款的行政处罚。

2.李**，女，群众，陕西佰亿泽建筑工程有限公司法定代表人。未依法履行安全生产管理职责，未及时督促、检查该项目的安全生产工作，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有重要领导责任。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处以上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

3.张**，男，群众，陕西佰亿泽建筑工程有限公司临时用工人员。安全意识淡薄，在进场作业时未发现作业上方结皮松动的安全风险，建议由陕西佰亿泽建筑工程有限公司对其进行处理。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.陕西佰亿泽建筑工程有限公司，未设立安全生产管理机构，未落实企业安全生产主体责任，未建立健全安全生产管理制度和全员安全生产责任制，未制定岗位安全操作规程和生产安全事故应急救援预案；安全教育培训流于形式，安全教育档案造假；安全风险管控和隐患排查不到位，作业前未对分解炉内壁浇注料

[9]《生产安全事故罚款处罚规定》第七十二条 当事人违反不同的法律规定，或者违反同一条款的不同违法情形，有两个以上应当给予行政处罚的安全生产违法行为的，应急管理部门应当适用不同的法律规定或者同一法律条款规定的不同违法情形，分别裁量，合并处罚。

的状态进行检查、评估；编制的《平凉海螺一线预热器系统结皮清理项目安全施工方案》未规定防坍塌、防物体打击的具体技术措施，不符合相关技术规范要求；未为员工配备劳动防护用品。以上行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、第二十五条、第二十八条、第四十一条、第四十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[10]之规定和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[11]之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对陕西佰亿泽建筑工程有限公司处以三十五万元罚款的行政处罚。

2.平凉海螺水泥有限责任公司，对承包单位编制的《平凉海螺一线预热器系统结皮清理项目安全施工方案》技术安全审查不全面，履行安全生产统一协调、管理职责不到位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[12]之规定，建议由平凉

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[11]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十

市崆峒区应急管理局对平凉海螺水泥有限责任公司处以二万元罚款的行政处罚，对平凉海螺水泥有限责任公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以二千元罚款的行政处罚。

对相关监管部门和公职人员存在的问题，依据相关规定，移交纪检监察机关依法依规依纪进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

六、事故主要教训

经调查，此次事故暴露出陕西佰亿泽建筑工程有限公司安全生产主体责任不落实，安全隐患排查不到位，作业现场安全措施缺失，安全教育培训流于形式，导致事故发生，且陕西佰亿泽建筑工程有限公司和峡门乡政府未在法定时限内上报事故信息，存在迟报行为，教训深刻，令人警醒。

七、事故整改和防范措施

陕西佰亿泽建筑工程有限公司，要深刻汲取本次事故教训，认真学习国家相关法律法规，完善企业内部管理制度，按规定及

万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照规定对施工项目进行安全管理的，责令限期改正，处十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。以上施工单位倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质的，责令停产停业整顿，吊销资质证书，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

时、如实报告生产安全事故，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报生产安全事故等违法行为。严格按照有关法律规定组织生产经营活动，切实加强企业内部管理，建立健全本单位安全生产责任制及安全生产规章制度、安全操作规程，加强对从业人员的安全培训教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，切实做好项目开工前的安全风险辨识和作业过程中的隐患排查治理工作。严格执行国家标准或者行业标准，不断规范施工组织和现场管理工作。

平凉海螺水泥有限责任公司，要深刻汲取本次事故教训，加强对相关方的安全生产工作统一协调、管理。督促承包单位开展安全教育培训和专业安全交底，提高从业人员安全生产意识和自我保护能力；加强安全隐患排查治理，严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，采取技术或管理措施消除企业安全隐患。要以此案例进行安全警示教育，加大安全生产工作宣传力度，切实提高作业人员的风险意识和安全素养，坚决防止类似事故再次发生。

平凉市崆峒区工业和信息化局和平凉市崆峒区峡门回族乡人民政府，要牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，深刻汲取本次事故教训，严格履行“三管三必须”原则和属地管理要求，严格落实事故信息报送相关规定，加强对行业领域和辖区企业的安全生产监管，加大对违法违规行为的打击力度，督促相

关单位落实安全生产主体责任，确保安全生产形势持续稳定。