仙居福应仙居县通盛建筑垃圾消纳有限公司“10•22”一般车辆伤害事故调查报告

仙居福应仙居县通盛建筑垃圾消纳有限公司“10•22”一般车辆伤害事故调查组

2024 年 12 月 18 日

目　录

一、事故基本情况

（一）企业基本情况

（二）企业安全管理情况

（三）事故发生经过

（四）人员伤亡和直接经济损失

二、事故应急处置情况

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任的人员

（二）建议移送司法机关处理人员

（三）建议给予行政处罚的单位

（四）建议给予行政处罚的个人

五、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取事故教训

（二）强化属地责任落实

（三）落实隐患排查治理

仙居福应仙居县通盛建筑垃圾消纳有限公司“10•22”一般车辆伤害事故调查报告

2024年10月22日10时30分许，仙居县通盛建筑垃圾消纳有限公司发生一起车辆伤害事故，造成1人经抢救无效死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和仙居县人民政府《关于授予仙居县安全生产监督管理局牵头成立一般事故调查组权限的批复》（仙政发〔2008〕68号）的规定，仙居县应急管理局牵头组织县公安局、县综合行政执法局、县总工会、县福应街道办事处等部门有关人员组成事故调查组。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调查询问、调取证据，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组认定，仙居县通盛建筑垃圾消纳有限公司“10·22”事故是一起因车辆伤害造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）企业基本情况

仙居县通盛建筑垃圾消纳有限公司注册地位于浙江省台州市仙居县福应街道三亩田村，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为陈某，仙居县通盛建筑垃圾消纳有限公司2020年3月18日通过仙居县市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码：91331024MA2ANNE90L（1/2），经营范围：建筑垃圾（渣土）消纳、回收、加工服务；土石方工程施工；房屋拆除、修缮服务；建材销售；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）企业安全管理情况

本次事故发生在仙居县通盛建筑垃圾消纳有限公司沙场下料口处。事故现场东面为沙场，南面为砂石堆，西面为沙场，北面为砂石堆。沙场西侧中央位置为两辆铲车，其中东侧铲车车头朝西，车身为黄色。铲车南侧两个轮胎中间地面上为三轮车，三轮车已破损，三轮车车头碎片位于车底，三轮车车后座位于铲车南侧地面。

（三）事故发生经过

2024年10月22日6时许，仙居县通盛建筑垃圾消纳有限公司铲车驾驶员黄某某和刘某驾驶铲车在沙场下料口处从事砂石装车作业。9时许，刘某由于接到其他工作安排离开了公司。10时许，安全管理员王某某驾驶刘雷原先的铲车继续砂石装车和场地清理作业。10时20分许，朱某某和陈某某驾驶电动三轮车进入仙居县通盛建筑垃圾消纳有限公司沙场下料口西南角，用塑料桶装

砂石。10 时 30 分许，朱某某二人装完砂石，驾驶电动三轮车往东北方向倒车。此时，王某某刚好驾驶铲车倒完一斗砂石先往南退出两砂石堆，再往东北方向倒车，铲车左后轮撞到了朱某某二人驾驶的电动三轮车，并将电动三轮车往东北方向推动，随后，电动三轮车被推至转了方向，后被铲车左后轮碾压到车辆底部，直至铲车左前轮碾压到电动三轮车。期间，陈某某借助惯性跳出电动三轮车，朱某某被碾压到电动三轮车底下。

（四）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况

死亡人员：朱某某，男，56 岁，汉族，浙江省台州市临海市白水洋镇店溪村*号，身份证号码：3***02197812******。

2.直接经济损失

事故已造成经济损失约 239 万元。

二、事故应急处置情况

事故发生后，陈某某跑到铲车边上喊住王某某刹车，指挥王某某驾驶铲车往前移动，并和黄某某等人一起将朱某某从电动三轮车车底抬出。随后，陈某某拨打 120 急救电话和 110 报警电话。10 时 50 分，救护车到达现场后，陈某某随同救护车将朱某某送往仙居县人民医院抢救。12 时 30 分许，仙居县人民医院宣布朱某某经抢救无效死亡。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.王某某未接受铲车驾驶岗位安全生产教育和培训，未掌握铲车驾驶工作所需的安全生产知识，私自驾驶铲车作业，作业过程中未仔细确认周边环境安全，导致事故发生。

2.朱某某安全意识淡薄，私自进入铲车作业区域，未与铲车保持适当距离，导致事故发生。

（二）间接原因

1.仙居县通盛建筑垃圾消纳有限公司未有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

2.陈某，未有效实施本单位的安全生产规章制度和操作规程。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任的人员

朱某某安全意识淡薄，私自进入铲车作业区域，未与铲车保持适当距离，对事故发生负有责任，鉴于在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理人员

王某某未接受铲车驾驶岗位安全生产教育和培训，未掌握铲车驾驶工作所需的安全生产知识，私自驾驶铲车作业，作业过程中未仔细确认周边环境安全，对事故发生负有主要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关追究法律责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

仙居县通盛建筑垃圾消纳有限公司未有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对事故发生负

有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款的规定，建议应急管理部门给予相应的行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人

陈某未有效实施本单位安全生产规章制度和操作规程，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项的规定，建议应急管理部门给予相应的行政处罚。

五、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取事故教训。仙居县通盛建筑垃圾消纳有限公司要深刻吸取本次事故教训，认真落实安全生产责任制，严格落实外来人员出入管理制度，督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，落实生产安全事故隐患排查治理制度，开展岗位安全生产教育和培训，保证从业人员掌握本职工作所需的安全生产知识和技能，防止类似事故再次发生，确保安全生产。

（二）强化属地责任落实。仙居县福应街道办事处要举一反三，加强对各相关生产经营单位安全生产监督管理，全面排查各类生产经营单位的安全隐患，并督促生产经营单位落实主体责任，认真、及时整改安全隐患，杜绝类似事故的发生。

（三）落实隐患排查治理。仙居县综合行政执法局要将此次事故通报该行业领域各单位，并开展经常性安全生产大排查大整治，严格生产安全事故隐患排查整治，督促企业落实外来人员出入管理制度，切实堵塞安全漏洞，真正做到事故隐患闭环管理，杜绝类似事故再次发生。