附件

余姚市盛润模具厂“8.29”坠落一般事故调查报告

2021年8月29日0时左右，位于余姚市梨洲街道海关路**号的余姚市盛润模具厂（以下简称盛润模具厂）发生一起坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失126万元人民币。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经余姚市人民政府授权，由市应急管理局牵头，会同市公安局、市监察委、市总工会、梨洲街道办事处组成事故调查组，并邀请市检察院派员参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场踏勘、调查取证等工作，查明了事故发生的经过、原因、应急救援、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和人员的处理建议，并提出了事故防范及隐患整改措施。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故死亡人员情况

曾玄，男，1995年8月10日出生，身份证号码：52242319950810****，汉族，户籍所在地贵州省黔西县钟山乡

金街村尖山脚组。

（二）事故死亡人员劳动关系情况

2021年6月1日，余姚市盛润模具厂与曾玄签订劳动合同，合同期从2021年6月1日起至2022年5月31日止。

（三）事故单位情况及人员

事故单位。盛润模具厂，成立于2013年8月21日，统一社会信用代码：92330281MA2EPGXQ6Y（1/1），类型：个体工商户，经营者：王燕君，经营场所：余姚市梨洲街道三溪村三溪口**号（实际经营场所为余姚市梨洲街道海关路**号），经营范围：模具、塑料制品、五金件的制造、加工。盛润模具厂实际负责人为徐杨波（系盛润模具厂经营者王燕君丈夫）。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年8月28日23时45分左右，盛润模具厂注塑机模具操作工曾玄未佩戴安全帽脚踩在注塑机安全门滑道上进行模具拆卸。8月29日0点0分左右，余姚市豪鼎电器厂（与盛润模具厂在同一生产车间）模具工庞士川听到19号注塑机处传来的声音，前去查看情况，发现曾玄仰面躺在地上，处于昏迷状态。

（二）应急救援情况

事故发生后，庞士川对曾玄进行心肺复苏，周围同事拨打“120”电话。“120”救护车赶到现场，徐杨波随车前往余姚

市第一人民医院，8月29日1点04分，曾玄因坠落伤经抢救无效死亡。

三、事故善后情况

2021年8月31日，在梨洲街道人民调解委员会的主持下，盛润模具厂与曾玄的家属签订了《人民调解协议书》，善后事宜处置平稳。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

曾玄安全意识淡薄，未佩戴安全帽，脚踩在注塑机安全门滑道上进行模具拆卸，导致其本人摔落在地造成其本人死亡。

（二）事故间接原因

（1）盛润模具厂（经营者：王燕君），未有效落实安全生产责任制，未对曾玄等从业人员进行安全生产教育和培训，未发放劳保鞋，未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，未制定注塑机安全操作规程，未及时发现和制止曾玄违规作业的危险行为。

（2）徐杨波，盛润模具厂实际负责人，未有效履行主要负责人的安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现和消除生产安全事故隐患。

五、事故性质

经过对事故原因的调查分析，事故调查组认定这是一起等

级为一般的生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）曾玄，安全意识淡薄，未佩戴安全帽，脚踩在注塑机安全门滑道上进行模具拆卸，导致其本人摔落在地造成其本人死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已死亡，不予追究。

（二）盛润模具厂（经营者：王燕君），未有效落实安全生产责任制，未对曾玄等从业人员进行安全生产教育和培训，未发放劳保鞋，未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现和制止曾玄违规作业的危险行为，对事故的发生负有责任。建议市应急管理局给予盛润模具厂（经营者：王燕君）行政处罚。

（三）徐杨波，盛润模具厂实际负责人，未有效履行主要负责人的安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现和消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议市应急管理局给予徐杨波行政处罚。

七、事故防范和整改措施

为了深刻汲取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，事故调查组提出以下事故防范和整改措施：

（一）盛润模具厂（经营者：王燕君）、徐杨波要充分认识安全生产工作的重要性，严格执行安全生产相关法律、法规，有效落实安全生产责任制，强化安全生产现场管理、检查，加强

对从业人员的安全生产教育和培训，努力提升从业人员的安全意识，严格从业人员上岗资质和能力的审查，切实履行好安全生产主体责任，消除各类事故隐患。

（二）梨洲街道办事处要进一步加强对辖区内生产经营单位的安全生产监管，强化精准执法，通过强化安全生产行政执法和宣传教育，督促生产经营单位严格执行安全生产相关法律法规，不断提升相关生产经营单位、从业人员的安全生产意识、安全保护意识和安全操作技能，发现事故隐患要督促生产经营单位及时有效治理，发现违法行为要严格依法查处，切实履行安全生产属地监管职责。

余姚市盛润模具厂“8.29”坠落一般事故调查组

2021年11月26日