“9•13”大沥电梯伤害事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2017-12-28 16:39:00

2017年9月13日下午17时44分左右，位于佛山市南海区大沥镇盐步大道华夏花园北侧首、二层的佛山市南海盐步广泰百货超市商场华厦花园分店发生一起电梯伤害事故，造成一名2岁幼童受伤。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了“9·13”大沥电梯伤害事故调查组，由区安监局、区监察局、市公安局南海分局、总工会、人社局、市场监督管理局（质监）、大沥镇等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“9·13”大沥电梯伤害事故。

（二）事故发生时间：2017年9月13日下午17时44分左右。

（三）事故发生地点：佛山市南海区大沥镇盐步大道华夏花园北侧首、二层的佛山市南海盐步广泰百货超市商场华厦花园分店。

（四）事故单位（个人）：佛山市南海盐步广泰百货超市商场。

（五）事故类别：一般安全事故。

（六）事故伤亡人数：1人受伤。

（七）直接经济损失：约4000元（截至2017年9月27日伤者的医疗费用）。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况：

佛山市南海盐步广泰百货超市商场（以下简称广泰商场），统一社会信用代码：914406057762157116；类型：个人独资企业；住所：佛山市南海区大沥镇盐步大道北110号；投资人：叶昌林；成立日期：2003年8月19日；经营范围：批发：预包装食品、散装食品、乳制品，日用百货，家用电器，洗涤用品，文具；零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉），保健食品、卷烟、蔬菜、鲜肉、百货、服装、家用电器、鞋类；出版物零售；农副产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。下设分支机构广泰商场华厦花园分店。

（二）伤者及其母亲基本情况：

柏钧翔，男，2015年7月26日出生，出生地点：湖南省永州市宁远县，《出生医学证明》编号R430244220，未办理出生登记，未取得公民身份号码，其母亲姓名文慧。柏钧翔入院诊断：阴囊右侧裂伤，已于2017年9月27日出院。

文慧，女，1986年1月16日出生，住址：湖南省东安县井头圩镇大藕村8组，公民身份号码：431122XXXXXX163827。

（三）涉事自动扶梯情况：

涉事自动扶梯使用单位：佛山市南海盐步广泰百货超市商场华厦花园分店；制造单位：苏州市申龙电梯有限公司；维保单位：佛山申龙电梯有限公司；型号：自动扶梯FML35°1000；使用登记证编号：梯粤EMB694；定期检验合格有效期：2018年1月。维保状况：维保记录齐全，未见使用过程异常记录，未见改造维修记录。

涉事自动扶梯技术状况：经佛山特检院电梯检验师现场检测，该电梯：1.梯级符合安全技术规范要求，板厚、齿深、齿槽啮合等参数均未见超标；2.其中一个梯级的梯级齿崩缺，属轻微缺陷；3.运动部件之间、运动部件与固定部件之间间隙符合安全技术规范要求；4.安全注意事项标志牌完整清楚。经判定，该电梯技术性能合格，满足安全使用要求。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2017年9月13日下午17时左右，文慧携两儿子（其中小儿子是柏钧翔，穿开裆裤）到广泰商场华厦花园分店购物，并于当天下午17时37分左右到一楼收银台结账。因一玩具球价格标签脱落无法结账，而文慧又无法劝服柏钧翔不买该玩具球，当天下午17时43分左右，文慧吩咐两小孩原地等候，遂独自返回商场二楼玩具区取另一玩具球。当天下午17时44分左右，柏钧翔自行走上自动扶梯，并趴在自动扶梯阶梯上被带至二楼。文慧赶回二楼自动扶

梯口把柏钧翔抱起，随即发现柏钧翔阴囊右侧受伤。随后在热心路人的帮助下，文慧将柏钧翔送至南海区第七人民医院救治。

（二）事故救援过程：事故接报后，区安监局、市场监督管理局（质监）和大沥镇相关部门派员立即赶赴现场对事故进行调查和善后处理工作。

（三）事故善后处理情况：柏钧翔在南海区第七人民医院治疗（总费用3995.37元），并于2017年9月27日出院。目前，广泰商场与伤者家属仍在进行协商赔偿事宜。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定以下本起事故的原因如下：

1.直接原因：

柏钧翔在无人看护的情况下独自一人走上自动扶梯，并趴在自动扶梯阶梯上，被梯级踢板面与踏板面的啮合处夹伤。这是导致本起事故发生的直接原因。

2.间接原因：

监护人文慧未能履行监护职责，未能及时发现柏钧翔独自搭乘自动扶梯的行为，是导致本起事故发生的间接原因之一。

广泰商场华厦花园分店员工安全意识不足，未及时发现并阻止幼儿独自搭乘自动扶梯，是导致本起事故发生的间接原因之二。

(二)事故性质

经对事故的调查，分析事故的原因，事故调查组认定本起事故为一般安全事故，非生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

柏钧翔作为无民事行为能力人，缺乏自我保护意识。监护人文慧未能履行监护职责，未能及时发现柏钧翔独自搭乘自动扶梯的行为。建议文慧履行《中华人民共和国未成年人保护法》（自2007年6月1日起施行）的有关要求，加强家庭教育知识的学习，正确履行监护职责。

广泰商场安全管理人员缺位，应急救援工作不到位，未能及时为伤者柏钧翔的救援提供帮助。建议大沥镇督促广泰商场完善事故应急救援预案，组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，定期组织应急预案演练，提高生产安全事故应急处置能力，并将相关情况报区安委办。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）安全生产意识薄弱，对电梯的危险性认识不足，对幼儿的监护缺失，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）商场等人员密集场所要进一步加大对顾客的安全宣传力度，强化宣传意识，提升宣传水平，创新宣传方式，提高顾客的安全意识和危机意识，让顾客在购物过程中随时保持警惕。同时，充分发挥视频监控系统的作用，及时发现并制止各种不安全行为。

（二）生产经营单位（个人）要积极履行好自身的安全主体管理职责，完善事故应急救援预案，定期组织应急预案演练，提高生产安全事故应急处置能力。

（三）政府相关行政主管部门要加大安全生产监管力度，督促相关生产经营单位健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（四）政府相关行政主管部门要加强安全生产宣传教育，提高企业安全生产意识，提高从业人员的安全生产知识和自我安全保护意识，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“9·13”大沥电梯伤害事故调查组

2017年10月17日

文章关键词：