

河南岸街道金山龙庭垃圾中转站“4.6”事故调查报告

2017年4月6日上午11时左右，位于惠城区河南岸街道金山龙庭垃圾中转站发生一起一名环卫工人在作业过程中不慎受到垃圾压缩机械伤害，经抢救无效死亡的事故，事故造成直接经济损失约82万元。

事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，成立由区府办副主任曹毅鹏为组长，区安监局局长张道政、区安监局副局长纪耀辉为副组长，成员由区监察局、区公安分局、区安监局、区总工会、河南岸街道办事处等单位派员组成的河南岸街道金山龙庭垃圾中转站“4.6”事故调查组。同时邀请区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场勘查，调查取证、查阅资料、询问有关人员，经综合分析，现已查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出对事故相关责任单位、责任人的处理意见及事故防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故地点

位于惠城区河南岸街道的金山龙庭垃圾中转站作业现场。

（二）事故单位概况

惠州市马庄市容环境卫生管理所（以下简称马庄环卫所）是惠州市市容环境卫生管理局直属事业单位（以下简称惠州市环卫局），财供二类，主要负责人是郑某顺。该所主要工作职责是：负责所辖区域的市容环境卫生、主要街道、广场的清扫保洁、生活垃圾收集，公厕、垃圾转运站（点）、果皮箱、垃圾桶点、环卫工具保管房等环卫设施的保洁维护管理；临时接管所在区域未市场化管理的新增道路、广场卫生保洁等。

（三）事故现场概况

经现场检查及查阅相关资料，金山龙庭垃圾中转站现有LYS10水平分体式垃圾压缩机2台（事发时运转状态正常），其中放置车载垃圾箱空位左右侧各1个。当天在作业现场的垃圾压缩机操作工人颜某松参加过由厂家技术人员组织的操作培训，现场有1名管理人员（尹某芬）。该站工作时间为每天上午6时到11时，下午14时到17时。当天中转站内采光照明系统良好。作业现场有张贴悬挂垃圾压缩机操作规程，对压缩机械有进行日常维护保养。

（四）死者情况

死者：吴某兴，男，48岁，广东河源市人，高中文化程度，生前系惠州市马庄市容环境卫生管理所职工。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2017年4月6日上午6时许，金山龙庭垃圾中转站当天当班的LYS10水平分体式垃圾压缩机操作工颜某松正常到该中转站上班后，便开始启动垃圾压缩机，进行垃圾压缩作业，现场管理员尹某芬和垃圾清理工吴某兴在参加完马庄环卫所的会议后，约9时回到金山龙庭垃圾中转站作业现场，吴某兴回到作业现场后就开始清理站内和站外路面的垃圾；尹某芬先跟当班操作工颜某松传达所里的会议精神，后又跟运送垃圾的清洁工商谈工作上的事情，当时没有留意吴某兴工作动态。约10时30分颜某松见运送垃圾的车辆还没有回来，就打电话给运送垃圾的司机，司机说车辆出现小故障要晚点到。11时左右，颜某松把进站口靠右侧的一车垃圾压缩完成后就停机了，等到垃圾车回来时，还没有看见吴某兴，就问管理员尹某芬有没有看到吴某兴，尹某芬说也没有看到吴某兴。然后他们就开始在站内及站外周边寻找吴某兴，均没有找到，最后在进站口靠右侧垃圾车厢的后仓发现吴某兴已卧倒在压缩机后腔口内。

经调查了解及综合分析后，吴某兴应该是在右侧压缩机还在对垃圾进行压缩运转的状态下，从右侧压缩机下方的一个出入口进入到压缩机后腔口内的，但无人知道吴某兴为什么会进入到压缩机后腔口内，结果吴某兴不慎被当时正处在运转状态的压缩机推杆推倒，导致其被压缩机械伤害致死。按照相关规定，当压缩机处在运转状态时严禁人员从压缩机下方出入口进入压缩机后腔口内的。

（二）事故应急救援及善后处理情况

尹某芬等人发现吴某兴出事后，立即拨打120急救电话、110报警电话。随后并马上向所领导报告了情况，最后还报了119消防电话。不久，所领导和120急救车辆、110公安民警先后赶到现场，经医护人员现场检查诊断后，宣告吴某兴已死亡。经惠州华康骨伤医院诊断，致其死亡原因是呼吸心跳骤停，公安机关经现场勘察，认定不属于刑事案件和治安案件。

接到事故报告后，区委、区政府高度重视，区领导立即指派河南岸街道办事处、区公安分局等部门负责人赶赴现场处置，同时要求相关部门全力协助市环卫局妥善处理相关善后工作。现善后工作已全部妥善处理完毕，整个处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

吴某兴因其自身安全意识淡薄，擅自从压缩机下方的一个出入口进入正处在运转状态的垃圾压缩机后腔口，不慎被压缩机械压伤致死，导致事故发生。

（二）间接原因

1、马庄环卫所没有严格落实安全生产责任制和安全生产教育培训制度，现场有关安全管理和事故隐患排查治理及安全防护措施、安全警示标志设置等工作落实不到位，安全管理规章制度没有得到严格落实。

2、马庄环卫所主要负责人郑某顺没有严格履行安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，没有及时消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经事故调查组调查后，认定河南岸街道金山龙庭垃圾中转站“4.6”机械伤害是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故单位的处理建议

马庄环卫所没有严格落实安全生产责任制和安全生产教育培训制度，现场有关安全管理和事故隐患排查治理及安全防护措施、安全警示标志设置等工作落实不到位，安全管理规章制度没有得到严格落实。对事故发生负有主要责任；建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依法对马庄环卫所作出行政处罚。

（二）对事故有关责任人的处理建议

郑某顺，男，马庄环卫所主要负责人，作为该所安全生产第一责任人，未依法严格履行安全生产管理职责。对事故发生负有重要责任；建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依法对其作出行政处罚。

（三）免于追究责任人员

吴某兴因自身安全意识淡薄，擅自从垃圾压缩机下方的一个出入口进入到正处在运转状态的垃圾压缩机后腔口内，不慎被压缩机械压伤致死，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（四）建议给予诫勉谈话人员

楚某敏，女，马庄环卫所副所长，分管安全生产工作，对安全生产工作，尤其是对金山龙庭垃圾中转站的安全生产工作督促检查不到位，对事故发生负有一定领导责任；建议由惠州市环卫局对其给予诫勉谈话。

（五）建议给予行政处分人员

1、尹某芬，女，马庄环卫所金山龙庭垃圾中转站现场负责人，生产安全事故隐患排查治理工作落实不到位，对事故发生负有一定责任；建议由惠州市环卫局对其给予行政警告处分。

2、骆某平，男，马庄环卫所安全管理人员，督促、检查本单位安全生产工作和事故隐患排查治理工作落实不到位，对事故发生负有一定责任；建议由惠州市环卫局对其给予行政警告处分。

3、李某舜，男，马庄环卫所安全管理人员，督促、检查本单位安全生产工作和事故隐患排查治理工作落实不到位，对事故发生负有一定责任；建议由惠州市环卫局对其给予行政警告处分。

4、颜某松，男，马庄环卫所金山龙庭垃圾中转站压缩机械操作员，未严格遵守操作规程，作业时未认真察看作业现场附近环境安全状况，对事故隐患排查治理工作不落实，对事故发生负有一定责任；建议由惠州市环卫局对其给予行政记过处分。

（六）其他处理建议

1、建议由市环卫局责成马庄环卫所向该局作出深刻书面检讨；

2、建议由市环卫局责成马庄环卫所主要负责人郑某顺向该局作出深刻书面检讨；

五、事故防范及整改措施

这起事故反映了马庄环卫所及其有关人员没有严格遵守安全生产管理规定，安全生产责任制和主体责任不落实，安全生产管理和安全生产教育培训工作落实不到位，导致事故的发生，教训极其深刻。为认真吸取事故教育，举一反三，深入查找安全隐患和安全生产工作薄弱环节，马庄环卫所应制定切实有效的整改防范措施，确保不再发生各类生产安全事故。

河南岸街道金山龙庭垃圾中转站“4.6”事故调查组

相关附件：

来源：区安全监管局　　时间：　2017-06-13