“9·24”桂城汇河窒息事故调查报告

2019年9月24日凌晨2时26分左右，位于佛山市南海区桂城街道平洲平胜工业区的佛山市汇河新型建筑材料有限公司发生一起窒息事故，工人徐某华（男，33岁，广东佛山人）进入沙斗检查时，铲车司机开着铲车将沙铲进沙斗，导致正在沙斗内进行检查作业的徐某华被沙掩埋，后经抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“9·24”桂城汇河窒息事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、区住房城乡建设和水利局、桂城街道办事处等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“9·24”桂城汇河窒息事故。

（二）事故发生时间:2019年9月24日凌晨2时26分左右。

（三）事故发生地点:佛山市南海区桂城街道平洲平胜工业区的佛山市汇河新型建筑材料有限公司。

（四）事故单位（个人）：佛山市汇河新型建筑材料有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：210万元。

调查组认定，“9·24”桂城汇河窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.佛山市汇河新型建筑材料有限公司（以下简称汇河公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605690451238C；住所：佛山市南海区桂城街道平洲平胜工业区；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：梁某标；注册日期：2009年6月11日；经营范围：生产、销售：新型建筑材料、墙体保温材料、预拌砂浆、建筑防水材料、混凝土外加剂（不含危险化学品及剧毒品）；销售：粉煤灰（不含粉煤）、水泥、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者徐某华，男，汉族，1986年5月15日出生，住址：广东省佛山市南海区桂城街道******，系汇河公司的品控组长。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2019年9月24日凌晨2点26分，汇河公司12号生产线落料斗发生故障，落料斗堵塞，品控组长徐某华发现后急于排除故

障，在未通知机修人员的情况下，独自进入料斗。此时，生产车间的铲车将一斗沙（约 3 立方米重 4.5 吨）倒入落料斗内，导致徐某华被沙掩埋。2 点 45 分左右，机台品控员从对讲机中呼叫徐某华，因无人答应，怀疑徐某华可能被埋落料斗内，于是马上报警并开始实施救援。经过 30 多分钟终于把徐某华从落料斗内救出，后经 120 医护人员确认徐某华已死亡。

（二）事故原因

1、事故的直接原因

徐某华违反公司相关操作规程，发现故障时未及时通知落料斗机修人员，在未设置安全警示牌，也没有其他监护人员在场的情况下，擅自进入落料斗内进行检查，因铲车司机将沙铲进落料斗，导致徐某华被沙掩埋，后经抢救无效死亡。

2、事故的间接原因

汇河公司进行安全生产教育培训不到位，未能有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，作业现场安全管理不到位。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，桂城街道安监、公安到场处理，立即采取如下应急处置措施：1、对事故现场进行警戒，防止无关人员进入，防止次生事件发生。2、责令事故企业立即停产整顿，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改。3、做好死者家属安抚和

事故善后处理工作。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。桂城街道启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，桂城街道组织汇河公司、死者徐某华家属进行赔偿事宜协商，双方签订《工亡事故补偿终结协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关企业及人员存在的问题

汇河公司进行安全生产教育培训不到位，未能有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，作业现场安全管理不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第四十一条之规定。

六、对事故有关责任单位的处理意见

汇河公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，未能督促员工严格执行安全生产规章制度，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好安全生产管理职责，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，持证上岗作业，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要加大安全生产监管力度，督促企业开展安全风险自辨自控、事故隐患自查自治。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，必要时落实强制措施并曝光，强化企业抓安全生产的内生动力和行动自觉。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“9·24”桂城汇河窒息事故调查组

2019年10月28日