清城区“5·22”一般机械伤害事故调查报告

2019年5月22日20时30分许，飞来峡镇辖区内的清远嘉鑫铸件有限公司第三车间，一名机修工在维修设备时，被转动的机器伤害死亡。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，清城区人民政府于5月29日成立由区应急管理局、区公安分局、区人社局、区总工会、飞来峡镇政府等有关单位人员组成清城区“5·22”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组经调查取证、现场勘察，查清了事故发生原因，认定事故性质，明晰事故责任，提出处理建议及防范措施。经调查，事故调查报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

清远嘉鑫铸件有限公司（以下简称嘉鑫公司）统一社会信用代码：91441802661474641Y，法人代表：王苏芳，注册资金：伍拾万元人民币，企业类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2007年4月18日，营业期限：长期，经营范围：销售机械；生产、加工五金产品、铸件、铝制品。地址：飞来峡镇华侨农场飞机场一村。

（二）事故车间情况

嘉鑫公司厂区内总有四个车间，其中第二、第三、第四车间分别出租给三位个体生产经营者。发生事故车间为第三车间，该车间位于厂区南面，主要是生产厨具产品铸件，没有办理相关营业执照，产品销售以嘉鑫公司名义开具发票。事故设备为S114C型辗轮式混砂机，主要用于铸造车间混型砂及忒砂。

（三）事故死亡人员情况

死者刘秀权，男，身份证号：513022197208285176，住址：四川省宣汉市柳池镇双河村四组82号。其是嘉鑫公司第三车间承租股东之一，负责日常生产管理及机器维修工作。

（四）相关合同签订情况

2017年8月28日，嘉鑫公司与任学涛（自然人）签订《厂房租赁合同》，租赁时间从2018年3月1日起至2028年3月1日止。

2018年1月20日任学涛与刘秀权签订《合作协议》，两人合作经营嘉鑫公司第三车间生产铸件。其中任学涛占有股权51%，刘秀权占有股权49%，议定原则上任学涛负责资金管理，刘秀权负责日常生产管理。

（五）事故经过及应急救援情况

2019年5月22日20时12分，浇铸工罗仕华发现正在进行石英砂搅拌的混砂机发生故障，于是打电话给平时负责机器维修的刘秀权。约20时17分，刘秀权独自一人在进行机修工作。约20时30分，距离混砂机约5米的罗仕华听到混砂机处有声

音异常，于是走过去，看见刘秀权已倒在正在运转的混砂机机盆内。罗仕华马上关掉混砂机电源开关，与另一名刚赶到的工人把刘秀权从混砂机抬出，并迅速拨打120电话。约15分钟后，救护车将刘秀权送往医院抢救。

经抢救，刘秀权抢救无效死亡。

（六）事故直接经济损失及善后工作情况

事故造成直接经济损失为136.4万元。死者刘秀权善后工作已处理完毕。

二、事故原因和性质

（一）直接原因

死者刘秀权安全意识淡薄，在混砂机没有关掉电源的情况下，冒险进行维修作业，对作业环境的危险性认识不够。

（二）间接原因

嘉鑫公司第三车间作为独立的生产经营单位，安全生产主体责任落实不够，现场安全生产管理不够严格，没有制定相关的岗位操作规程，对工作人员安全生产教育培训不足。

（三）事故性质

经调查认定，2019年5月22日嘉鑫公司发生的事故是一起一般生产安全责任事故。

三、事故责任认定和处理意见

（一）死者刘秀权安全意识淡薄，冒险作业，对作业环境的危险性认识不够，是造成本次事故的主要责任者，鉴于其已

在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）嘉鑫公司第三车间作为独立的生产经营单位，安全生产主体责任落实不够，现场安全生产管理不够严格，没有制定相关的岗位操作规程，对工作人员安全生产教育培训不足，对本次事故负有责任。建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》有关规定，对其作出行政处罚。

四、事故教训和防范措施

嘉鑫公司及各车间承租生产经营单位必须严格落实企业安全生产主体责任，要经常开展安全生产检查，认真排查事故隐患，堵住安全管理漏洞，完善安全管理措施，加强现场安全管理；要完善安全生产管理机构，明确各岗位安全生产工作职责；要建立健全以安全生产责任制为核心的各项规章制度和各岗位操作规程，并保证落实；制定生产安全事故应急救援预案并组织演练，做好应急准备；要加强岗位和设备、设施及其运行的安全检查，发现隐患应当停止操作并采取有效措施解决，坚决防范违章指挥、违规作业。要把安全生产“一岗双责”制度落实到生产、经营、管理的全过程，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，确保安全生产。