“5·6”西樵丹拿机械伤害事故调查报告

2019年5月6日凌晨4时26分许，位于西樵镇太平社区团结村的佛山市南海丹拿泡沫塑料包装有限公司生产车间发生一起机械伤害事故，该公司工人肖某新在作业过程中，被全自动泡沫成型机挤压胸腹部，后送至南海区第四人民医院抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“5·6”西樵丹拿机械伤害事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、西樵镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“5·6”西樵丹拿机械伤害事故。

（二）事故发生时间:2019年5月6日凌晨4时26分许。

（三）事故发生地点:佛山市南海区西樵镇太平社区团结村的佛山市南海丹拿泡沫塑料包装有限公司。

（四）事故单位（个人):佛山市南海丹拿泡沫塑料包装有

限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：约86.1万元。

调查组认定，“5·6”西樵丹拿机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

佛山市南海丹拿泡沫塑料包装有限公司（以下简称丹拿公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605778303563Y；住所：佛山市南海区西樵太平团结村地八米涌工业区；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：赵某荣；注册资本：人民币贰佰万元；成立日期：2005年7月21日；营业期限：长期；经营范围：加工、产销：泡沫塑料包装品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者肖某新，男，汉族，1993年1月出生，住址：广东省阳春市圭岗镇******。

（三）其他情况

涉事设备叫方圆全自动泡沫成型机（以下简称泡沫成型机），杭州方圆塑机股份有限公司制造，该设备生产运行过程中分为半自动状态和全自动状态，且装有红外联动安全装置，半自动状态需要人工操作才能生产出下一个产品，全自动状态不需人工操作

自动生产出产品。肖某新系丹拿公司的工人，负责泡沫成型机调机工作。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2019 年 5 月 6 日凌晨 4 时许，莫某、肖某新在丹拿公司生产车间对 15 号泡沫成型机进行调试，调试完成后已正常出成品，此时莫某发现该设备蒸汽泄漏，即安排肖某新通知装模工前来维修，其本人则去维修 12 号泡沫成型机。当天凌晨 4 时 26 分许，莫某看到装模工车某强即通知其前去对 15 号泡沫成型机进行维修，随后车某强即看到肖某新被挤压在 15 号泡沫成型机里。莫某、车某强立即将肖某新救出并拨打了 120，后肖某新被送往佛山市南海区第四人民医院进行抢救，5 月 7 日肖某新转移至南方医科大学珠江医院继续治疗。5 月 8 日肖某新经抢救无效死亡。

（二）事故直接原因

肖某新违反操作规程，在未对设备断电的情况下，进入泡沫成型机内部进行维修作业，因事发时设备处于全自动状态，但进入设备内部的安全门开启，设备处于停运状态，当肖某新进行维修作业时，工具或者肢体触碰到或遮挡了红外联动安全装置，造成安全门关闭假象，设备还原全自动状态并进行挤压动作，造成肖某新挤压受伤，经抢救无效死亡。

（三）事故间接原因

丹拿公司对员工进行安全生产教育培训不到位，未能有效督

促员工遵守公司的安全规章制度，安全管理不到位。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，西樵镇安监、公安等部门到场处理，立即采取如下应急处置措施：1、对事故现场进行警戒，防止无关人员进入，防止次生事件发生。2、责令事故企业立即停产整顿，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改。3、做好死者家属安抚和事故善后处理工作。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。西樵镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，西樵镇政府组织丹拿公司、死者肖某新家属进行赔偿事宜协商，双方签订《调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）肖某新违反操作规程，在未对设备断电的情况下，进入泡沫成型机内部进行维修作业，因事发时设备处于全自动状态，但进入设备内部的安全门开启，设备处于停运状态，当肖某新进行维修作业时，工具或者肢体触碰到或遮挡了红外联动安全装置，造成安全门关闭假象，设备还原全自动状态并进行挤压动

作，造成肖某新挤压受伤，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条之规定。

（二）丹拿公司对员工进行安全生产教育培训不到位，未能有效督促员工遵守公司的安全规章制度，安全管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十一条之规定。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）肖某新，因肖某新在事故中死亡，建议免于处罚。

（二）丹拿公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，不能督促员工严格执行安全生产规章制度，隐患排查不到位，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好安全生产管理职责，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要加大安全生产监管力度，督促企业开展安全风险自辨自控、事故隐患自查自治。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整

改措施的企业，必要时落实强制措施并曝光，强化企业抓安全生产的内生动力和行动自觉。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“5·6”西樵丹拿机械伤害事故调查组

2019年6月20日