佛冈县龙山镇四九潮烧焊店
“9·12”死亡事故调查报告

佛冈县龙山镇四九潮烧焊店“9·12”死亡事故调查组

2021年10月29日

目录

一、基本情况.....2
（一）事故单位概况.....2
（二）相关人员情况.....3
二、事故发生经过和应急处置.....3
（一）事故发生经过.....3
（二）现场勘查情况.....4
（三）事故应急救援处置和信息报送情况.....5
三、事故伤亡情况及直接经济损失.....5
（一）死亡人员情况.....5
（二）事故直接经济损失.....5
四、事故原因及性质认定.....5
（一）事故原因.....6
（二）事故性质.....6
五、事故责任认定及处理建议.....6
六、事故的主要教训.....6
七、事故防范和整改措施.....6

佛冈县龙山镇四九潮烧焊店
“9·12” 死亡事故调查报告

2021年9月12日13点58分许，位于佛冈县龙山镇106国道边的四九潮烧焊店发生一起爆炸起火亡人事故，事故造成一人死亡，直接经济损失约35万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，佛冈县人民政府于2021年9月15日依法成立了由廖楚雄县府办副主任为组长，县府办、县应急管理局、县市监局、县总工会、县公安局及龙山镇有关人员组成的佛冈县龙山镇四九潮烧焊店“9·12”死亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故发生单位及人员的处理建议，并针对发生事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位概况

佛冈县龙山镇四九潮烧焊店。类型：个体工商户；统一社会信用代码：92441821MA4WP2BK9H；经营者：黄某潮；注册日期：2017年6月14日；经营地址为佛冈县龙山镇学田106国道边（约克公司对面）。经营范围：烧焊服务。

（二）相关人员情况

黄某潮，男，汉族，1977年9月生，广东佛冈汤塘人，龙山镇四九潮烧焊店店主，本次事故死者。

刘某佳，男，汉族，1990年12月生，广东佛冈汤塘人，无固定职业。

二、事故发生经过和应急处置

（一）事故发生经过

经查，2021年9月12日13时40分，名为刘某佳的车主驾驶一辆白色货车将一个体积约为500L的铝合金柴油箱送至四九潮烧焊店进行维修。烧焊店店主黄某潮提出叫刘某佳将车倒入店内进行烧焊，刘某佳将车倒入后，告知维修烧焊的事项，黄某潮直接在白色货车尾部进行烧焊工作期间烧焊店内无其他人员。13时47分，刘某佳与车队成员通话结束后进入店内厕所洗手。13时50分许，发生第一次爆炸，店内冒出大量黑烟。不久发生第二次爆炸，刘某佳呼叫黄某潮无果，遂从厕所位置打破玻璃从窗口逃生，并联系车队人员报警，现场已有较大明火和大量浓烟，浓烟窜至隔壁摩托车修理店。明火控制后，县消防救援大队组织现场搜查，伤者（黄某潮）被发现于白色货车尾部右侧背部朝上，距离爆炸点约为1.5m，受爆炸影响失去行动能力，抬上现场120救护车内进行急救，经抢救无效死亡。

（二）现场勘查情况





事故现场

事发的是位于龙山镇府前路172号建筑物一楼的“佛冈县龙山镇四九潮烧焊店”。现场为五层民用建筑，一层为该烧焊店，二层至五层为住宅。该店左侧为空调维修店，右侧为摩托车维修店。烧焊店系户主杨某钊自2016年5月左右出租给黄某潮，目前租期续至2022年5月份。

（三）事故应急救援处置和信息报送情况

1.事故发生后，刘某佳联系了车队人员并于现场报警。

2.县消防救援大队、龙山镇政府及相关部门在获悉事故情况后，立即赶赴现场开展应急救援处置，并对现场进行了勘察和保护，未造成次生事故。

3.龙山镇政府接到该事故信息后已及时上报到佛冈县应急管理局，县应急管理局接报后及时上报给县政府和清远市应急管理局。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）死亡人员情况

事故造成1人死亡。死者黄某潮，男，44岁，汉族，佛冈县汤塘镇江坳村委会江坳村178号人。

（二）事故直接经济损失

经统计事故直接经济损失约人民币35万元。

四、事故原因及性质认定

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了调查询问取证工作，并对事故现场进行了勘查，收集和掌握了

大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）事故原因

1.黄某潮安全意识淡薄，未取得“焊接与热切割”特种作业操作证资格长期从事气、电焊作业;

2.黄某潮在焊接之前，油箱未经彻底清洗、置换、未作动火分析和进行排除危险因素的情况下，贸然进行焊接作业，是导致本次事故发生的直接原因。

（二）事故性质

调查认定：佛冈县龙山镇四九潮烧焊店“9·12”死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对本次事故有关人员作如下处理:

四九潮烧焊店店主黄某潮对事故发生负有主要责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

六、事故的主要教训

本次事故的发生暴露了一些乡镇小微企业在日常生产经营中存在一定的安全管理漏洞，安全生产意识淡薄，无证、违规作业时有发生。“三合一”场所、“三小”场所群租房、村民自建房等重点场所安全监管存在盲区和死角行业管理、属地管理责任落实不到位。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化全县安全

生产管理，防止同类事故再次发生，提出如下措施建议：

（一）各镇要深刻吸取事故教训，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，时刻绷紧安全生产这根弦，切实抓好辖区内安全生产各项工作落实；要认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，切实履行属地监管职责，坚决防止各类事故的发生。

（二）加强监督检查管理，开展有关重点场所安全生产隐患排查整治。各镇要组织力量，对“三合一”场所、“三小”场所、群租房、村民自建房等重点场所开展专项整治，查验资质资格，督促各类从事特种作业人员依法取得相应从业资格持证上岗，对发现隐患的迅速整改消除，确保不发生死亡事故。