韶关市新丰县回龙镇恒运木材加工厂“1.11”一般事故调查报告

来源： 本网 作者： 发布时间： 2023-11-17 17:57:26 字体： 大 中 小

2023年1月11日早上12时左右，新丰县回龙镇恒运木材加工厂在生产过程中，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，新丰县委、县政府高度重视，立即组织召开了“1.11”事故现场警示会议，县委、县政府领导同志先后作出重要指示，要求认真查明事故原因，依法依规严肃处理，并举一反三，深刻汲取教训，认真开展隐患排查、消除安全隐患，加强企业安全生产监管，进一步落实企业主体责任，保障人民群众生命财产安全，保持全县安全生产工作的平稳态势。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《广东省安全生产条例》等有关法律法规规定，新丰县人民政府成立了以副县长谢罗生为组长，市应急管理局、县应急管理局、回龙镇人民政府、县市场监督管理局、县林业局等单位人员组成的事故调查组对事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和有关责任人员的处理建议，并对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故相关防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

企业名称：新丰县回龙镇恒运木材加工厂；住所：新丰县回龙镇黄门塘****号；经营者：卢**；类型：个体工商户；统一社会信用代码：92440233MABPGE****；组成形式：个人经营；成立日期：2022年06月06日；经营范围：一般项目：木材加工，木料收购；木材销售；生物质成型燃料销售；木竹材加工机械制造（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动），共有员工4人。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

芦**（死者），男，苗族，1963年06月19日出生，60岁，身份证号码：52222119630619****，住址：贵州省铜川市碧江区灯塔办事处马岩村***；新丰县回龙镇恒运木材加工厂工人。

（二）直接经济损失

经调查统计，事故造成直接经济损失约人民币80万元。

三、事故发生经过和救援善后处理情况及行业监管情况

(一)事故发生经过

2023年1月11日11时50时左右，芦**与其他3名作业人员(张**、李**、芦**)在新丰县回龙镇恒运木材加工厂进行木材削片作业，芦**不听作业人员张**劝阻，违规用手清理鼓式削片机皮带下方杂物，不慎被卷入鼓式碎片机传输带的滚筒，现场作业人员张**马上过去切断总电源开关，看到芦**头部夹在输送带滚筒上，头部破裂，大喊“出事了”，在附近办公室的卢**听到后马上跑车间现场查看情况。

(二)事故救援与善后情况

新丰县回龙镇恒运木材加工厂经营者卢**立即拨打120、110、119报警电话请求救援并报告给回龙镇人民政府。约12时10分，120、110、119和镇政府工作人员先后达到了现场，119立即对鼓式削片机皮带和结构件进行切割，将芦**抬出，经120医护人员确认，芦**已经死亡，随后被送往新丰县殡仪馆。

（三）应急处置情况

2023年1月11日上午13时05分新丰县应急管理局值班领导接到县委办电话通知后，立即组织工作人员前往事故现场，开展相关调查工作，核实该事故应属生产安全事故后，新丰县应急管理局立即启动紧急信息报送流程，向新丰县人民政府和韶关市应急管理局报告事故情况。

（四）事故善后事宜

目前，死者家属与新丰县回龙镇恒运木材加工厂已达成赔偿和谅解协议，死者尸体已火化。

（五）监管管理情况。

新丰县回龙镇人民政府，新丰县回龙镇人民政府自新丰县回龙镇恒运木材加工厂2022年12月生产以来，对该加工厂开展过一次安全生产检查，未发现问题隐患。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故直接原因

芦**安全意识淡薄，违反操作规程，在未切断电源的情况下，冒险作业,将手伸进转动皮带上去除杂物，手被卷入滚筒连带全身被卷入远端滚筒皮带中致死，导致事故的发生。

（二）事故间接原因

1. 新丰县回龙镇恒运木材加工厂安全管理不到位，未按规定建立健全并落实全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

2.新丰县回龙镇恒运木材加工厂对员工安全教育培训不到位，从业人员缺乏工作所需的安全生产知识，不具备辨识事故隐患风险或者其他不安全因素的能力，事故预防和应急处理能力不强。

3.新丰县回龙镇恒运木材加工厂落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制不到位，对作业现场的安全隐患排查不彻底，对鼓式削片机事故隐患未能及时排查治理,未强化隐患排查治理，将安全事故遏制在萌芽状态。

（三）其他原因

新丰县回龙镇人民政府，在新丰县回龙镇恒运木材加工厂经营过程中，履行安全生产属地责任管理责任不到位,安全生产检查不够深入细致，没有及时发现安全隐患。

（四）事故性质

经调查认定，该事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

芦，**作为本次事故单位作业人员，违反操作规程，在未切断电源的情况下，冒险作业,对事件的发生负主要责任，鉴于他已在事故中死亡，建议免于行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的人员

卢，作为经营者，未履行主要负责人安全生产规定的法定职责和义务，违反《安全生产法》第二十一条规定，对事故负管理责任，建议县应急管理局按照《安全生产法》第九十五条对其进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

新丰县回龙镇恒运木材加工厂，未依照《安全生产法》的规定建立健全并落实全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。未按规定组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。未按规定落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，对作业现场的安全隐患排查不彻底，对鼓式削片机事故隐患未能及时排查治理，导致发生生产安全事故。违反了《安全生产法》第四条、第二十八条第一款、第二十五条第一款第（五）项

的规定，对事故负有责任。建议县应急管理局按照《安全生产法》第九十三条的规定对其进行行政处罚。

（四）建议给予追究责任的单位

新丰县回龙镇人民政府，违反了《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款“乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。”。在新丰县回龙镇恒运木材加工厂经营过程中，履行安全生产属地责任管理责任不到位,安全生产检查不够深入细致，没有及时发现安全隐患。建议责成回龙镇人民政府向新丰县人民政府作书面检讨。

六、整改措施及建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，有关单位须认真落实以下整改措施：

（一）**新丰县回龙镇恒运木材加工厂，**要深刻吸取事故教训,分析事故原因,查明事故隐患,制定整改方案,落实管控措施,从源头防范类似事故的再次发生。要严格落实安全生产主体责任，特别是落实主要负责人的安全生产工作职责，从源头上防范事故发生，深刻吸取事故教训，举一反三，认真排查存在的问题，制定并落实整改措施，防范类似事故发生。**一是**要依据国家有关法律法规、国家和行业标准，制定符合本单位实际的安全生产规章制度和安全操作规程。**二是**要加强从业人员安全教育培训和安全技术交底，严格落实安全隐患排查治理制度，加强作业现场安全管理，督促工人严格遵守安全生产规章制度和操作规程，及时发现和制止各类违规作业行为，确保各项安全生产规章制度和安全操作规程的有效执行，及时消除事故苗头。**三是**要定期进行安全检查，对发现生产安全问题，要及时督促整改。

（二）**新丰县回龙镇人民政府，**要认真吸取事故教训，开展隐患排查和风险评估工作。特别针对非法经营单位、小作坊企业，要认真排查存在的风险并落实好切实可行的整改措施。杜绝类似事故再次发生。

（三）县安委办及时通报此事故，以点盖面，举一反三，要求各镇、街道办，行业主管等单位部门，依据“管业务必须管安全，管行业必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，加大对所管单位进行全面排查，严厉打击非法企业，开展安全隐患排查治理，普及安全知识，加强安全宣传和教育培训，落实好安全职责。

韶关市新丰县回龙镇恒运木材加工厂

“1·11”一般事故调查组（代章）

2023年4月13日