“12·23”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二四年三月二十日

目 录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）涉事相关单位（个人）基本情况 2
（二）涉事车辆情况 3
（三）死者的基本情况 4
（四） 相关单位安全生产管理情况 4
三、事发经过及原因 4
（一）事发经过 4
（二）事故直接原因 5
四、事故应急情况及善后处理 5
（一）事故救援过程 5
（二）事故善后处理情况 5
（三）应急处置评估结论 5
五、对有关责任单位（个人）的处理情况 6
六、事故教训和防范措施 6

2020年12月23日4时许，位于佛山市南海区黄岐北村铜锣围佛山市南海区水电灰砂砖厂内发生一起车辆伤害事故，工人梁成群（男，52岁，广东怀集人）驾驶叉车调整货车上货物的位置时，货车司机唐本宗（男，50岁，湖南人）启动货车行驶，导致叉车翻侧，叉车司机梁成群被叉车压伤，经医护人员到场抢救无效死亡。

事故发生后，公安机关依法对唐某宗进行立案调查，并以过失致人死亡罪追究其刑事责任，佛山市南海区人民法院于2021年4月14日以过失致人死亡罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2023年9月，佛山市应急管理局收到群众来信反映上述事故未开展事故调查工作，因此佛山市应急管理局指定佛山市南海区人民政府对该事故组织开展调查工作。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了大沥水电灰砂砖厂“12·23”一般车辆伤害事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、大沥镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故情况已查明。现将调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：大沥水电灰砂砖厂“12·23”一般车辆伤害事故。

（二）事发时间：2020年12月23日4时许。

（三）事发地点：佛山市南海区黄岐北村铜锣围佛山市南海区水电灰砂砖厂内。

（四）事故相关单位（个人）：唐本宗、佛山市南海区水电灰砂砖厂（下称灰砂砖厂）。

（五）伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），直接经济损失约90万元。

经调查认定，大沥水电灰砂砖厂“12·23”一般车辆伤害事故是一起因机动车辆驾驶员违规驾驶机动车过失致人死亡造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）涉事相关单位（个人）基本情况

1.肇事司机唐本宗，男，湖南人，系事发时的外来运输司机，事发时驾驶车牌号为赣C7056W的重型平板半挂车，挂车车牌是赣C32W9挂。唐本宗持有《中华人民共和国机动车驾驶证》，驾驶证准驾车型：A2，档案编号：342402166038，初次领证日期：1995年1月9日，发证机关：安徽省六安市公安局交通警察支队。

2.佛山市南海区水电灰砂砖厂，《营业执照》统一社会信用代码：91440605193775477N；类型：联型；住所：佛山市南海区

黄岐北村铜锣围；经营范围：一般项目：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砖瓦制造；砖瓦销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）涉事车辆情况

1.赣C7056W重型半挂牵引车

号牌号码：赣C7056W；车辆类型：重型半挂牵引车；所有人：铜鼓县粤诚汽车服务有限公司；使用性质：货运；品牌：解放牌CA4250P66K24T1A1；车辆识别代号:LFWSRXRJ4G1F35671；发动机号码：52709940。

2.赣C32W9挂重型平板半挂车

号牌号码：赣C32W9挂；车辆类型：重型平板半挂车；所有人高安市鑫祥汽运有限公司；使用性质：货运；品牌型号：鲁畅达牌LCD9400TPBE；车辆识别代号：LA9940B32K4LCD991。

3.粤E-N0884叉车

设备种类:场(厂)内专用机动车辆；设备类别(品种):叉车；使用单位:佛山市南海区水电灰砂砖厂;单位内编号:粤E-N0884;设备代码:51104406002020090194;登记机关:佛山市南海区市场监督管理局。

（三）死者的基本情况

死者梁成群，男，汉族，1968 年 5 月出生，住址：广东省怀集县******。

经查，死者梁成群是佛山市南海区水电灰砂砖厂的叉车司机。

（四）相关单位安全生产管理情况

灰砂砖厂建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，定期开展应急救援演练；定期开展了作业现场安全检查和隐患排查；已向工人派发安全防护用品，已查验外来车辆及驾驶员的相关资格。

三、事发经过及原因

（一）事发经过

2020 年 12 月 23 日 3 时许，位于佛山市南海区黄岐北村铜锣围佛山市南海区水电灰砂砖厂内，唐本宗驾驶赣 C7056W 挂货运车辆在装卸区装灰砂砖，梁成群等两名工人驾驶叉车往货车装货。唐本宗见货物装载完毕，开始环视车辆周边情况，但尚未检查完毕，随后一边打电话一边走上驾驶室，与此同时梁成群见车上货物未堆垛整齐，重新驾驶叉车调整货车上货物的位置。在梁成群调整货物位置期间，唐本宗在驾驶室内一边拨打微信一边启动车辆，在没有观察车辆周边的情况下，启动货车向前行驶，导致梁成群驾驶的叉车翻侧，梁成群被叉车压伤，后经医护人员到

场抢救无效死亡。

经确诊，梁成群因车辆伤害导致死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

唐本宗安全意识淡薄，驾驶机动车未按操作规范安全驾驶，启动车辆前未仔细观察车辆周边情况即启动车辆向前行驶，导致驾驶叉车调整货车上货物位置的叉车司机梁成群被叉车压伤，是导致事故发生的直接原因。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，大沥镇派出所、应急办等部门迅速到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事故，并采取如下应急处置措施：一是立即停止发生涉事区域的一切作业；二是全力做好人员救治和善后处理工作；三是确保后续情况平稳可控，防止次生事故发生。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，大沥镇政府相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已达成赔偿协议，并已赔付完成。

（三）应急处置评估结论

事故发生后，大沥镇应急、公安、人社等部门积极参与应急救援处置工作，及时对涉事现场进行警戒、控制和调查取证，积极做好善后赔偿协调工作，并已赔付到位。

五、对有关责任单位（个人）的处理情况

根据事发原因和责任认定，依据有关法律法规，对有关责任单位和人员的处理情况如下:

唐本宗安全意识淡薄，未按操作规范安全驾驶机动车，启动车辆前未仔细观察车辆周边情况，未与叉车司机确认即启动车辆向前行驶，导致驾驶叉车调整货车上货物位置的叉车司机梁成群被叉车压伤，导致事故发生。其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第二百三十三条[1]的规定，构成过失致人死亡罪。公安机关依法对唐某宗进行立案调查，并以过失致人死亡罪追究其刑事责任，检察机关已依法对其提起公诉，佛山市南海区人民法院于2021年4月14日以过失致人死亡罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，大型货运车辆驾驶员未能尽到安全驾驶的义务，在驾驶过程中疏忽大意，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）灰砂砖厂要参照落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展警示工作会议，企业管理人员召开安全生产会议；迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；进一步加强特种设备及外来车辆装卸货管理要求，加强员工安全教育培训，针对事发情况及后续处理情况，形成书面

[1] 《中华人民共和国刑法》第二百三十三条：过失致人死亡的，处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的，处三年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。

报告书，并由企业负责人到大沥镇办进行汇报。

（二）涉事驾驶员要深刻汲取教训，加强安全驾驶操作规范的培训学习，确保自身具备必要的安全生产知识和技能，严格按照规范驾驶车辆。

（三）大沥镇政府要组织行业主管部门开展运输安全生产专项检查，加强辖区内的货运运输安全生产监督检查，加强对货运车辆驾驶员进行相关警示教育和宣传工作，推动相关单位落实安全生产主体责任，组织开展安全生产自查自纠，做好作业安全防范工作，消除安全隐患。