廉江长山李屋村委会大社下村“4·15”农村住房装修施工伤亡一般事故

来源：本站 发布日期：2025-07-04 16:43:20

2025年4月15日9时许，在廉江市长山镇李屋村委会大社下村一在建民房内，发生了一起水电安装工人在割线槽时不慎割伤自己颈部的事故，经现死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关规定，廉江市人民政府将廉江长山李屋村委会大社下村“4·15”一般施工机管部门廉江市住房和城乡建设局组织调查，由长山镇人民政府、长山派出所等相关单位协助调查此事故。但为了令群众加深对农村住房装修施工的重视伤害事故”改为“农村住房装修施工伤亡事故”。

2025年5月21日，廉江市住房和城乡建设局依法成立由分管安全生产的副局长任组长，质安股、安监站相关负责同志和工作人员参加的廉江长山“4·15”农村住房装修施工伤亡事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场问询，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对题，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，廉江长山李屋村委会大社下村“4·15”农村住房装修施工伤亡事故是一起因工人操作不当，导致不慎割伤失血过多死亡的施工安全责任

一、事故发生房屋及相关人员概况

（一）事故房屋情况

事故房屋的屋主是李某某，男，68岁，房屋位于廉江市长山镇李屋村委会大社下村*号，属于旧房装修，2025年3月28日工人开始进场装修，没有

（二）事故死亡者基本情况

刘某某，男，39岁，汉族，住址：广东省廉江市长山镇**村*号。从事水电安装工作，事故发生时，独自一人在李某某房屋三楼开线槽。

（三）事故发生经过

2025年4月15日上午9时许，刘某某在该处受雇佣帮屋主李某某装修水电，当时自己一个人独自在屋主家3楼使用手持砂轮切割机切墙铺设水电时步行下楼呼叫在一楼拉泥沙的工人郑某帮忙叫120。9时50多分长山卫生院救护车到达现场，9时56分经长山卫生院医生抢救称刘某某已没有心跳并宣局刑警大队到场进行勘察，结果为被砂轮机切到右侧动脉导致死亡。

（四）人员伤亡和赔偿情况

事故造成1人死亡，经长山镇人民政府对刘某某家属和相关人员协调，屋主李某某支付刘某某家属人民币叁万元整，并配合刘某某家属申请房屋保打到刘某某家属指定收款账户，具体赔偿数额以保险实际赔付为准，相关人员已签订调解协议书。

二、事故应急处置及善后处理情况

（一）事故现场处置情况。事故发生后，长山镇人民政府迅速组织镇领导班子、规划和生态环保办、李屋村委等相关人员赶到事故现场，对相关事行事故情况调查了解。根据廉江市公安局刑警大队刑警现场鉴定，确定刘某某死亡属于意外事故，排除他杀可能，刘某某家属表示对死因无异议。

（二）善后处理情况。事故发生后，长山镇人民政府成立以副镇长为组长，其他相关人员为成员的善后安抚、应急处置工作领导小组，加强对善后确保善后安抚工作有序进行；及时召开会议，组织相关部门开展协调赔偿工作。长山镇人民政府规划和生态环保办对辖区工地进行全面安全检查，责令人购买人身意外险，要求所有房屋施工人员佩戴安全带施工并加强安全培训。

2025年4月24日，长山镇人民政府组织规划和生态环保办、李屋村委会工作人员和屋主、死者家属在长山综治中心进行调解协商。经长山镇人民下，死者家属与屋主于2025年4月24日签订事故调解协议书，屋主李某某支付刘某某家属人民币叁万元整，并配合刘某某家属申请房屋保险，申报保家属指定收款账户，具体赔偿数额以保险实际赔付为准。该事故已处理完毕，没有发生社会舆论事件，没有产生其他负面影响。

三、事故中发现问题

（一）刘某某多方面未能满足作业要求。其一是未经过正规的培训教育及持证上岗，缺乏必要的专业知识与技能；其二是严重缺乏施工作业的安全应有的警觉；其三是在施工作业时，对安全风险的评估存在明显不足，未能充分认识到作业环境中的各类风险因素；其四是对安全工作的认知度极低，性与必要性，进而导致安全工作在实际操作中落实不到位。

（二）作业现场安全管理问题凸显。李某某考虑到此次仅仅是装修旧房屋，觉得手续繁琐麻烦，于是便未向长山镇履行报建手续，同时连必要的劳
具都未曾购买。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）相关人员处置情况

1.刘某某作为施工工人，未经过正规的培训教育及持证上岗，不注意安全施工，对本次事故负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予处罚。

2.屋主李某某作为雇佣方，在本次事故中，没有向村委或镇政府报备、申请批准，没有购买防护用具，未搭建任何防护设施，没有委托经过培训、
筑工匠承建，其行为已然违反了《廉江市农村住房建设质量安全管理办法》第十二条、第十四条，对事故负有责任。鉴于其已与死者家属调解并已赔偿
完善开工建设审批和做好后续安全防护。长山镇人民政府和村委加强监管与指导。

（二）对属地政府处理情况

1.廉江市长山镇人民政府。建议长山镇人民政府向廉江市委、市政府作出深刻书面检查。

2.廉江市长山镇李屋村委会。建议李屋村委会向长山镇人民政府作出深刻书面检查。

五、事故主要教训

（一）缺乏安全意识。受资金短缺以及农村建筑资源相对匮乏的影响，屋主在进行房屋建设时，为了削减建设成本，常常会将工程委托给那些没有
者是未经专业培训的个体工匠来负责房屋建造事宜。在整个施工进程中，他们并未采取与之对应的安全防范举措，诸如未设置防护网，用于施工作业
固，施工人员在进行开线槽作业时并未穿戴防护用具，由此埋下了诸多安全隐患。

（二）建房用工存在较大随意性。农村建房项目多数都处于高处作业且具有较高危险性的范畴，这便要求参与作业的人员必须具备相应的安全资质
有健全并完善诸如脚手架、防护网、安全带、安全帽等一系列安全设施之后，方可开展建房作业。然而，屋主出于降低成本的考量，往往会把工程委托
的施工队或者未经培训的个体工匠来施工，甚至还会邀请一些亲戚、朋友、熟人前来帮忙。这些人员未曾接受过正规的培训教育，安全意识匮乏，防范
不符合安全施工的相关要求，在施工过程中极易引发安全事故。

六、事故整改和防范措施

（一）切实增强安全发展理念和安全红线意识。各镇街要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，时刻绷紧安全生产这根弦，始终保
负责、对人民负责的态度，坚决落实国家、省、市关于安全生产工作的决策部署，做到铁心布置、铁面检查，以铁的作风把安全生产工作抓严、抓细、
门和人员对辖区自建房认真核查，所有违法违规建筑严格按照规章制度处理，严禁出现对待安全生产工作简单应付、日常安全监管工作相互推诿回避矛
真、走过场、对违法违规行为查处不力等重大问题，把“生命至上、安全第一”的理念贯穿到生产经营管理和各项社会活动的全过程，从根本上提高
平，坚决防范遏制生产安全事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。

（二）加强自建房监督管理。各镇街要组织人员排查辖区类似自建房建设情况，严格落实相关文件要求，检查其是否符合有关法律、行政法规和国
定的安全生产条件的，不符合应立刻制止，防止发生事故。针对施工方面，要求其制订严格规范的施工方案，要落实所有安全技术措施和人身防护用品
相关部门组织的安全生产知识和技术培训；在施工过程中，要注意自身的安全防范，严格遵循操作规范，确保房屋建设过程的安全性。

（三）加大力度推进农村工匠培训。各镇街要充分发挥乡村建设工匠队伍培训的指导作用，提升农房质量安全水平，更好地服务农房和村庄建设。
业标准体系、培训考核评估体系，规范工匠技能培训和队伍培育管理；优化工匠队伍结构，鼓励引导各类人员从事工匠职业，注重培育具有丰富实操经
和管理能力的“乡村建设带头工匠”；提升工匠技能水平和综合素质，完善工匠技能培训和队伍培育管理工作机制，充分利用职业院校和社会培训机构
络培训平台，建立工匠培训基地。积极构建覆盖工匠职业生涯全过程的终身职业技能培训制度，在培训建筑识图、建筑选材、建筑风貌、施工建造专项
专多能”，跨工种参加培训。

（四）加大力度推进农村自建房建筑意外伤害保险购买。各镇街、湛江廉江高新技术产业开发区管委会要按照《廉江市农村住房建设质量安全管
款：鼓励建房村民与施工方签订施工安全责任书，鼓励为施工作业人员投保安全生产责任险、建筑意外伤害保险等相关险种。建筑施工行业因其特殊性
如高处作业、机械操作等，这些都增加了工人受伤的可能性。因此，为工人购买意外伤害险是非常必要的。这种保险不仅为工人提供了保障，应对可能
也为雇主和施工方提供了法律诉讼风险的保障。建筑施工伤亡意外险的购买对于保护工人和企业的利益至关重要，是确保建筑施工项目顺利进行和保障
措施。

（五）优化行政审批减轻群众怕麻烦心理。乡镇人民政府可以优化审批流程，实行“跑一次办结”机制，为农民群众提供便捷高效的服务，避免再次
申报的情况。

廉江市住房和城乡建设局

2025年7月4日