政府信息公开

请输入搜索词

政府信息公开指南 +
政府信息公开制度 +
法定主动公开内容 −
通知公告
政府信息公开基本目录
领导信息 +
组织机构
政府工作报告
政府会议
规划信息 +
统计信息
行政执法和行政强制 +
建议提案办理结果公开 +
财政信息公开专栏 +
财政资金直达基层

索引号	7704951699/202200211	文　号	无
来　源	应急管理局	公开日期	2022-07-01

德钦县谷久浓水利一标“4•15”一般事故调查报告

发布时间：2022-07-01 15:54　浏览次数：10519　字体：[大 中 小]　打印

2022年4月15日21时30分许，德钦县升平镇巨水村谷久浓水库发生一起机械伤害事故，造成1人死亡事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，德钦县人民政成立了由县委常委、常务副县长担任组长，县应急管理局、县公安局、县水务局、县总工会、升平镇政府为员单位的谷久浓水利一标“4·15”事故调查组，并邀请县纪委监委、检察院派员参加，开展事故调查处理作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查查阅资料、调查取证、技术鉴定、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴出的问题，提出了事故防范措施建议。具体情况如下：

一、事故项目基本情况

（一）事故相关单位情况

1、建设单位：云南省迪庆州德钦县谷久浓水利枢纽工程建设管理局。

由德钦县人民政府2015年10月19日成立（德政复〔2015〕69号），现负责人格**初。

2、施工单位：绵阳佳成建设有限公司。

统一社会信用代码：915107042054073223；法定代表人：张*林；成立日期：1999年05月10日；注地：绵阳市游仙经济试验区中经路15号。经营范围：水利水电工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包

政府采购
重大建设项目信息公开 +
价格和行政事业收费信息公开 +
减税降费信息公开 +
证明事项清单
行政许可及其它管理事项 +
基层政务公开标准规范化目录 +
政府网站与政务新媒体管理
人事信息
政府热线目录
公务员招录
事业单位人员管理 +
工作动态
重大行政决策
双拥宣传
重点领域信息公开 +
重点民生领域信息 −
住房保障信息公开
市场监管信息公开
医疗卫生信息公开
稳岗就业信息
疫情防控信息
乡村振兴
安全生产信息公开
生态环境
教育体育信息公开
公共文化服务
旅游市场秩序和服务质量信息公开
民政信息公开
突发事件应急处置信息
涉农补贴信息
政府信息公开年报 +
政策文件 +

级，市政公用工程施工总承包二级，公路工程施工总承包二级，水工金属结构制作与安装工程专业承包二级水利水电机电设备安装工程专业承包二级，建筑装饰装修工程专业承包二级，河湖整治工程专业承包二级；石骨料的生产和销售；木材、水泥、钢材、民用建材、机械电器设备、汽车配件销售；机电维修；晒图、字、复印服务；工程机械、钢模、钢架管出租；塑钢门窗加工、销售；铝合金门窗生产、销售。经济类型：他有限责任公司。

安全生产许可证情况：安全生产许可证（编号：（川）JZ安许字〔2005〕000224）；主要负责人：张林；单位地址：绵阳市游仙经济实验区中经路15号；经济类型：其他有限责任公司；许可范围：建筑施工有效期：2020年01月21日至2023年01月21日。

3.设计单位：昆明市水利水电勘测设计研究院有限责任公司。公司地址：昆明市环城北路284号；一社会信用代码：915301004313629788；经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：全*（承包方）。

4.监理单位：大理禹光工程监理咨询有限公司。统一社会信用代码：915329007846009004。类型：限责任公司（自然人投资或控股）；住所：云南省大理白族自治州大理市经济开发区满江片（云南省滇西中材物流经营中心A8-3）；法定代表人：全*；注册资本：贰佰零肆万元整；成立日期：2006年01月17日；业期限：2006年01月17日至2066年01月17日。经营范围：水利水电、水保及地质灾害工程建设监理、技咨询；水利水电、水保、地质灾害及相关工程质量检测、测试。

大理禹光工程监理咨询有限公司资质情况：水利施工监理甲级；水土保持工程施工监理乙级；机电及金结构设备制造监理乙级；水利工程建设环境保护监理不定级。证书编号：水建监资字第20010226号；发证期：2020年11月21日；有效期至：2022年8月29日；发证机关：中华人民共和国水利部。

5.事故发生地点情况：事故发生点位于德钦县升平镇巨水村谷久浓水利枢纽工程第一标段帷幕灌浆程制浆站机房。

（二）事故项目情况

1.项目合同情况：2016年4月18日，绵阳佳成建设有限公司通过招投标的方式取得了云南省迪庆州钦县谷久浓水利枢纽工程第一标段：谷久浓水利工程设计——采购——施工总承包，被确定为中标人。20年4月25日云南省迪庆州德钦县谷久浓水利枢纽工程建设管理局与绵阳佳成建设有限公司、昆明市水利水电测设计研究院签订了云南省迪庆州德钦县谷久浓水利枢纽工程合同书，合同名称：谷久浓水利工程设计—采购——施工总承包；合同编号：DQ-GJNSLSN-SG-01。

2.人员合同情况：2022年3月7日，周*令入职于绵阳佳成建设有限公司德钦县谷久浓水利枢纽工程一标目部。3月7日到3月13日始公司对新入职的员工开展了三级安全教育培训。2022年3月10日用人单位绵阳成建设有限公司德钦县谷久浓水利枢纽工程一标项目部与周*令签订了迪庆州农民工劳务合同。从事工作内为灌浆工，工作地点为德钦县谷久浓水利枢纽一标工程灌浆工程。工资标准为10000元/月。

二、事故经过及救援处置情况

（一）事故发生经过

2022年4月15日19时许，周*令一人在制浆站开始上夜班（正常工作时间：2022年4月15日19时2022年4月16日07时）。19时许周*令在对讲机告诉在离制浆站一公里左右上夜班的班长乔*军制浆站有题，半个小时后，周*令在对讲机告诉乔*军说自己已经修好，准备开始输送泥浆，之后就开始正常输送泥浆工地。21时许，工地泥浆又停止，乔*军通过对讲机呼叫周*令，周*令回复“泵堵住了”，具体情况没说。过了20分钟泥浆开始正常输送，大概20分钟之后又停了。乔*军用对讲机多次与周*令联系，但是周*令没有应，用手机尝试联系周*令，也是没有人接听。乔*军让工地上的步*康前往制浆站查看情况，步*康到制浆站输送机是关闭的，其他制浆机、储浆桶等设备是在正常运行，四周未发现周*令的踪影，在电话中将情况告乔*军。乔*军让步*康将输送机上输送泥浆的高压管子拆了，步*康按照要求在输送机上拆高压管子。乔*军系宿舍里的工友周*霞，把联系不到周*令的情况告知了他。周*霞听到消息后第一时间前往制浆站寻找周*令没有找到周*令，并在制浆机里面查看，也没有人。来到储浆桶进行查看时发现储浆桶里有泡沫，周*霞用手了一下，感觉是肉，觉得有点不对劲立即就把电闸关闭，才发现储浆桶内有个人拌在里面。周*霞立即让步*排出储浆桶里的泥浆，并给陈*宾、李*军工友打电话求助。后来陈*宾、李*军及公司领导都赶到了现场，而立即向120急救中心打电话求救，同时向消防救援及公安机关报警。随后周*霞、郭*立拿水管将储浆桶的泥清洗，最后发现储浆桶内的人是周*令。后经消防救援及公安机关将储浆桶内的周*令救助下来，120急救中医生进行抢救，但经医生确认，周*令已经没有生命特征。

依申请公开

（二）事故救援处置情况

1.事故应急救援情况。事故发生后，现场人员陈*冀立即打120急救电话，救护人员到场后确认其已亡。4月15日23时36分，德钦县公安接到了事故信息，县应急管理局、县消防救援大队、县水务局等部门一时间赶赴现场开展处置工作。该起事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确

2.事故善后处理情况。现场救援工作结束后，县人民政府常务副县长、县应急管理局、公安局、水务局谷久浓水利枢纽工程建设管理局及各参建单位在谷久浓召开了现场会议，对事故处置工作进行安排部署：一谷久浓水利枢纽工程建设管理局要妥善做好处置善后工作和家属安抚工作；二是公安局依法进行事故直接原调查，并立即封锁现场；三是当前处于舆情管控和疫情防控工作的关键敏感时期，要求同步推进相关工作；是认真开展管辖工地范围内的安全排查，加强安全生产监督管理，防止发生类似事件；五是严格按照规定做信息报送相关工作。

（三）应急处置评估

事故发生后，县人民政府及相关单位高度重视事故处置工作，迅速启动应急机制，相关负责人和应急管队伍及时到达现场，积极开展事故调查和善后处置等工作。在整个事故处置过程中，由于组织有力，没有发次生伤亡情况。同时，主管部门精心组织，推进企业与遇难者家属协商赔偿事宜并签订赔偿协议，赔偿到位遇难者家属情绪稳定，对善后处置工作未提出异议。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者周*令，男，1967年10月31日出生，户籍所在地为河南省洛阳市**县**镇村。

（二）事故造成直接经济损失情况

事故调查组依据一次性工亡赔付情况，核定事故造成直接经济损失约为109.5万元人民币（主要是员伤亡赔偿款项）。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

本次事故为涉事人员对机械进行疏通维修时违规操作引起的机械伤害事故。

（二）间接原因

1.绵阳佳成建设有限公司德钦县谷久浓水利枢纽工程一标项目部虽然与周*令签订安全生产管理议，但对周*令的岗位工作安全管理不到位，认为周*令的工作就负责断电供电等简单的作业，当机械发生故时周*令能熟练的维修，说明周*令已经不是第一次开展此项工作，而项目部未能及时发现周*令存在违章作问题并督促其整改。

2.班组长在收到设备有问题时，不正常上报，任由工人自行处理，是导致事故发生的原因之一。绵阳佳建设有限公司德钦县谷久浓水利枢纽工程一标项目部项目安全生产工作协调管理不力，制度落实情况较差。

3.大理禹光工程监理咨询有限公司在实施监理过程中，未能及时发现存在的安全事故隐患并要求施工单整改。

4.云南省迪庆州德钦县谷久浓水利枢纽工程建设管理局作为建设单位，在开展上级部门要求的安全生产排查大整治工作中，存在监管检查漏洞和盲区。

（三）事故性质

经事故调查组认定，绵阳佳成建设有限公司德钦县谷久浓水利枢纽工程一标“4·15”事故是一起一生产安全责任事故。

五、对事故责任单位和有关人员的处理建议

（一）绵阳佳成建设有限公司德钦县谷久浓水利枢纽工程一标项目部未能教育和督促从业人员严格执行单位的安全生产规章制度和安全操作规程，且事故施工现场只有周*令一名工作人员，无现场安全管理人员其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四十四条第一款之规定。建议由县应急理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定对绵阳佳成建设有限公司进行处罚。

（二）绵阳佳成建设有限公司德钦县谷久浓水利枢纽工程一标原项目部经理赵*辉未认真督促、检查本单位的在事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，“组织建立并落实安全风险工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”，对本起事故发生负有管理责任，建共和国安全生产法》第九十五条之规定对项目部经理进行处罚。

（三）绵阳佳成建设有限公司德钦县谷久浓水利枢纽工程一标项目部安全员陈*冀在检查本单位的安全生产患，进而提出安全生产管理的建议，这是生产经营单位安全生产管理人员应当履行的一项法定职责。安全检查包括遵守安全生产规章制度和操作规程等。安全员未能及时发现设备问题和从业人员违规操作的隐患，建议由绵阳佳成定对项目部安全员陈*冀给予处理，并将处理结果上报德钦县应急管理局。

（四）大理禹光工程监理咨询有限公司在实施工程施工管理、工程现场监理过程中，未能及时发现事故隐患，对相关人员进行约谈。

（五）周*令安全意识淡薄，在机器故障进行维修时未按照操作规程进行断电维修，导致此次事故的发生其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（六）德钦县谷久浓水利枢纽工程建设管理局作为建设单位，在开展上级部门要求的安全生产大排查大整治工建议由德钦县人民政府对该建设单位主要负责人进行约谈。

六、事故防范和整改措施

（一）绵阳佳成建设有限公司德钦县谷久浓水利枢纽工程一标项目部应汲取本起事故的深刻教训，切实落全生产管理，落实公司安全管理制度；加强对作业现场的监督检查，发现安全隐患及时整改；及时开展安全教育培的安全生产规章制度和安全操作规程，并在所有施工现场配备安全管理人员。

（二）绵阳佳成建设有限公司负责人、绵阳佳成建设有限公司德钦县谷久浓水利枢纽工程一标项目部主要事故的深刻教训，深入剖析问题产生的根源，对症下药认真查找谷久浓水库建设施工安全管理方面存在的问题，针位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，对检查中发现的安全问题应当立即处理；不能处理的，应当位，检查及处理情况应当如实记录在案，用扎实有力的举措，坚决防范各类事故的发生。

（三）德钦县谷久浓水利枢纽工程建设管理局应督促企业严格落实企业安全生产主体责任，加强安全生产度和要求与新《中华人民共和国安全生产法》有效衔接，不断完善风险隐患双重预防机制；尤其要强化小散工程和事故隐患，有效防范和遏制事故发生。