港北区中山北路27号装修工地 “7.31”触电伤亡事故调查报告

2022-10-11 16:50 来源： 贵港市港北区应急管理局

2022年7月31日16时19分，港北区应急局值班室接到市局值班室来电称，在贵港市港北区中山北路金龙湾酒店旁疑似发生一起触电事故，要行核实、处置。经组织现场核实，2022年7月31日9时许，在贵港市港北区中山北路27号（贵港市金龙湾酒店旁）一处停工状态的装修工地内发生事故，造成1人死亡。

为查明事故原因和分清责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规的规定，港北区成立了港北区中山北路27号装修工地“7.31”触电伤亡事故调查组（以下简称事故调查组），由区政府办公室、区应急局、区住房城乡建设局、贵事处、市公安局城北派出所、区工业和信息化局、区人力资源和社会保障局、区总工会等单位派员参加，对这起事故开展调查。

事故调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析事故发生的经过及原因，现将调查情况报告如下：

一、用人单位基本概况

贵港市港北区厨保康清洁维修服务部，个体工商户，注册日期2020年04月02日，经营者黄某，经营场所位于贵港市港北区江北中路，经营范服务；油烟抽排系统、中央空调系统、家用电器、机电设备安装、维修、保养及清洗；有害生物防治服务；水电工程；通风工程；建筑管廊工程；工程；化工产品、水暖器材销售及网上销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、事故发生经过和事故救援情况

2022年7月30日，广西富力永恒厨房设备有限公司接到金龙湾酒店购买烟罩的订单后，法定代表人宋某烈通过“安全生产专用群”把安装业务港市港北区厨保康清洁维修服务部，并明确告知烟罩的安装地点在金龙湾酒店一楼厨房内。

贵港市港北区厨保康清洁维修服务部文员在微信群向宋某勇、黄某明、罗某彩、苏某瑞、戴某能等人派工。

7月31日8时，宋某勇、戴某能、黄某明、罗某彩、苏某瑞到贵港市港北区厨保康清洁维修服务部，准备给金龙湾酒店安装烟罩、排烟管。因北区厨保康清洁维修服务部门店内的材料不够组装金龙湾酒店的排烟管，苏某瑞开三轮车到压板厂拉材料直接前往金龙湾酒店。其余人员戴某能、罗某彩则乘坐宋某勇开的双排座小货车，装了工具、烟罩及部分排烟管材料，前往金龙湾酒店。

8时40分，宋某勇开车到达金龙湾酒店附近，看到金龙湾酒店旁边工地的围挡留有缺口，认为要安装烟罩的地方在工地里面，于是从围挡缺口工地后停下。大家下车后，宋某勇打电话问宋某烈烟罩的安装地点是不是金龙湾酒店旁边的工地里面，宋某烈告诉宋某勇安装地点在金龙湾酒店面。宋某勇确认后，对大家说，安装地点不是这个工地，在金龙湾酒店的厨房里面。说完后吩咐罗某彩开车出工地并停进金龙湾酒店门前的车位，某明、罗某彩走进金龙湾酒店厨房，查看安装作业现场，向厨房人员了解烟罩安装的位置、烟管接入哪个排烟系统等情况。

从厨房出来后，宋某勇安排他们先在酒店门前的树下组装排烟管，组装好后再拿进厨房安装。交代后，宋某勇从金龙湾酒店南侧小门上楼顶看机功率大，就把新安装的排烟管接入哪台抽风机。

因组装排烟管需要配合，罗某彩没见到戴某能。在附近寻找无果后，进入27号装修工地的围挡内寻找，当走到楼梯间门口时，看见戴某能躺在的地上，不省人事，一条白色的电线套管在其身上，末端裸露的线头靠其胸部。罗某彩立即移开戴某能身上的电线，连忙跑出来叫黄某明。两人后，喊叫戴某能的名字，戴某能呼之不应。

这时，罗某彩打电话向宋某勇报告。然后，打120急救中心求救。

刚上到楼顶的宋某勇接到罗某彩报告后，立即下楼赶到现场。只见戴某能躺在楼梯间的地上，额头有一点血迹，昏迷不醒，3人轮流按压戴某行心肺复苏抢救。因楼梯间内比较狭窄，不便于展开抢救。现场人员把戴某能抬出楼梯间外，继续轮流进行心肺复苏抢救。

9时20分左右，苏某瑞拉材料来到金龙湾酒店门口。立即参与抢救。

9时35分，120急救车到达现场。医护人员现场进行处置，现场人员配合把戴某能抬上急救车送往贵港市人民医院抢救。11时10分，戴某能经死亡。

三、事故现场勘查情况

经对事故现场勘查，事故发生地点不是安装烟罩的作业地点，位于金龙湾酒店毗邻室内装修工地西北侧的楼梯间内。白色套管电线从楼梯间内梯转角处出来，末端在1层地面上，线头的绝缘膜被拨开，有烧焦的痕迹。楼梯间内北侧墙壁上两个电表，其中DTS606型三相四线电子式电能表112020642107 2020年）没有输出线，接入线被拆除。

四、事故造成的人员伤亡情况

死者戴某能，系贵港市港北区厨保康清洁维修服务部安装岗位从业人员。

五、事故发生的原因和性质

经过对事故现场勘查、调阅相关资料及对有关人员的询问，确认了事故原因和事故性质。

(一)事故发生的原因

经现场勘查、调阅相关资料，以及对有关人员的询问调查，戴某能在非工作场所进行与工作无关的活动接触电线导致触电事故发生。

（二）事故的性质

经事故调查组取证、核实，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第二条、《国家安全监管总局印发关于生产安全事理中有关问题规定的通知》(安监总政法〔2013〕115号)第二条的规定，认定港北区中山北路27号装修工地“7.31”触电伤亡事故是一起因工人自非工作场所进行与工作无关的活动接触电线导致触电的事故，不属于生产安全责任事故。

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条第一款、第八十七条的规定，该起事故不涉及相关单位责任，建议依法对相关单位不予以追究。

七、事故防范和整改措施

相关单位虽然在本起事故中不涉及相关责任，但是，也要汲取教训，应当以人为本，坚持生命至上，把人的生命安全摆在首位，坚持安全第一主、综合治理的方针，强化和落实安全生产主体责任，加强安全生产管理，建立健全并落实安全生产责任制，组织制定并实施安全生产规章制度程。按照规定对从业人员进行必要的安全生产教育和培训，保证从业人员知悉自身在安全生产方面的权利和义务。关注从业人员的身体、心理状况惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。