上海佐海工贸有限公司“11.23” 物体打击一般事故调查报告

2022-01-14

2021年11月23日中午12时06分许，青浦区朱家角镇酒龙路369号，上海佐海工贸有限公司一名模具修理工（陆某根，男，上海青浦人，53岁）在维修模具后启动设备时，设备上未固定的铁块弹出，打击到陆某根致死。

根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》（沪府规〔2018〕7号）和《上海市青浦区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（青府发〔2007〕81号）等相关法律法规和文件，区应急管理局，上海市公安局青浦分局、区总工会、朱家角镇人民政府成立“上海佐海工贸有限公司“11.23”物体打击一般事故”调查组。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘查、调查取证、综合分析等工作，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，上海佐海工贸有限公司“11.23”物体打击一般事故是一起生产安全非责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

上海佐海工贸有限公司（以下简称：佐海工贸公司），统一社会信用代码：**********849N，成立于1999年3月23日，住所：青浦区朱家角镇酒龙路369号，法定代表人：朱曙锋，注册资本：人民币300万元整，类型：有限责任公司（台港澳自然人独资），经营范围：制造加工汽摩配件、机动车配件、

机械设备、电子及机电配套设备、金属制品，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

经调查，2021年11月23日中午12时06分许，青浦区朱家角镇酒龙路369号上海佐海工贸有限公司厂区内，操作工沙玲燕在工作过程中发现冲床上的模具存在故障，此时厂区内模具维修工陆某根正好路过，沙玲燕立即叫住陆某根帮忙维修。陆某根维修完毕后，未取下放置在作业平台上的铁块，直接启动设备，设备启动后，铁块弹出打击到陆某根胸部。

（二）事故救援情况

事发后，沙玲燕立即呼救，上海佐海工贸有限公司现场管理人员到场查看后，立即拨打120呼救，送青浦中山医院经抢救无效死亡。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。

死者信息：陆某根，男，上海青浦人，53岁，身份证号码：**********2417。上海佐海工贸有限公司模具维修工，从事模具维修工作。

（二）直接经济损失情况

本次事故造成的直接经济损失约人民币150万元整。

四、司法鉴定情况

2021年12月3日，复旦大学上海医学院司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》（复医【2021】病鉴字第802号），尸体检验发现：鼻部擦伤；唇部散在擦伤，伴多处裂创；枕部擦伤；右肋缘下挫伤；剑突下挫伤；左肋缘下挫伤；左胸前挫伤；左侧肋骨多发骨折伴双侧胸腔积血；右下腹挫伤；左下腹擦伤；四肢多处擦挫伤。综合分析认为，陆某根死因符合钝性外力致颅脑损伤及胸部闭合性损伤。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

陆某根在完成模具维修作业后，未及时取下冲床作业平台上的铁块，直接启动冲床，冲床冲压击飞铁块打击到陆某根，直接导致事故发生。

（二）事故性质

调查组认定，这是一起生产安全非责任事故。

上海佐海工贸有限公司“11.23”

物体打击一般事故调查组

2021年12月29日

地址：青浦区公园路100号　　地址：青浦区青舟路200号5楼

电话：021-59732890　　电话：021-69736079

沪ICP备 12034570号-2 (//beian.miit.gov.cn)

沪公网安备31011802002666号 (//www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=31011802002666)

政府网站标识码：3101180039

适老化 无障碍服务 (//www.12377.cn/) 党政机关 (//bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=0895EB614E1E2F15E053022819AC3F0E) 政府网站找错