贵港市富星木业有限公司 “6.30”机械伤害事故调查报告

2021-08-13 11:45 来源：港南区应急管理局

2021年6月30日8:50许，贵港市富星木业有限公司发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。依照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故查处理条例》的有关规定，从区应急管理局、港南公安分局、区总工会、区林业局、区工信局、八塘街道办等部门和单位抽调人员组成事故“6·30”事故进行调查。经过对事故现场勘察、取证、核实等工作，查明了事故发生的原因，现将调查情况报告如下：

一、相关单位、负责人概况

（一）公司基本情况：贵港市富星木业有限公司于2015年1月22日注册成立，法定代表人：张某某，公司注册资本：伍佰万元整，注册地址江南工业园港南木业集约区，统一社会信用代码：91450800330698181L，注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围胶合板加工、销售。

（二）负责人基本情况：贵港市富星木业有限公司法定代表人：张某某，男，今年52岁，身份证号码：422424XXXXXXXX4959，家庭住址石首市桃花山镇果老山村四组4–45号。其主要负责公司的生产、安全管理工作。

二、事故发生经过、救援情况

（一）事故发生经过：

2021年6月30日上午8时许叉车司机王某用叉车将一栋扶贴板装上3号冷压机，然后打开冷压机开关进行加压，在加压过程中扶贴板倾斜并有掉落，致使左右两根油缸悬空，其中左边油缸倾斜。王某见状向中段主管魏某某（系王某的母亲）汇报，魏某某和机修工林某某、王某一起进行维车把左边倾斜的油缸往上顶回原位未果。8时50分许王某爬上冷压机扶住油缸，突然站立不稳从冷压机上跌落下来，导致左油缸失稳掉落地面砸部，造成王某重型胸部受伤当场昏迷。张某某接到魏某某电话后立即赶到现场，当即安排公司职工开车将王某送到贵港市人民医院进行抢救。后经无效于当天10时39分宣布死亡。

三、事故人员伤亡及善后处理情况

死者王某，男，汉族，26岁，身份证号码：522526XXXXXXXX1419，贵州省安顺市平坝县人，系贵港市富星木业有限公司工人，主要从事工作。

事故发生后经八塘街道人民调解委员会调解，于7月1日贵港市富星木业有限公司与死者家属达成赔偿协议，目前死者善后处理工作已完成。

四、事故原因分析

（一）直接原因

王某安全防范意识淡薄，自我保护意识不强，在没有采取有效安全保护措施的情况下爬上冷压机上面扶住油缸，突然站立不稳从冷压机来，导致左油缸失稳也随着掉落地面砸到王雄胸部受伤，经医院抢救无效死亡，是导致此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

贵港市富星木业有限公司对安全生产管理工作中存在的安全隐患和问题排查治理不细致、不全面、不及时，未能及时消除作业现场存在的事是导致本起事故发生的间接原因。

五、事故性质

经过事故调查组人员对事故现场勘查、取证、核实，认定贵港市富星木业有限公司“6.30”机械伤害致人死亡事故为一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理意见

（一）王某安全防范意识淡薄，自我保护意识不强，对造成此机械伤害事故负有责任，鉴于其在该起事故中已经死亡，建议应急管理部门免以行政处罚。

（二）贵港市富星木业有限公司对安全生产管理工作中存在的安全隐患和问题排查治理不细致、不全面、不及时，未能及时消除作业现场存隐患，对该起事故发生负有责任，是事故的责任单位，建议港南区应急管理局依法依规对贵港市富星木业有限公司处以行政处罚。

（三）张某某作为贵港市富星木业有限公司法定代表人未严格履行法定安全生产管理职责，对公司安全生产工作督促检查不到位，对该起事有管理责任，建议港南区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

七、事故防范和整改措施

贵港市富星木业有限公司发生“6.30”机械伤害致人死亡事故，说明贵港市富星木业有限公司对安全生产管理工作中存在的安全隐患和问题排细致、不全面、不及时，未能及时消除作业现场存在的事故隐患。在今后工作中要进一步贯彻落实科学发展观，务必把生产安全工作抓紧抓好，最障人民群众的生命财产安全，促进企业的健康发展。为认真吸取此次事故的教训，严防类似事故再次发生，现提出如下整改措施：

（一）贵港市富星木业有限公司要严格履行安全管理职责，全面排查生产作业中存在的安全隐患，及时消除作业现场存在的事故隐患。

（二）相关部门和单位要认真履行职责，积极开展安全生产大检查，对排查出来的安全隐患必须采取有效措施进行整改。

港南区政府“6.30”事故调查组

2021年8月12日