迁西县金厂峪镇新利铁选厂“1•21”车辆伤害事故调查报告

发布时间：2015-10-28　发布部门：事故调查处　点击次数：6953

2015年1月21日9时30分左右，迁西县金厂峪镇新利铁选厂料场发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失75万元。

事故发生后，唐山市安监局，迁西县委、县政府高度重视，要求依法依规调查，严肃处理事故单位及相关责任人员，深刻剖析事故原因，有针对性的整改措施，切实用事故教训推动安全生产工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经迁西县人民政府同意，1月26日，成立了由县安监局监察局、县公安局、县总工会、县工信局、金厂峪镇政府等有关部门人员参加的“迁西县金厂峪镇新利铁选厂‘1·21’车辆伤害事故调查组”下简称事故调查组），对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，询问有关人员，查明故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位概况

迁西县金厂峪镇新利铁选厂成立于1998年，营业执照注册号130227200001065，企业类型为个人独资企业，企业位于迁西县金厂峪镇崔子村，投资人王新利。矿山企业采矿证：迁西县金厂峪镇新利铁选厂崔家堡子杨树沟铁矿，采矿证证号：C1300020110321201075 74。主要磁选铁精矿粉、铁矿石开采，年可产磁选铁精矿粉1.5万吨、铁矿石4.5万吨。企业下设办公室、安全科、保卫科、统计科、车队五个部门和一矿山（崔家堡子杨树沟铁矿），员工31人，其中专职安全生产管理人员3人。

迁西县金厂峪镇新利铁选厂于2010年因尾矿库达到设计标准已闭库，选厂停产至今。选厂主体矿山迁西县金厂峪镇新利铁选厂崔家堡子杨铁矿现处于“三同时”基建施工阶段（工期2013年4月1日至2015年5月31日），现已于2014年9月份自行停工。

二、事故发生经过及救援过程

（一）事故发生经过。

2015年1月21日7时30分左右，迁西县金厂峪镇新利铁选厂高崇利安排运输车司机李双军等人（本地私人运输队）从迁西县金厂峪镇新利铁崔家堡子杨树沟铁矿向选厂办公室东侧料场拉运毛料。装载机司机张立军负责在料场开车为倒运车辆装料，装车后将毛料运往罗屯镇迁西县新业有限公司，收料工刘保友负责在料场监督指挥车辆卸车工作。9时10分，李双军驾驶运输车（豪沃牌）进入办公室东侧料场约30米处实施自卸料，收料工刘保友站在车后约10米处监督指挥并查看该运输车是否卸载干净。9时30分，张立军驾驶装载机（福田牌50L型）倒车准备进行装载作业时，将站在车辆右后侧约4米处正在指挥卸车的刘保友撞倒后轧伤。

（二）事故救援过程。

事故发生后，运输车辆司机李双军在后视镜内看到刘保友躺在地上，于是下车呼喊：快停车，出事故了。装载机司机张立军听到后立即停上前施救。随后，现场人员拨打了120急救电话，为争取抢救时间，将刘保友抬上企业内部桑塔纳轿车（车牌冀BPS359）送往医院抢救，在东镇韩庄大桥附近将刘保友转运到120急救车上，送往迁西县人民医院进行抢救。当日10时40分左右，刘保友经抢救无效死亡。

三、事故原因和性质

（一）直接原因。

刘保友自身安全意识不强，冒险进入装载机司机后视盲区（车尾5米范围内）指挥运输车卸车。张立军违章操作，在未查看装载机后方是否的情况下突然向后倒车，将正在监督指挥卸车的刘保友撞倒后轧伤，是此起事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

1.迁西县金厂峪镇新利铁选厂安全管理不到位。对刘保友忽视安全，冒险进入危险区域和张立军突然向后违章倒车的行为未能及时发现和制止。

2.迁西县金厂峪镇新利铁选厂教育培训不到位。对从业人员进行安全教育培训不足，员工安全意识淡薄，对作业场所存在的危险性认识不足违章操作的危害性认识不足，员工安全防范意识差。

（三）事故性质。

这是一起因忽视安全、冒险进入危险区域、违章操作、安全生产管理不到位、教育培训不到位而引发的生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员。

1.刘保友，男，迁西县金厂峪镇新利铁选厂收料工，负责选厂料场收料工作。违反安全管理制度，忽视安全，违章指挥，对事故发生负有直任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议企业内部处理人员。

2.张立军，男，迁西县金厂峪镇新利铁选厂装载机司机，负责装载机使用和维护工作。现场作业中违章操作，对事故发生负有直接责任。建迁西县金厂峪镇新利铁选厂按照本企业职工管理有关规定给予1000元的经济处罚。

3.徐利，男，迁西县金厂峪镇新利铁选厂保卫科科长，负责安全保卫和车辆指挥工作。现场安全监护不到位，对事故发生负有主要责任。建迁西县金厂峪镇新利铁选厂按照本企业职工管理有关规定给予1500的经济处罚。

4.刘保生，男，迁西县金厂峪镇新利铁选厂安全科科长，负责安全生产管理工作。安全管理不到位，对事故发生负有主要责任。建议由迁西厂峪镇新利铁选厂按照本企业职工管理有关规定给予3000元的经济处罚。

5.李连付，男，迁西县金厂峪镇新利铁选厂安全副总经理，分管公司安全生产管理工作。安全管理不到位，对事故发生负有重要责任。建迁西县金厂峪镇新利铁选厂按照本企业职工管理有关规定给予4000元的经济处罚。

（三）建议给予行政处罚人员。

6.王久贵，男，迁西县金厂峪镇新利铁选厂总经理，负责企业全面经营管理工作。未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有重要责任据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项之规定，建议由迁西县安全生产监督管理局对其处上一年年收入(2.4万元)30%的罚款，计万元。

对企业其他相关责任人员，建议由迁西县金厂峪镇新利铁选厂按照有关法律、法规和企业有关规定进行处理，并报迁西县安全生产监督管备案。

(四)对事故责任单位的行政处罚建议。

迁西县金厂峪镇新利铁选厂，未依法履行安全生产主体责任，公司安全管理不到位、教育培训不到位，对事故发生负有责任。依据《中华共和国安全生产法》第一百零九条第一项之规定，建议由迁西县安全生产监督管理局给予迁西县金厂峪镇新利铁选厂30万元的经济处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）迁西县金厂峪镇新利铁选厂要举一反三，认真吸取此次事故教训，全面加强企业安全管理，特别是进一步加强作业现场的安全监管在全厂范围内开展安全生产大检查活动，全面排查和及时消除各类事故隐患，杜绝违章指挥、违章作业各类事故发生。

（二）迁西县金厂峪镇新利铁选厂要进一步加强对全体员工的安全生产教育培训工作，确保全体员工具有对各类安全隐患和风险的判断识力，并严格执行安全管理制度和安全操作规程,不断提升全体员工的安全意识和技能，杜绝类似事故再次发生。

迁西县金厂峪镇新利

“1·21”车辆伤害事故

2015年1月