佛山市禅城区人民政府 www.chancheng.gov.cn

# 关于“12.19”珠海衡桉建筑工程有限公司高处坠落事故的调查报告

发布时间： 2020-04-22 23:50:15

来源：禅城区安全生产监督管理局

2019年12月19日上午09:40许，位于佛山市禅城区南庄镇绿岛湖项目地块三1座发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条第二款的规定，禅城区应急管理局经区政府委托，成立事故调查组进行调查。通过现场勘查、询问有关人员、查阅相关档案资料等方式，查清了事故发生的经过、原因、性质、提出了对相关单位、人员的处理建议和防范措施，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

2019年8月5日，珠海衡桉建筑工程有限公司与珠海兴业绿色建筑科技有限公司签订合同，由珠海衡桉建筑工程有限公司负责佛山市禅城区南庄镇绿岛湖项目地块三1、2座的门窗玻璃清洁。

珠海衡桉建筑工程有限公司。统一社会信用代码：914404000923893588，住所地：珠海市华宇路85号水果物流仓库D5-4号，法定代表人：陈小兰，成立日期：2014年02月19日，商事主体类型：有限责任公司（自然人独资）。

二、事故发生经过和应急处置情况及评估

（一）事故发生经过

2019年12月19日上午8时许，由珠海衡桉建筑工程有限公司法定代表人陈小兰安排的曾召杰、伏光顺（死者）、伏光贵、曾召银、曹学国一行5人到达事发项目工地。在现场，领班曾召杰安排伏光顺等4人，对1、2座平均分楼层（总楼层31层）由高到低入户检查是否有之前（2019年8月份）门窗玻璃清洁作业时遗留的工具、并交代对不干净的门窗玻璃再次进行清理。随后，伏光顺领取了水桶、抹布等工具后与伏光贵、曾召银、曹学国一同乘坐1座电梯上楼，由于伏光顺被安排在较低的楼层，其在电梯上行至7楼的位置时最先走出了电梯，其余3人继续乘坐电梯上楼，分别到各自负责楼层区域。

2019年12月19日上午9：40分许，在对1座02户型主卧室窗户进行清理过程中，伏光顺不慎从窗户外坠落，跌落至一楼绿化带，为其配发使用的水桶、抹布及三楼建筑外墙装饰陶瓷板也散落在绿化带上。事后，正在该小区工作的工人看到有人躺在绿化带上，立即拨打110报警。随后，闻讯赶到现场的曾召杰，通知其他工友下楼过来帮忙、还抱着伏光顺询问情况，几名工友将伏光顺扶出事发项目工地，并由120急救车送去南庄绿康医院救治，在抢救室救治半小时后，因抢救无效死亡。死亡原因：创伤性失血性休克。

（二）应急处置情况

事故发生后，区应急管理局、区安全生产监督管理局南庄分局、佛山市公安局禅城分局南庄派出所等单位的相关人员先后赶赴现场进行事故调查取证。

（三）应急处置情况评估

事故发生后，珠海衡桉建筑工程有限公司委托曾召杰处置死者善后事宜，抚慰好家属情绪，及时妥善的对死者家属进行了赔偿，各部门能较快依据自身职责，开展各项工作，未引发其他社会矛盾，应急处置评估为及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡情况和经济损失

（一）人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡。死者伏光顺，男，汉族，1964年12月4日出生。

（二）经济损失

本次事故直接经济损失约为125万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

根据现有证据显示，伏光顺安全观念淡薄，在未做好安全防护措施的情况下清理玻璃窗户，违规冒险作业的不安全行为，导致高处坠落，经抢救后不治身亡，是该起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

珠海衡桉建筑工程有限公司企业安全生产主体责任未落实，未制定相应的安全生产规章制度和操作规程，未对作业人员进行安全生产教育和培训。作业现场安全管理不到位，伏光顺独自一人在未做好个人安全防护措施的前提下就冒险作业，其违章作业行为未能得到及时有效的制止，是该起事故发生的间接原因。

（三）事故的性质认定

经事故调查组调查，一致认为该起事故属于一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）事故责任认定

1.伏光顺安全观念淡薄，在未做好安全防护措施的情况下，违规冒险高空作业的不安全行为，导致发生事故,对这起事故负直接责任。

2.珠海衡桉建筑工程有限公司未严格落实《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”的规定，对事故发生负有责任。

3.陈小兰作为珠海衡桉建筑工程有限公司法定代表人，未严格落实《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）、（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”的规定，对事故发生负有责任。

（二）处理建议

1.鉴于对事故负有直接责任的伏光顺已在事故中死亡，故不追究其责任。

2.建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第一百零九条第（一）项之规定，对负有事故责任的珠海衡桉建筑工程有限公司予以行政处罚。

3.建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）、（五）项、第九十二条第（一）项之规定，对负有事故责任的珠海衡桉建筑工程有限公司法人代表陈小兰处以罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

区住房城乡建设和水利局要强化所主管行业、企业的日常监管，加大检查力度，督促落实企业主体责任，严防生产安全事故的发生。

南庄镇人民政府要积极落实属地管理职责，加大检查力度，积极做好安全生产宣传教育培训，防止类似事故的发生。

扫一扫在手机打开当前页





主办：佛山市禅城区人民政府办公室
承办：佛山市禅城区政务服务和数据管理局