

循环园区“1

2020-11-16 15:05　来源：龙圩区应急管理局

2020年10月10日上午06时45分许，位于
人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》
园区“10.10”毅马五金制品有限公司事故调查组
区应急局、园区管委会环保局、园区管委会派
故现场进行勘查取证和对相关人员进行调查询
任人和事故发生单位的处理意见和整改防范措

一、事故概述

（一）事故发生时间：2020年10月10日

（二）事故发生地点：梧州市毅马五金制

（三）事故发生单位：梧州市毅马五金制

（四）事故类别：机械伤害。

（五）伤亡情况：死亡1人。

死者身份情况：汪*华，男，汉族，身份
公司车间维修工

（六）直接经济损失：130万元。

二、事故发生单位基本情况

梧州市毅马五金制品有限公司（以下简称
然人投资或控股),注册地址：梧州进口再生资
10月9日，经营范围：金属制品、机械设备、
准后方可开展经营活动。）

三、事故发生经过及应急救援情况

2020年10月10日早上6点40分左右，梧州
组巡检”制度，在没有检修计划和无人监护情
泳觉得抓卷机地上有异物（有蓝色的物体）马
转告维修部门主管何*平，何*平等人迅速赶到
辆迅速将汪金华送往苍梧县人民医院。经苍梧

接到事故报告后，园区管委会、园区派出
上报。

当天死者家属到达梧州市后，毅马公司在
会的协调，按照相关规定，10月13日毅马公司

四、事故原因分析认定及事故性质

（一）事故直接原因分析认定

经调查分析认定，事故发生的直接原因为
情况下，未停下正常作业的3#线自动抓卷机进
区进行巡检而导致的机械伤害，是导致该事故

（二）事故间接原因分析认定

毅马公司安全管理职责不到位，相关制度
致事故发生的间接原因。

经调查认定，毅马公司“10.10”事故是一起
产安全事故隐患并及时清除隐患，从业人员安
从而引起的一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）事故责任认定

综上所述，毅马公司的行为违反了《中华
故隐患；第二十二条第（五）、（六）项： 检查

违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的
故的发生均负有一定责任，在事故中已

（二）处理建议

建议由梧州市龙圩区应急管理局根据《中

六、事故整改和防范措施

毅马公司“10.10”生产安全事故的发生，
不彻底，安全保障措施落实不到位，从业人员
方面的问题，为防止类似事故的发生，防患于

（一）毅马公司要从这起的事故中认真吸
发生暴露出来的问题，认真开展从业人员的安
过程中各环节进行检查，做好安全防范措施，

（二）毅马公司要切实履行好安全生产主
实安全生产管理制度和操作规程，公司主要负
施情况，确保企业安全生产工作的有效运行。

（三）毅马公司必须对所有生产的从业人
交底，及时制止和纠正违章指挥，强令冒险作
安全事故隐患，确保安全生产。