索引号	11330324MB1665469T/2025-1010530871	主题分类	其他
组配分类	乡镇部门文件	发布机构	县应急管理局
成文日期	2025-01-24	公开方式	主动公开
其他信息			

永嘉桥下四川中绅建筑工程有限公司“12•18”一般机械伤害事故调查报告

发布日期：2026-04-13 浏览次数：359 来源：永嘉县应急管理局 字体：[大 中 小]

2024年12月18日，在永嘉县桥下镇浙江永嘉抽水蓄能电站下库压坡体、溢洪道、进出水口开挖支护工程工地发生一起亡人事故，造成1人死亡。事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，受县政府授权，县应急管理局牵头，组织县纪委县监委、县发展和改革局、县公安局、县总工会等单位人员组成了永嘉桥下四川中绅建筑工程有限公司“12·18”一般机械伤害事故调查组，并邀请县人民检察院派员一起对该起事故进行调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合技术分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，永嘉桥下四川中绅建筑工程有限公司“12·18”一般机械伤害事故是一起因死者在操作使用护坡钻机时，未将护坡钻机停机的情况下，靠近护坡钻机钻杆区域，导致本人身上的防尘大褂被钻杆卷住，后身上所有衣物、保险带和整个身体被卷进护坡钻机钻杆；事故单位对从业人员进行安全生产教育和培训不到位；特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得相应资格上岗作业；未在有较大危险因素场所设置醒目的安全警示标志；未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患；事故单位主要负责人未严格实施本单位的护坡钻机安全操作规程；未严格实施安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患导致一人死亡的一般生产安全事故。

报告对有关责任人员及责任单位处理建议：1.四川中绅建筑工程有限公司，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位；特种作业人员（高处作业）未经专门的安全作业培训，未取得相应资格上岗作业；未在有较大危险因素场所设置醒目的安全警示标志；未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款；第三十条第一款；第三十五条；第四十一条第二款的规定，对该起事故的发生负有责任，建议由县应急管理局依法对其实施行政处罚。2.四川中绅建筑工程有限公司项目负责人杨某某，未严格实施本单位的护坡钻机安全操作规程；未严格实施安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项的规定，导致了事故的发生，建议由县应急管理局依法对其实施行政处罚。

永嘉县人民政府 主办 永嘉县大数据发展管理局 管理

网站标识码：3303240001 备案证编号：浙ICP备09017240号-2

浙公网安备 33032402001261号

政府网站找错

适老化无障碍服务

中