广西挖易修工程机械维修有限公司“12·27”机械伤害事故调查报告

发布时间：2024-03-27 17:25　来源：江南区应急管理局

2023年12月27日，位于南宁市国凯大道10号广西挖易修工程机械维修有限公司发生一起机械伤害事故造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（自治区人民政府令第50号）以及《南民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的规定，南术开发区管理委员会（以下简称经开区管委会）于2023年12月29日成立了以五象新区管委会建设和生局局长唐绍东为组长，应急管理局、那洪街道办、组织部、纪检监察局、党群工作局、政法办公室等关人员组成的广西挖易修工程机械维修有限公司“12·27”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则对事故进行调查。经调查取证了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，分清了事故责任，对事故责任单位和责任人提出了处理防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位和人员基本情况

（一）事故单位基本情况

事故发生单位：广西挖易修工程机械维修有限公司（以下简称挖易修公司）成立于2020年04月28日所：南宁市国凯大道10号第一特种电缆车间1号车间。法定代表人：袁长翔。公司类型：有限责任公司人投资或控股）。经营范围：工程机械设备维修（除特种设备）与租赁；挖掘机配件的加工；销售；备、工程机械配件、二手工程机械设备等。

（二）事故相关人员基本情况

袁某翔，男，家庭住址：广西荔浦县。系挖易修公司的法定代表人。

李某枢，男，家庭住址：广西陆川县。系挖易修公司员工，在事故中死亡。

（三）相关设备情况

涉及事故挖掘机品牌：约翰迪尔，机型：E360LC， 机号：00190，该台挖掘机系挖易修公司客户自
2月初该台挖掘机因大臂臂杆根部基座销孔故障被送往挖易修公司进行维修。

二、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故发生经过

2023年12月27日，挖易修公司安排李某枢和王某宁两名维修工将一台挖掘机大臂臂杆根部插销轴进
工作。王某宁负责在地面将插销轴捆绑到叉车的叉臂，并准备叉升到挖掘机大臂臂杆根部；李某枢负
臂臂杆根部复位回基座位，李某枢将大臂臂杆防脱落横杆取下后，大臂臂杆上还残留有焊点，需要人
才能将挖掘机大臂臂杆复位至基座，10时30分左右，李某枢站在挖掘机大臂臂杆右侧的台阶上打磨焊
挖掘机大臂臂杆突然发生移位坠落，李某枢躲避不及，头部被挖掘机大臂臂杆和液压油缸夹住受伤。

（二）事故救援情况

王某宁看到李某枢头部被挖掘机大臂臂杆和液压油缸夹到后立即呼叫挖易修公司人员过来，启动挖
液压装置将挖掘机大臂升起，把李某枢救出并拨打120急救电话，20分钟左右120救护车和医护人员到
现场，120医护人员现场确认李某枢已无生命体征。

三、人员伤亡和直接经济损失情况。

李某枢，男，60岁，在此次事故中死亡，事故造成直接经济损失约115万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

李某枢违章进入未做防坠落措施的挖掘机大臂臂杆下部危险区域打磨残留焊点，挖掘机大臂臂杆滑
夹到头部是事故的直接原因。

间接原因

挖易修公司，安全管理不到位，对从业人员安全生产教育培训不到位，未能督促从业人员严格执行
产规章制度和安全操作规程，未能及时检查发现并制止员工违章冒险作业行为。

袁某翔，履行主要负责人管理职责不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安
隐患。

李某枢，安全意识淡薄，未对挖掘机大臂臂杆进行防滑落安全防护，工作时未佩戴安全帽，未遵守
全管理制度和安全操作规程，违章冒险作业。

（三）事故性质

经调查认定，广西挖易修工程机械维修有限公司“12·27”机械伤害事故是一起生产安全责任事故

五、事故责任的认定及处理建议

挖易修公司，安全管理不到位，对从业人员安全生产教育培训不到位，未能督促从业人员严格执行产规章制度和安全操作规程，未能及时检查发现并制止员工违章冒险作业行为。对事故的发生负有管任，建议江南区应急管理局依法处理。

袁某翔，履行主要负责人管理职责不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安隐患。对事故的发生负有管理责任，建议江南区应急管理局依法处理。

李某枢，安全意识淡薄，未对挖掘机大臂臂杆进行防滑落安全防护，工作时未佩戴安全帽，未遵守全管理制度和安全操作规程，违章冒险作业。对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议究责任。

六、事故防范措施及整改意见

挖易修公司要深刻汲取事故教训，举一反三，牢固树立安全发展理念，落实安全生产主体责任，并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产教育培训，深入开展安全生产隐患排查治理，做好安全防范措施，避免此类事故再次发生。

广西挖易修工程机械维修有限公司“12·27”机械伤害事故调查组

2024年3月14日

打印　分享：

主办单位：广西南宁市江南区人民政府　承办单位：南宁市江南区发展和改革局
地址：广西南宁市江南区壮锦大道19号　技术支持：0771-4820025（仅受理网站建设维护相关事宜）
桂ICP备08100443号　网站标识码：4501050001　桂公网安备45010502000199号

关于我们　网站地图