索引号	001008003014023/2023-305813	主题分类	其他
组配分类	乡镇部门文件	发布机构	县应急管理局
成文日期	2023-04-11	公开方式	主动公开
其他信息			

桥头镇温州市国丰石子加工有限公司“12•8”机械伤害事故调查报告

发布日期：2023-04-11 浏览次数：62 来源：县应急管理局 字体：[大 中 小]

2022年12月8日，温州市国丰石子加工有限公司在永嘉县桥头镇白垟村白垟垃圾中转站西边的加工场地内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，受县政府委托，县应急管理局牵头，组织县纪委监察委、县公安局、县总工会等单位人员组成了桥头镇温州市国丰石子加工公司“12.8”机械伤害事故调查组，并邀请县人民检察院派员参加，对该起事故进行调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，桥头镇温州市国丰石子加工有限公司“12·8”机械伤害事故，是一起因死者违章操作、事故单位未落实企业主体责任、事故单位主要负责人未依法履行安全管理职责导致一人死亡的一般生产安全事故。报告对有关责任单位和责任人员处理建议：1、温州市国丰石子加工有限公司主要负责人陈某某未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程、未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划、未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，对该起事故的发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项的规定，建议县应急管理局依法予以行政处罚。2、温州市国丰石子加工有限公司未按规定对从业人员开展安全生产教育和培训，未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，未配备安全生产管理人员，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对该起事故的发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十五条、第二十四条第二款、第四十一条第一款、第二款的规定，建议县应急管理局依法予以行政处罚。

永嘉县人民政府 主办 永嘉县大数据发展管理局 管理

网站标识码：3303240001 备案证编号：浙ICP备09017240号-2

浙公网安备 33032402001261号









中