

“3•4”循环

2022-04-27 16:25　来源：龙圩区应急管理局

2022年3月4日下午16：08时许，襄阳梨限公司厂区内部东侧道路切割废旧铁管时，工国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处公司死亡事故调查组（龙政办发〔2022〕7号应急局、区总工会、区人力资源和社会保障局查询问，并调取企业相关资料，现已查明了事情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2022年3月4日下

（二）事故发生地点：梧州循环经济产业

（三）事故发生单位：襄阳梨园蓝天废旧

（四）事故类别：物体打击

（五）伤亡情况：死亡1人，死者身份情况村，职业：临时聘用割铁工人。

（六）直接经济损失：约90万元

二、事故发生单位基本情况

襄阳梨园蓝天废旧物资回收有限公司营业
册地址：襄阳市襄州区深圳工业园；法定代表
含报废汽车及危险废弃物），登记机关：襄阳市

三、事故发生经过及应急救援情况

据调查了解，事发于3月4日下午，襄阳
资源有限公司厂区内部东侧道路回收废铁，由
临时聘用工人林道艳进行切割作业，林道艳
边的工地开展其他工作，林道艳独自一人在
部位在被切割即将完成时，因重力作用自行坠
到场，到场后立即将林道艳拉出旁边并拨打1

接报后，园区管委会、园区派出所及龙坛

经过襄阳回收公司等与死者家属方的协商

四、事故原因分析及事故性质

（一）事故直接原因分析

经调查分析认定，事故发生的直接原因
足；林道艳未取得特种作业操作证从事切割作

（二）事故间接原因分析

襄阳回收公司没有完善相关安全生产管理
业人员的特种作业操作证，聘用未取得特种作
要的安全生产知识，没能熟悉有关的安全生产

经调查认定，“3·4”循环园区襄阳回收公
林道艳未取得特种作业操作证从事切割作业，
针对性的安全施工方案和安全技术措施，没有
施工过程没有进行安全检查，从而引起的一起

五、事故责任认定和处理建议

（一）事故责任认定

综上所述，襄阳回收公司的行为违反了第三十条生产经营单位的特种作业人员必须按责任。

从业人员林道艳对切割即将完成后铁块可发生负有责任，鉴于林道艳在事故中已死亡，

（二） 处理建议

1、建议襄阳回收公司依照本单位规章制报告梧州市龙圩区应急管理局和梧州循环经济

2、建议由梧州市龙圩区应急管理局根据行行政处罚。

六、事故整改和防范措施

“3·4”循环园区襄阳梨园蓝天废旧物资回业的安全管理不到位，安全管理制度不完善，程中未落实安全措施，违章违规操作。为防止

（一）襄阳回收公司要从这起事故中认真

故发生暴露出来的问题，制定和完善企业的

能，防止违章作业，冒险作业现象，要认真开隐患。

（二）襄阳回收公司要切实履行好安全生

生产管理制度和操作规程，公司主要责任人和产工作的有效运行。在生产经营过程中要加强

（三）襄阳回收公司必须切实加强灵活用

行安全生产保障责任，未经培训合格的不能上

（四）襄四同收公司必须对从业人员进行
时制止和纠正生产过程中违章指挥，违章作业

（五）各相关部门要深刻吸取事故教训，

的统一管理。要督促并推动各相关企业进一步