拜泉县丰产乡林春农机商店“5·6”一般机械伤害事故的调查报告

日期：2026-04-10 来源：拜泉县应急管理局

2023年5月6日18点01分，拜泉县丰产乡林春农机商店HSZ手拉葫芦架子被孙国华驾驶的四轮车拉倒，架子砸到孙国华、刘贵军，造成孙国华气胸、骨折，造成刘贵军头皮裂口缝针，直接经济损失8.8万元。

事故发生后，丰产乡林春农机商店负责人郭忠林将孙国华送到县人民医院，并垫付医疗费用5000元。拜泉县丰产乡派出所接到报警后，第一时间出警，并对当事人孙国华进行抽血检验。拜泉县丰产乡派出所认为该案件为安全生产事故，于2023年5月11日将事故移交到县应急管理局。县应急管理局于5月11日对事故进行调查了解，上报县政府和市应急管理局，并上报事故直报系统。

县政府于5月18日成立事故调查组，事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、监控视频、人员询问和综合分析，查

明了事故发生的经过、原因和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露的突出问题提出了防范和整改措施建议。

一、事故发生经过及应急处置情况

2023年5月6日18点01分，孙国华来到四轮车上，并启动四轮车，将正在用手拉葫芦吊起左侧前轱辘的四轮车向后倒车，导致手拉葫芦架子被四轮车拉倒，架子砸到孙国华、刘贵军。事发后，孙国华、刘贵军被送往县人民医院救治，孙国华转院到哈尔滨医院救治，刘贵军已缝合出院。拜泉县丰产乡派出所出警，认为该案件为安全生产事故，于2023年5月11日将事故移交到县应急管理局。县应急管理局于5月11日对事故进行调查。

二、事故原因

（一）直接原因

孙国华在修理四轮车后，没有将手拉葫芦链子从四轮车上摘下，四轮车左前轮也没有放下，孙国华就启动四轮车，将正在用手拉葫芦吊起左侧前轱辘的四轮车向后倒车，导致手拉葫芦架子被四轮车拉倒，架子砸到孙国华、刘贵军。

（二）间接原因

一是四轮车驾驶员孙国华无驾驶证；二是林春农机商店营业执照经营范围无农机具修理。林春农机商店对事故承担间接责任。

三、事故责任认定

根据对当事人及相关人员进行询问、现场录像调取等情况综合认定：驾驶员孙国华没有将手拉葫芦链子从四轮车上摘下，四轮车左前轮也没有放下，孙国华就启动四轮车向后倒车，拉倒手拉葫芦架子，砸到孙国华、刘贵军，酿成事故。四轮车驾驶员孙国华无驾驶证，其对事故承担主要责任。林春农机商店营业执照经营范围无农机具修理，林春农机商店对事故承担次要责任。

四、事故处理

（一）林春农机商店要依法对姜长友进行救治和赔偿。

（二）林春农机商店营业执照经营范围无农机具修理业务，不得在进行农机具修理。

五、事故教训和措施

为认真吸取这起事故的教训，防止类似事故的再次发生，各有关单位和个人要切实采取安全有效的防范措施。

（一）丰产乡政府要进行一次全面安全生产大检查。强化农机具修理和四轮车无证驾驶行为的监管。

（二）丰产乡政府要组织林春农机商店、村屯农机用户等业户开展农机安全知识学习，做到驾驶员遵章守纪、规范行驶。商店要取得相关农机修理资格，才能进行农机修理。

拜泉县丰产乡林春农机商店“5·6”一般机械伤害事故调查组

2023年7月6日

扫一扫在手机打开当前页

主办 ：拜泉县人民政府　版权所有 ：拜泉县人民政府　承办 ：拜泉县人民政府办公室
技术支持 ：拜泉县人民政府办公室　黑ICP备13002681号-1　黑公网安备 23023102000101号
网站标识码 2302310001　网站邮箱 ：bqxrmzfbgs204@qq.com

适老化
无障碍服务

党政机关